




## RSEV 19-125 RT



- 
- et** Originaal-kasutusjuhendi tõlge
  - lv** Oriģinālās lietošanas instrukcijas
  - lt** Originalios ekspluatavimo instrukcijos



	<b>RSEV 19-125 RT</b> *1) Seerianumber: 03825.. *1) Sērijas numurs: 03825.. *1) Serijos numeris: 03825..	
<b>D<sub>max</sub></b>	mm (in)	125 (5)
<b>t<sub>max1</sub></b>	mm (in)	10 ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> )
 <b>M/I</b>	- / mm (in)	M 14 / 19 ( <sup>3</sup> / <sub>4</sub> )
<b>n</b>	min <sup>-1</sup> (rpm)	3800–8200
<b>P<sub>1</sub></b>	W	1900
<b>P<sub>2</sub></b>	W	1240
<b>m</b>	kg (lbs)	3,5 (7,7)
<b>a<sub>h,S</sub>/K<sub>h,S</sub></b>	m/s <sup>2</sup>	6,94/1,5
<b>L<sub>pA</sub>/K<sub>pA</sub></b>	dB(A)	92 / 3
<b>L<sub>WA</sub>/K<sub>WA</sub></b>	dB(A)	103 / 3



\*2) 2014/30/EU/ES/ES, 2006/42/EU/EK/EB, 2011/65/EU/ES/ES  
 \*3) EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014 +A13:2015,  
 EN 50581:2012

  
 Ppa. B.F.

23.05.2017, Bernd Fleischmann

Toote tehnoloogia ja kvaliteedi asepresident / Ražošanas projektēšanas un kvalitātes viceprezidents /  
Produktu gamybos ir kokybēs skyriaus viceprezidentas

\*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nürtingen, Saksamaa/Vācija/Vokietija

# Originaalkasutusjuhendi tõlge

## 1. Vastavusdeklaratsioon

Kinnitame oma ainuvastutusel, et et need tüubi- ja seerianumbriga \*) identifitseeritud betoonilihvmasinad vastavad direktiivide \*) ja standardite \*) asjakohastele nõuetele. Tehnilisi dokumente \*) vt leheküljelt 3.

## 2. Ettenähtud kasutusotstarve

Metabo originaaltarvikutega varustatud masin sobib betooni, tasanduskihti ja pinnakate lihvimiseks ning eemaldamiseks teemantlihvketastate abil.

Ärge kasutage masinat abrasiivlüökamise operatsioonideks, jämetöötlustöodeks, lihvimiseks, poleerimiseks ega lihvgettötöodeks. Masinat ei tohi kasutada veega töötlemiseks.

Märkus. Termoelastsete materjalide töötlemisel võib röngashari kinni jäädä.

Masin sobib professionaalseks kasutamiseks ettevõtetes ja tööstuses.

Kasutage alati sobivat tolmuueemaldussüsteemi. Ühendage tolmuimeja (M-klass) väljatömbeseadme ühendusdetailiga (12).

Seadme valel otstarbel kasutamise eest kannab ainuvastutust seadme kasutaja.

Järgige üldtunnustatud ohutustehnika eeskirju ja muud lisatud ohutusteavet.

## 3. Üldised ohutuseeskirjad



Teie enda ja elektritööriista kaitsmiseks pöörake tähelepanu köikide tekstiosadele, mis on tähistatud körvaloleva sümboliga!



**HOIATUS!** Kasutusjuhendi lugemisega vähendate vigastusohtu.



**HOIATUS!** Lugege läbi köik hoiatused ja juhtnöörid. Kõigi ohutushoiatuste ja -juhiste mittelugemise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või raske vigastus.

**Hoidke ohutusjuhised ja muu teave edaspidiseks kasutamiseks alles.**

Andke koos elektritööriistaga järgmisele kasutajale edasi ka kõik need dokumendid.

## 4. Spetsiaalsed ohutusjuhised

### Üldised ohutusjuhised lihvimistöödeks

#### Kasutamine

a) See elektritööriist on ette nähtud pinna lihvimiseks. Lugege köiki elektritööriistale kaasapandud hoiatusi, juhiseid, jooniseid ja tehnilisi andmeid.

Allpool esitatud juhiste eiramine võib põhjustada elektrilööki, tulekahju ja/või tösiseid vigastusi.

b) See elektritööriist ei sobi profiifreesimiseks, poleerimiseks, lihvimiseks, jämetöötlusketaste,

#### traatharjade, lõike- ja lihvketastega töötamiseks.

Tööd, mille jaoks elektritööriist pole ette nähtud, võivad olla ohtlikud ja põhjustada kehavigastusi.

c) **Ärge kasutage tarvikuid, mida tööriista valmistaja pole spetsiaalselt selle tööriista jaoks konstrueerinud ja soovitanud.** See, kui mingi tarvik saab selle elektritööriista külge kinnitada, ei tähenda veel, et see tagaks ohutu töötamise.

d) **Tarviku nimikiirus peab vähemalt võrduma tööriistale märgitud maksimaalse pöörlemisseadusega.** Oma nimikiirusest kiiremalt pöörlevad tarvikud võivad puruneda ja eemal paiskuda.

e) **Kasutatava tarviku välisläbimööt ja paksus peavad vastama elektritööriista nimivõimsusele.** Ebaõige suurusega tarvikuid ei saa piisavalt kaitsta ega kontrolli all hoida.

f) **Äärikute völliava läbimööt, teemantkettad ja köik muud tarvikud peavad sobima täpselt kokku elektritööriista spindliga.** Kui tarvikute völliavad ei vasta elektritööriista kinnitusvahenditele, läheb elektritöörist töötamise ajal tasakaalust välja, vibreerib tugevasti ja võib kontrolli alt väljuda.

g) **Ärge kasutage kahjustatud tarvikuid.** Enne tarvikute kasutamist kontrollige alati, kas tarvikutel on täkked või pragused. Samuti veenduge, et lihvketastel ei oleks pragused ega suure kulumise märke. Kui elektritööriist või selle tarvik kukub maha, vaadake kahjustus üle või paigaldage kahjustamata tarvik. Pärast tarviku kontrollimist ja paigaldamist hoolitsege selle eest, et te ise ja lähedal viibivad ini-mesed oleks tarviku pöörlemistasipinnast eemal, ja laske elektritööriistal üks minut maksimaalsel tihikäigukirusel töötada. Kahjustatud tarvik tuleb tavaliselt selle aja jooksul elektritööriista küljest lahti.

h) **Kandke isikukaitsevahendeid.** Olenevalt raken-dusest kasutage näokaitset ja kaitseprille. Kui on vaja, kandke ka tolummaski, kuulmiskaitsmeid, töökindaid ja tõöpölle, mis on küllalt vastupidavad teravate kildude törjumiseks. Silmakaite peab olema võimeline kinni püüdma erinevatel töödel tekkivaid lendosakesi. Tolmumask või respiraator peab olema suuteline filtreerima töö ajal tekkivaid osakesi. Pika-ajaline viibimine mürarikkas kohas võib teie kuulmist kahjustada.

i) **Hoidke körvalised isikud töötsoonist ohutul kaugusele.** Kõik töötsoonis viibivad isikud peavad kasutama isikukaitsevahendeid.

Töödeldavad detailid või purunenud tarvikud võivad öhku paiskuda ja vigastada inimesi ka vahetust tööpiirkonnast kaugemal.

j) Hoidke elektritööriista isoleeritud haardependa-dest, kui teete töid, kus lõiketöörist võib minna vastu peidetud kaableid või oma toitejuhet. Lõiketarviku kokkupuuide pingestatud juhtmega võib pingestada ka elektritööriista isoleerimata metallosad ja anda kasutajale elektrilöögi.

k) **Paigutage tööriista juhe pöörlevast lihvketastesse.** Kui kaotate tööriista üle kontrolli, võidakse juhe läbi lõigata või läbi painutada või teie käelaba või käevars pöörleva lihvketta ette tömmata.

**I) Ärge pange elektritööriista käest ära enne, kui tarvik on täielikult seiskenud.** Pöörlev lihvketas võib piina sisse kinni jäädä ja te võite elektritööriista üle kontrolli kaotada.

**m) Ärge kandke töötavat elektritööriista endaga kaasas.** Kui lihvketas läheb kogemata riite vastu, võib ketas riite külge kinni jäädä ja tömmata lihvketta teie keha vastu.

**n) Puhastage regulaarselt elektritööriista öhu-avasid.** Mootori ventilaator tömbab tolmu korpuisse sisse.

**o) Ärge kasutage elektritööriista tuleohitle like materjalide juures.** Sädedmed võivad need materjalid süüdata.

**p) Ärge kasutage lihvkettaid, mis nõuavad jahutus-vedelikke.** Vee või muude jahutusvedelike kasutamine võib põhjustada elektrilööki.

#### 4.1 Tagasilöök ja sellega seotud hoiatused

Tagasilöök on äkiline reaktsioon pöörlemise ajal kinnipigistatavalte või kinnikiiluvale lihvkettaga. Kinnipigistamine või -kiilumine põhjustab pöörleva tarviku äkilist seisukmist, mis omakorda paiktab kontrolli alt väljunud elektritööriista suunas, mis on vastupidine tarviku pöörlemisluunale kinnikiilumise hetkel.

Tagasilöök on elektritööriista vale kasutamise ja/või valede tööprotseduuride või -tingimuste tagajärg. Seda saab vältida allpool nimetatud ettevaatusabinõude rakendamise korral.

**a) Hoidke elektritööriista tugevasti kinni ning seadke oma keha ja käed tagasilöögiühudude vaseusemiseks sobivasse asendisse.** Kasutage alati abiakipeidet, et hoida tagasilöök või käivitusaegne pöördemomendi reaktsioon kontrolli all. Õigete ettevaatusabinõude rakendamisel saab tööriista kasutaja hoida tagasilöögiühud kontrolli all.

**b) Ärge pange kunagi kät pöörleva lihvketta lähe-dale.** Ketas võib teie käe poole tagasi liikuda.

**c) Ärge seiske piirkonnas, kuhu elektritööriist võib liikuda tagasilöögi korral.** Tagasilöögi korral võib tööriist kinnijäämpunktis lihvketta liikumise vastassuunas välja paisata.

**d) Olge nurkade, teravate servade jne juures töötamisel väga ettevaatlik.** Vältige lihvketta pörklemist ja kinnijäämist. Pöörlev ketas kipub nurkade ja teravate servade juures ning pörkumisel kinni jäätma, mis põhjustab kontrolli kaotamist tööriista üle ja tagasilööki.

**e) Ärge paigaldage seadmele saeketti, puiduni-kerduasnuga ega hammastega saeketast.** Sellised lõikekettad põhjustavad sageli tagasilööki ja seadme üle kontrolli kaotamist.

#### 4.2 Spetsiaalsed ohutusnõuded teemantketastega lihvimise kohta

**a) Kasutage ainult kettaid, mille tüüp on soovitatud teie elektritööriista jaks, ning valitud ketta jaks spetsiaalselt konstrueeritud kaitset.** Kettaid, mille jaks elektritööriist ei ole ette nähtud, ei saa piisavalt kaitsta ja need on ohtlikud.

**b) Kaitsekatte tuleb tugevasti elektritööriista külge kinnitada.** Juhtige elektritööriista alati nii, et ketas ei oleks seadme kasutaja poole katmata. Kaitse kaitseb masina kasutajat lahitmurdunud kildude, ketta

kogemata puudutamise ning sädemete eest, mis võivad süüdata röivaid.

**c) Kettaid tohib kasutada ainult nende ettenähtud kasutusotstarbel.**

**de) Kasutage alati kahjustamata kettaäärkuid, mis on teie valitud lihvketta jaoks õige suuruse ja kujuiga.** Õiged äärkud toetavad tarvikuid.

#### 4.3 Lisaohutusjuhised



**HOIATUS!** – Kandke alati kaitseprille.



Kandke sobivat tolhumaski.

Järgige tarviku tootja esitatud tehnilisi andmeid. Kaitseks kettaid määardeaine või löökide eest!

Lihvkettaga tuleb ladustada ja käädelda hoolikalt tootja juhendi kohaselt.

Töödeldav detail peab lebama pikali ja olema näiteks pitskrividega kaitstud libisemise eest. Suured töödeldavad detailid peavad olema piisavalt toestatud.

Keermestatud sisetükkiidega tarvikute kasutamisel ei pruugi spindli ots puudutada lihvimistööriista augu põhja. Veenduge, et tarviku keere oleks piisavalt pikk, et see mahutaks spindli kogu pikkuse. Tarviku keere peab vastama spindli keermele. Vt lk 3 ja ptk 14. Tehnilistest andmetest saate lisateavet spindli pikkuse ja keerme kohta.



Masinasse sattuvad mustuseosakesed võivad blokeerida lülitusmehhanismi. Seetõttu tuleb masina töötamise ajal puhuda regulaarselt, sageli ja põhjalikult suruõhku läbi masina tagumiste ventilatsiooniavade. Sel juhul tuleb masinat hoida tugevasti kinni.

#### Tolmuheite vähendamine

**!** Osa selle tööriista kasutamisel tekkivast tolmust võib sisalda kemikaale, mille kohta on teada, et nad võivad põhjustada vähktöbe, hingamisteede haigusi, stünidefekte või muid reproduktiivkahjustusi. Selliste kemikaalide näideteks on: pliipõhistest värvidest pärilt plii, tellistest ja tsemendist ning muudest müüritoodestest pärilt kristalliline räni, keemiliselt töödeldud pudust pärilt arseen ja kroom ning lehptuit (tamm või pöök), metallid ja asbest.

Nende ainete möjutuse oht oleneb ajast, millal te ise või körvalised isikud ainega kokku puutuvad.

Ärge laske osakeltest organismi päaseda.

Selliste ainete möjutuse vähendamiseks töötage hästi ventileeritud kohas ja kasutage heaksikkidetud kaitsevarustust, näiteks spetsiaalselt mikroskoopiliste osakeste väljafiltrerimiseks ettenähtud tolumunaske.

Järgige vastavaid juhtnööre, mis võtavad arvesse kasutatavat materjali, töötajaid, rakendust ja kasutuskohta (nt töötervishoiu- ja ohutuseeskirju, jäätmekäitluseeskirju).

Koguge tekkivad osakesed kokku nende allika juures, vältige nende sadestumist ümbritsevas keskkonnas.

Kasutage eritöödeks sobivaid tarvikuid (vt peatükki 11), nii et vähem osakesi satuks keskkonda kontrollimatu viisil.

Kasutage sobivat tolmuimejat.

Võtke tolmuheite vähendamiseks järgmised meetmed.

- Tolmu tõhusaks kogumiseks kasutage koos selle elektritööriistaga Metabo M-klassi tolmuimejat.
- Ärge suunake väljapääsevaid osakesi ja väljatömbéhuvoolu enda või lähedalvibivate inimeste ega tolmuste kohtade poole.
- Kasutage väljatömbeseadet ja/või öhupuhastit.
- Tagage töökohal tõhus ventilatsioon ja hoidke töökoht tolmuimeja abil puhas. Pühkimine või puhamine keerutab tolmu üles.
- Puhastage kaitseriistut tolmuimejaga või peske seda. Ärge puhastage riideid puhuriga ega kloppige või harjake neid.

## 5. Ülevaade

Vt lk 2.

- 1 Varras-abikäepide \*
  - 2 Varras-abikäepideme seadekruvid \*
  - 3 Varras-abikäepideme lukustuskettad \*
  - Keermestatud augud ajami korpusel
  - 5 Kahe avaga mutrivõti
  - 6 Reguleerimismutter
  - 7 Teemantlöikeketas\*
  - 8 Tugiäärlik
  - 9 Spindel
  - 10 Vetrerule paigaldatud rõngashari
  - 11 Spindli lukustusnupp
  - 12 Väljatömbeseadme ühendusdetail
  - 13 Avamissegment (töötamiseks seinte lähedal)
  - 14 Kaitsekate
  - 15 Käepide
  - 16 Päästik (sisse- ja väljalülitamiseks)
  - 17 Elektrooniline signaalindikaator
  - 18 Kiiruse reguleerimise ratas
- \*Olenevalt seadmest / ei kuulu tarnekomplekti

## 6. Esmakordne kasutuselevõtt

**!** Enne vooluvõrku ühendamist võrrelege seadme andmesildil näidatud võrgupinget ja -sagedust elektrisüsteemi andmetega, et kontrollida vastavust.

**!** Austraalias müüdavate seadmete puhul Kasutada rikkevoolu-kaitseeadet (RCD) nimilekkevooluga 30 mA või alla selle.

### 6.1 Varras-lisakäepideme kinnitamine

- !** Töötage alati kinnitatud varras-lisakäepidemega (1)! Paigaldage varras-lisakäepide joonisel näidatud viisil (vt joonist A, lk 2).
- Paigaldage lukustuskettad (3) käigukasti korpusest vasakule ja paremale.
  - Paigaldage varras-lisakäepide (1) käigukasti korpusele.
- Paigaldage pitskruvid (2) varras-lisakäepidemest (1) vasakule ja paremale poolle ning pöörake õrnalt.

- Reguleerige varras-lisakäepide (1) vajaliku nurga alla.
- Pinguldage käsitsi tugevasti vasak- ja parempoolset pitskruvi (2).

## 6.2 Tolmueemaldus

**!** Kasutage alati sobivat tolmueemaldussüsteemi. Ühendage tolmuimeja (M-klass) väljatömbeseadme ühendusdetailiga (12).

Tolmu optimaalseks väljatömbeks kasutage ühendusmuhi 6.30796.

Soovitame kasutada antistaatilist imivoilkut läbimõõduga 35 mm.

## 7. Tarviku kinnitamine

**!** Enne tarvikute vahetamist eemaldage seadme toitepistik vooluvõrgust. Masin peab olema välja lülitud ja spindel peab seisma paigal.

### 7.1 Spindli lukustamine

**!** Vajutage spindli lukustusnuppu (11) ainult siis, kui spindel seisab paigal!

- Vajutage spindli lukustusnuppu (11) ja pöörake spindlit (9) käega, kuni spindli lukustusnupp lukustub.

### 7.2 Teemantlöikeketta paigaldamine/eemaldamine

Vaadake joonist B lk 2.

#### Paigaldamine

- Paigaldage tugiäärlik (8) spindlile. (9) Õige paigaldamise korral ei tohi äärlik spindlit pöörduva.
- Asetage teemantketas (7) tugiäärlikule (8) nii, et see lebaks lapiti tugiäärkul.
- Kinnitusmutri (6) kaks poolt on erinevad. Keerake kinnitusmutter spindlile nii, et kinnitusmutri (6) linn oleks pööratud ülespoolte.
- Kinnustage spindel (vt peatükki 7.1). Keerake kinnitusmutrit (6) kinnitamiseks kahe avaga mutrivõtme (5) abil päripäeva.

#### Eemaldamine

- Lukustage spindel (vt peatükki 7.1). Keerake kinnitusmutrit (6) vabastamiseks kahe avaga mutrivõtme (5) abil vastupäeva.

## 8. Kasutamine

### 8.1 Töötamine seinte lähedal

**!** Segmendi avamine ja sulgemine: lülitage masin välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast. Tarvik peab paigal seisma.

**!** Töstke segment (13) üles ainult seinte lähedal töötamise korral. Muul juhul peab segment olema langetatud.

Kaitsekatte avatud osa peab olema pööratud seina poolle.

## 8.2 Kiiruse seadistamine

Valige seaderatta (18) abil rakenduse jaoks optimaalne kiirus.

Enamiku rakenduste jaoks sobib ratta asend vahemikus 4–6.

## 8.3 Sisse- ja väljalülitamine

**A!** Juhtige masinat alati kahe käega.

**A!** Esmalt lülitage seade sisse. Seejärel juhtige lõikeketast töödeldava detaili poole.


**A!** Masinal ei tohi lasta sisse tömmata lisatolmu ja lõikejäätmeid. Ärge lülitage masinat sisse ja välja tolmurikkas kohas. Pärast masina väljalülitamist pange masin maha alles pärast mootori täielikku seiskamist.

**A!** Kogemata kävitustesse välimiseks lülitage seade alati välja, kui toitepistik on seinapistikupesast eemaldatud või kui on elektrikatkestus.

**A!** Pidevrežiimis kasutamisel jätkab masin töötamist, kui see paisatakse teie käest ära. Hoidke seadet alati komplekti kuuluvatest käepidemetest tugevasti kinni, seiske kindlalt ja keskenduge tööle.

### Masinad tähistusega W...RT:

#### Pöördemomendi aktiveerimine (turvalülitiga)




**Sisselülitamine** Lükake päästiklülitit (16) edasi ja seejärel suruge päästiklülitit (16) ülespoole.

**Väljalülitamine** Vabastage päästiklülitit (16).

### Masinad tähistusega W...RT:

#### Pidevrežiimis töötamine (olenevalt funktsioonidest)



**Sisselülitamine** Lülitage masin ülalkirjeldatud viisiilisse. Seejärel lükake päästiklülitit (16) uesti ettepoole ja vabastage eesmises asendis, et lukustada päästiklülitit (16) (pidevrežiim).

**Väljalülitamine** Suruge päästiklülitit (16) üles ja vabastage lülitit.

## 9. Puhastamine ja hooldus

**Mootori puastamine** Masinat tuleb puhastada sobiva tolmuimejaga regulaarselt, sageli ja põhjalikult läbi ventilatsioonipilude. Sel juhul tuleb masinat hoida tugevasti kinni.

### Vedrulle paigaldatud rõngasharja vahetamine

Tolmu optimaalseks eemaldamiseks vahetage kulunud harjad välja. Vahetusharjade komplekt Tellimus nr 6.28214.

## 10. Rikkeotsing

### VTC ja TC elektroonikaga masinad

**Elektrooniline signaalinäidik süttib ja koormatud seadme kiirus väheneb (mitte mudelil W...RT).** (17) Masin on üle koormatud! Laske seadmel töötada tühikäigul nii kaua, kuni elektrooniline signaalinäidik lülitub välja.

**Masin ei käivitu. Elektrooniline signaalindiakaator (17) vilgub (olenevalt mudelist).** •••• Taaskäivitumiskaitse on rakendunud. Kui võrgupistik on seisnakkontakti ühendatud ja seade sisse lülitud või vool tuleb pärast voolukatkestust tagasi, seade ei käivitu. Lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse.

## 11. Tarvikud

Kasutage ainult Metabo originaaltarvikuid.

Kasutage ainult tarvikuid, mis vastavad selles kasutusjuhendis toodud nõuetele ja tehnilistele andmetele. Tarvikute täieliku valiku kohta saab teavet veebilehelt [www.metabo.com](http://www.metabo.com) või kataloogist.

## 12. Parandus

**A!** Laske elektritööriista parandada AINULT vastava kvalifikatsiooniga elektrikul!

Defektse toitekaabli tohib asendada ainult spetsiaalse Metabo originaalkaabliga, mille saate tellida Metabo hoolduskeskusest.

Kui teie Metabo elektritööriist vajab parandamist, pöörduge Metabo lähima hoolduskeskuse poole. Aadresse vaadake veebilehelt [www.metabo.com](http://www.metabo.com).

Varuosaloendi saatte alla laadida veebilehelt [www.metabo.com](http://www.metabo.com).

## 13. Keskkonnakaitse

Tekkiv lihvimistolm võib sisaldada ohtlikke materjale: ärge visake seda tolmu ära majapidamisprügi hulgas, vaid viige see spetsiaalsesse ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Järgige riigis kehtivaid seadusi kasutusel kõrvaldatud masinate, pakendite ja tarvikute keskkonnahoidliku kahjustamise ja ringlussevõtu kohta.

Kaitske keskkonda ning ärge visake elektritööriisti ja akusid ära koos olmejäätmetega. Järgige riigis kehtivaid eeskirju kasutusel kõrvaldatud masinate, pakendite ja tarvikute keskkonnasäästliku jäätmekäitluse ja ringlussevõtu kohta.

## 14. Tehnilised andmed

Tehniliste andmete selgitused on toodud lk 3. Andmed võivad tehnika arengu töötu muutuda.

$D_{\max}$	= lõike-/lihvketta max läbimõõt
$t_{\max,1}$	= kinnitusvarre maksimaalselt lubatud paksus lõike-/lihvkettal, kui kasutatakse kinnitusmutrit (6)
M	= spindli keere
I	= teritusspindli pikkus
$n^*$	= tühikäigu-pöörlemissagedus (maksimumkiirus)
$P_1$	= nirmisisendvõimsus
$P_2$	= väljundvõimsus
m	= kaal ilma toitekaablitähta

Mõõdetud väärused on määratud standardi EN 60745 kohaselt.

Masina kaitseklass II

~ Vahelduvvool

\*Energiarikkad kõrgsageduslikud häiringud võivad põhjustada kiruse kõikumist. Kõikumine kaob siiski häiringute lakkamisel.

Esitatud tehnilistele andmetele rakendatakse (kehivatele standarditele vastavaid) tolerantse.

### Heitväärustused

Nende väärustute kasutamisel saate hinnata selle elektritöörista heidet ja võrrelda neid väärusi muude elektritööriistade näitajatega. Tegelikud väärustused võivad konkreetsest rakendusest ja tarviku või elektritöörista seisukorras olenevalt olla suuremad või väiksemad. Nende väärustute hindamisel peate arvestama ka töökatkestuste või vähese kasutusintensiivsusega perioodidega. Hinnanguliste heitväärustete põhjal võtke seadme kasutaja jaoks kaitsemeetmed, näiteks organisatsioonilised meetmed, mis tuleb kasutusele võtta.

Vibratsiooni üldväärus (kolme suuna vektorsumma) määratatakse standardi EN 60745 kohaselt:

$a_{n,S}$  = vibratsioonihite väärus (lihvimisel)

$K_{n...}$  = mõõtemääramatus (vibratsioon)

Tüüpilised A-filtriga korrigeeritud helivõimsuse tasemed:

$L_{pA}$  = helirõhutase

$L_{WA}$  = helivõimsuse tase

$K_{pA}, K_{WA}$  = mõõtemääramatus

Töö ajal võib müratase ületada 80 dB(A).

 **Kandke kõrvakaitsmeid!**

# Oriģinālās instrukcijas

## 1. Atbilstības deklarācija

Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apstiprinām, ka: šīs betona slīpmašīnas, kuras identificē pēc veida un sērijas numura \*1), atbilst visām atbilstošajām direktīvū (\*2) un standartu (\*3) prasībām. Tehniskā dokumentācija \*4) — skatiet 3. lappusī.

## 2. Paredzētais pielietojums

Aprīkojot ar oriģinālajiem Metabo piederumiem, ierīce ir piemērota betona, klonu un pārkājumu slīpēšanai un likvidēšanai, izmantojot dimanta kausveida diskus.

Neizmantojiet abrazīvai apstrādei, rupjsslīpēšanai, slīpēšanai ar smilšpapīru, pulešanai vai apstrādei ar vēdeklveida slīpēšanas disku. Ierīci nedrīkst izmantot ar ūdeni.

Piezīme. Apstrādājot termoelaistīgus materiālus, suku disks var piekust pie materiāla.

Ierīce ir piemērota komerciālai un rūpnieciskai izmantošanai.

Vienmēr izmantojiet piemērotu putekļu savākšanas sistēmu: savienojet putekļu sūcēju (M klasses) ar putekļu savākšanas savienojuma elementu (12).

Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem, kas radušies elektroinstrumenta nepareizas ekspluatācijas rezultātā.

Ievērojiet vispārpienēmtos negadījumu novēršanas noteikumus un komplektā ar ierīci iekļauto drošības informāciju.

## 3. Vispārīgas drošības instrukcijas



Lai pasargātu sevi un elektroinstrumentu, pievērsiet uzmanību visām teksta daļām, kas apzīmētas ar šo simbolu!



**BRĪDINĀJUMS!** Izlasot ekspluatācijas instrukcijas, tiek samazināts traumu gūšanas risks.



**BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un instrukcijas. Visu drošības brīdinājumu un instrukciju neievērošanas gadījumā tiek radīts risks saņemt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt aizdegšanos un/vai gūt nopietnas traumas.**

**Saglabājiet visus drošības norādījumus un informāciju, lai to varētu izmantot turpmākai atsacei.**

Šo elektroinstrumentu nododiet tālāk tikai kopā ar šiem dokumentiem.

## 4. Īpašās drošības instrukcijas

Vispārējas slīpēšanas drošības instrukcijas  
Ekspluatācija

a) Šīs elektroinstrumenti ir paredzēts virsmu slīpēšanai. lepazīstieties ar visiem drošības brīdinājumiem, instrukcijām, attēliem un specifikācijām, kas iekļautas šī elektroinstrumenta

**komplektācijā.** Norādīto instrukciju neievērošanas gadījumā pastāv risks gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt aizdegšanos un/vai nopietnas traumas.

b) **Šīs elektroinstrumenti nav paredzēts frēžēšanai, pulēšanai, slīpēšanai ar smilšpapīru, darbiem, kurus veic, izmantojot rupjsslīpēšanas diskus, stieplu sukas, abrazīvus griezējdiskus vai vēdekļveida slīpēšanas diskus.** Izmantojot elektroinstrumentu pielietojumam, kas atšķiras no tam paredzētā, var tikt radītas riska situācijas un izraisītas traumas.

c) **Nelietojet piederumus, kas nav paredzēti tieši šim elektroinstrumentam un kurus neiesaka šī elektroinstrumenta ražotājs.** Fakts, ka piederumu ir iespējams piestiprināt elektroinstrumentam, vēl nenozīmē, ka tiek garantēta droša izmantošana.

d) **Piederuma nominālajam ekspluatācijas ātrumam ir jābūt vismaz vienādam ar maksimālo ātrumu, kas norādīts uz elektroinstrumenta.** Ja piederumi tiek darbināti ar ātrumu, kas pārsniedz to nominālo ātrumu, tie var sadalīties, un dajas var nekontrolēti aizlidot ar lielu ātrumu.

e) **Piederuma ārējam diametram un biezumam ir jāatbilst elektriskā instrumenta kapacitātes nominālajam vērtībām.** Nepareiza izmēra piederumus nav iespējams atbilstoši aizsargāt un vadīt.

f) **Atlikiem, dimanta kausveida diskiem un citiem piederumiem ir pilnībā jāatbilst elektroinstrumenta vārpstai.** Piederumi, kuru stiprinājumu atveres neatbilst elektroinstrumenta stiprinājumiem, rotē nevienmērīgi, pārmērīgi vibrē un var izraisīt vadības zudumu.

g) **Nelietojet bojātus piederumus.** Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet, vai piederumi nav sašķelušies vai ieplaisājuši un vai slīpripas nav ieplaisājušas un tām nav redzamu spēcīga nodilumā pazīmju. Ja elektroinstrumenti vai piederums nokrīt, pārbaudiet, vai nav radušies bojājumi, vai uzstādīt jaunu piederumu. Pēc pārbaudes un piederumiem uzstādīšanas pozicionējiet elektroinstrumentu tā, lai ne jūs, nedz apkārtējie neatrastos vienā plaknē ar rotējošo piederumu, un vienu minūti darbiniet elektroinstrumentu ar maksimālo bezslodzes ātrumu. Šādas pārbaudes laikā bojāti piederumi parasti sadalās vairākās dajās.

h) **Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus.** Atbilstoši veicamajiem darbiem izmantojiet sejas aizsargs un aizsargbrilles. Ja nepieciešams, izmantojiet respiratoru, dzirdes aizsardzības līdzekļus, cimdus un priekšsauku, kas spēj aizturēt abrazīvas daļas vai apstrādājamā materiāla lauskas. Acu aizsardzības līdzekļiem jāspēj aizturēt darbu laikā radītās daļas. Respiratori jāspēj filtrēt dažādu darbu laikā radītās daļas. Ilgstoša dzirdes orgānu pakļaušana spēcīga trokšņa ieteikmei var izraisīt dzirdes zudumu.

i) **Klātesošajām personām jāatrodas drošā attālumā no darba zonas.** Visām personām, kas atrodas darba zonā, ir jāizmanto individuālie aizsardzības līdzekļi. Apstrādājamā materiālu vai salūzušā piederuma lauskas var tikt izsviestas gaisā un radīt traumas ārpus tiešās darba zonas.

j) **Ja veicamo darbu laikā pastāv risks pārķelt slēptus elektriskos vadus vai paša elektroinstrumenta**

elektrobarošanas vadu, satveriet elektroinstrumentu tikai aiz izolētājām satveršanas virsmām. Ja notiks saskare ar vadu, kas atrodas zem sprieguma, elektroinstrumenta neizolētās metāla daļas arī var nonākt zem sprieguma, un lietotājs var saņemt elektriskās strāvas triecienu.

**k) Novietojiet elektrobarošanas vadu tā, lai tas neatrastos rotējošā piederuma ceļā.** Ja zaudēsiet elektriskā instrumenta vadību, elektrobarošanas vads var tikt pārgriezts vai aizkerties vai arī roka var nonākt saskarē ar rotējošo piederumu.

**l) Nekādā gadījumā nenolieciet elektrisko instrumentu, kamēr darbinstrumenti nav pilnībā apstājies.** Rotējošais piederums var nonākt saskarē ar virsmu, kā rezultātā var tikt zaudēta elektroinstrumenta vadība.

**m) Nedarbīniet elektroinstrumentu tā pārnēsāšanas laikā.** Nejaūši nonākot saskarē ar rotējošo piederumu, tajā var iekerties apgērbs, virzot piederumu ķermenja virzienā.

**n) Regulāri iztīriet elektriskā instrumenta ventilācijas atveres.** Motora ventilators ierauji korpusā puteklus.

**o) Nedarbīniet elektroinstrumentu viegli uzliesmojušu materiālu tuvumā.** Dzirksteles var izraisīt šo materiālu aizdegšanos.

**p) Nelietojiet piederumus, kuriem nepieciešama dzesēšana ar šķidrumu.** Ūdens vai citu šķidru dzesēšanas līdzekļu ietešana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, kā rezultātā var iestāties nāve vai šokss.

#### 4.1 Atsitiens un ar to saistīti brīdinājumi

Atsitiens ir pēkšņa reakcija rotējoša piederuma iesprūšanas vai iespiešanas rezultātā. Iesprūšana vai iespiešana izraisa rotējošā piederuma pēkšņu apstāšanos, kas savukārt izraisa elektroinstrumenta nevadāmu kustību virzienā pretēji rotācijas virzienam iespiešanas brīdī.

Atsitiens ir elektroinstrumenta nepareizas izmantošanas un/vai nepareizas darba veikšanas vai neatbilstošu darba apstākļu rezultāts. No tā var izvairīties, veicot tālāk minētos piesardzības pasākumus.

**a) Turiet elektrisko instrumentu cieši un novietojiet ķermenī un roku tā, lai varētu turēties preti atsitienu un spēkam.** Lai spētu maksimāli kontrollēt atsitienu un griezes momenta izraisīto reakciju instrumenta iedarbināšanas laikā, vienmēr izmantojiet palīgrotkuri. Ja ir veikti atbilstoši piesardzības pasākumi, lietotājs var kontrollēt atsitienu un griezes momenta izraisīto reakciju.

**b) Nekādā gadījumā novietojiet roku rotējošā piederuma tuvumā.** Atsitiena rezultātā piederums var virzīties pāri rokai.

**c) Novietojiet ķermenī tā, lai tas neatrodas elektroinstrumenta kustības virzienā atsitiena gadījumā.** Atsitiena rezultātā iesprūšanas brīdi elektroinstrumenta virzīties pretēji piederuma kustības virzienam.

**d) Esiet īpaši uzmanīgi, apstrādājot stūrus, asas malas u.c. Novērsiet piederumu atlēkšanas no elektroinstrumenta vai to iespiešanas risku.** Rotējošajam piederumam ir tendence iesprūst stūru un asu malu zonās un arī gadījumos, kad tas atlec, tādējādi radot vadības zudumu un atsitienu.

**e) Neuzstādiet kokapstrādes asmeni ar zāga kēdi vai zāga ripu ar zobiem.** Šādi piederumi regulāri izraisa atsitienu un vadības zudumu.

#### 4.2 Drošības informācija attiecībā uz slīpēšanu ar dimanta kausveida diskiem

**a) Lietojiet tikai tāda veida diskus, kas paredzēti izmantošanai ar šo elektroinstrumentu, un attiecīgajam diskam piemērotu aizsargu.** Diskiem, kas atšķiras no elektroinstrumentam paredzētajiem, nevar uzstādīt atbilstošas aizsargierīces un to izmantošana nav droša.

**b) Aizsargierīcei ir jābūt droši piestiprinātai pie elektroinstrumenta.** Vienmēr virziet elektroinstrumentu tā, lai pret operatoru neatrastos diska atsegta daļa. Aizsargierīce palīdz nodrošināt operatora aizsardzību pret bojātu disku lauskām, nejaūšas nonākšanas saskarē ar disku un dzirkstelēm, kas var aizdedzināt drēbes.

**c) Diskus ir jāizmanto tikai atbilstoši to paredzētam pielietojumam.**

**d) Vienmēr izmantojiet nebojātus, pareiza izmēra diska stiprinājumus, kas atbilst izvēlētā piederuma formai.** Atbilstoši stiprinājumi balsta piederumus.

#### 4.3 Papildu drošības instrukcijas



**BRĪDINĀJUMS!** Vienmēr Valkājet aizsargbrilles.



Lietojiet piemērotu respiratoru.

Ievērojiet piederumu ražotāju specifikācijas! Sargiet piederumus no saskares ar smērvielām un triecienu iedarbības.

Piederumu uzglabāšana un ekspluatācija ir jāveic rūpīgi un saskaņā ar ražotāja instrukcijām.

Apstrādājamajam materiālam jāatrodas horizontāli un jābūt cieši nostiprinātam tā, lai tas nevarētu slīdet, piemēram, ar spīlem. Lielām apstrādājamajām detaļām jābūt atbilstoši nostiprinātām.

Ja tiek izmantoti piederumi ar vītnotām ielikām, vārpstas gals nedrīkst pieskarties atveres pamatnei uz elektroinstrumentu. Pārliecīgieties, ka piederuma vītnē ir pietiekami gara, lai uzsņemtu pilnu vārpstas garumu. Piederuma vītnei ir jāatlībst vārpstas vītnē. Skat. 3. Ipp. un 14. nodalju „Tehniskās specifikācijas”, lai uzzinātu plašāku informāciju par vārpstas garumu un vītni.

Neitirumi, kas iekļūst ierīčē, var nobloķēt pārslēdzējēmehānismu.

Tādēļ ierīces darbības laikā ir nepieciešams regulāri, bieži un rūpīgi iztīriet ierīces aizmugurējās ventilācijas atveres, izmantojot saspista gaisa plūsmu. Veicot šo darbību, ierīci ir nepieciešams stingri turēt.

#### Putekļu iedarbības samazināšana

Daži šī elektriskā instrumenta radīto putekļu veidi var saturēt kīmiskas vielas, kas izraisa vēzi, alerģiskas reakcijas, elpošanas orgānu slimības, iedzīmitus defektus vai citas reproduktīvās sistēmas slimības. Daži šo kīmisko vielu piemēri: svīns no svinu

saturošām krāsām, silīcija dioksīds no ķieģeljiem, cementa un ciemtiem mūrmieciebas produktiem, arsēns un hrons no ķīmiski apstrādātiem kokmateriāliem un cietas koksnes, piemēram, ozola vai bērza, metāli, azbests.

Risks, ko rada šo vielu iedarbība, ir atkarīgs no tā, cik ilgi jūs vai klātesošie ir pakļauti šo vielu ieteikmei.

Nepieļaujiet šo daļiju iekļūšanu organismā.

Lai novērstu šo ķīmisko vielu kaitīgo ieteikmi uz jūsu organismu: strādajiet labi vēdināmā vietā un izmantojet apstiprinātu drošības aprīkojumu, piemēram, respiratoru, kas ir īpaši izstrādāts, lai izfiltrētu mikroskopiskas daļījas.

Ievērojiet atbilstošās direktīvas attiecībā uz materiālu, personālu, pielietošanas veidu un darba vietu (piemēram, arodveselības un darba drošības direktīvas, utilizācijas direktīvas);

Nodrošiniet daļiju savākšanu avota tuvumā, nepieļaujiet to nokļūšanu apkārtējā vidē.

Izmantojiet konkrētam darbam piemērotus piederumus (skat. 11. nodalju), tādējādi vidē nekontrolētā veidā nonāks mazāks daļīju daudzums.

Izmantojiet piemērotu putekļu savākšanas ierīci.

Putekļu ieteikmi palīdzēs samazināt šie pasākumi:

- Iai efektīvi likvidētu putekļus, kopā ar šo elektroinstrumentu izmantojiet atbilstošu Metabo (M klasses) putekļu sūcēju;
- nevērsiet izplūstošo daļīju un izplūdes gaisa plūsmu pret sevi, klātesošajiem vai putekļu nosēdu-miem;
- izmantojiet putekļu savākšanas ierīci un/vai gaisa attīrītājus;
- nodrošiniet labu darba vietas ventilāciju un uzturiet to tīru, izmantojot putekļu sūcēju. Slaucīšana vai pūšana liks putekļiem pacelties gaisā;
- izsūciet aizsargapģērbu ar putekļu sūcēju vai izmazgājet to. Nešķirt apģērbu, nopūšot to ar gaisu, izdauzot vai izsukājot.

## 5. Detalu saraksts

Skat. 2. lappusi.

- 1 Lokveida papildrokturis\*
- 2 Lokveida papildroktura ķepiņskrūves\*
- 3 Lokveida papildroktura fiksācijas paplāksnes\*
- 4 Vītnotas atveres uz reduktora korpusa
- 5 Divtapu atslēga
- 6 Piespieduzgrieznis
- 7 Dimanta kausveida disks\*
- 8 Balstatloks
- 9 Vārpsta
- 10 Atsperots suku disks
- 11 Vārpstas fiksācijas poga
- 12 Putekļu nosūkšanas ierīces savienojuma elements
- 13 Pacelama mala (darbam tuvu pie sienām)
- 14 Aizsargierīce
- 15 Rokturis
- 16 Palaidējslēdzis (ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai)
- 17 Elektroniskais signāla indikators

## 18 Grozāmais pārslēgs ātruma regulēšanai

\* atkarībā no aprīkojuma/neietilpst ierīces komplektācijā

## 6. Ekspluatācijas uzsākšana

 Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, ka strāvas sprieguma un frekvences nominālā vērtība, kas norādīta uz uzlīmes, atbilst strāvas avota specifikācijām.

 Austrālijai: strāvas padevē vienmēr uzstādīet jaudas slēdzi, kura nostārdes strāvas stiprums nepārsniedz ir 30 mA.

### 6.1 Lokveida papildroktura uzstādīšana

 Darba laikā vienmēr ir jābūt pievienotam lokveida papildrokturam (1)! Lokveida papildroktura uzstādīšanu veiciet, kā parādīts attēlu (skat. A attēlu 2. lpp.).

- Uzstādīt fiksācijas paplāksnes (3) reduktora korpusa kreisajā un labajā pusē.
- Uzstādīt lokveida papildrokturi (1) uz reduktora korpusa.
- Ievētojiet ķepiņskrūves (2) lokveida papildroktura (1) kreisajā un labajā pusē un nedaudz pagrieziet tās.
- Noregulējiet lokveida papildrokturi (1) tā, lai tas atrastos nepieciešamajā leņķī.
- Manuāli stingri pievelciet kreisajā un labajā pusē ievietotās ķepiņskrūves (2).

### 6.2 Putekļu savākšana

 Vienmēr izmantojiet piemērotu putekļu savākšanas sistēmu: savienojet M klasses putekļu sūcēju ar putekļu nosūkšanas ierīces savienojuma elementu (12).

Lai nodrošinātu optimālu putekļu savākšanu, izmantojiet savienotājuznavu 6.30796.

Mēs iesakām izmantot antistatiku iesūkšanas šķūteni ar 35 mm diametru.

## 7. Piederuma uzstādīšana

 Pirms piederumu nomaiņas atvienojet ierīci no elektrotīkla. Ierīcei jābūt izslēgtai un vārpstai miera stāvoklī.

### 7.1 Vārpstasnofiksēšana

 Vārpstas fiksācijas pogu (11) spiediet vienīgi tad, kad ir pārstājusi griezties vārpsta!

- Piespiediet vārpstas fiksācijas pogu (11) un pagrieziet vārpstu (9) ar roku, līdz vārpstas fiksācijas poganofiksējas.

### 7.2 Dimanta kausveida diska uzstādīšana/ atvienošana

Skatiet attēlu B 2. lpp.

#### Uzstādīšana

- Uzstādīet balstatloku (8) uz vārpstas (9). Ja balstatloks ir pareizi pievienots, tam nevajadzētu griezties uz vārpstas.

- Novietojiet dimanta kausveida disku (7) uz balstatloka (8) tā, lai tas vienmērīgi piekļautos balstatlokiem.
- Piespieduzgriežņa (6) abas puses ir atšķirīgas. Uzskrūvējiet piespieduzgriezni uz vārpstas tā, lai piespieduzgriežņa (6) izvirzījums būtu vērts uz augšu.
- Nofiksējiet vārpstu (skat. nodauju 7.1). Pagrieziet piespieduzgriezni (6) ar divtāpu atslēgu (5) pretēji pulkstenrādītāju kustības virzienam, lai to atskrūvētu.

**Atvienošana**

- Nofiksējiet vārpstu (skat. nodauju 7.1). Pagrieziet piespieduzgriezni (6) ar divtāpu atslēgu (5) pretēji pulkstenrādītāju kustības virzienam, lai to atskrūvētu.

**8. Ekspluatācija****8.1 Darbs sienu tuvumā**

**!** Lai paceltu un nolaistu malu: izslēdziet ierīci un atvienojet to no strāvas avota. Piederumam ir jābūt miera stāvoklī.

**!** Paceliet malu (13) vienīgi gadījumos, kad veicat darbu sienu tuvumā. Citos gadījumos malai ir jābūt nolaistai.

Aizsargējiet atvērtajai pusei ir jābūt vērstai pret sienu.

**8.2 Ātruma iestatīšana**

Iestatiet optimālo ātrumu atbilstoši pielietojuma veidam, izmantojot grozāmo pārslēgu (18).

Grozāmā pārslēga iestatījums pozīcijā 4 un 6 ir piemērots vairumam pielietojuma veidu.

**8.3 Ieslēgšana un izslēgšana**


**!** Vienmēr vadiet ierīci, satverot to ar abām rokām.

**!** Vispirms ieslēdziet ierīci, pēc tam tuviniet piedurumu apstrādājamajam materiālam.

**!** Nepielaujiet, ka ierīce ievēl pārmērīgu putekļu un skaidu daudzumu. Neveiciet ierīces ieslēšanu un izslēšanu putekļu uzkrājumu tuvumā. Pēc ierīces izslēgšanas nolieciet to tikai pēc motora pilnīgas apstāšanās.

**!** Izvairieties no ierīces nejaušas iedarbināšanas: vienmēr iestatiet ierīces slēdzi izslēgtā pozīcijā, ja ierīce ir atvienota no elektroīkla vai ir novicis elektroenerģijas padeves pārtraukums.

**!** Nepārtrauktas darbības režīmā ierīce turpinās darboties arī tad, ja izrausies no satvēriena. Tādēj vienmēr turiet ierīci ar abām rokām, izmantojot tam paredzētos rokturus, stāviet drošā pozīciju un koncentrējieties uz veicamo darbu.


**Ierīces ar apzīmējumu W...RT:****Īslaicīgais darbības režīms (ar drošības funkciju)**

**Aktivizēšana:** virziet palaidējslēdzi (16) uz priekšu un pēc tam piespiediet palaidējslēdzi (16) uz augšu.

**Deaktivizēšana:** atlaidiet palaidējslēdzi (16).

**Ierīces ar apzīmējumu W...RT:**

**nepārtrauktās darbības režīms (atkarībā no funkcijām)**



**Aktivizēšana:** ieslēdziet ierīci, kā aprakstīts iepriekš.

Pēc tam vēlreiz virziet palaidējslēdzi (16) uz priekšu un atlaidiet to, kad ir sasniegtā galējā pozīcija, lai nofiksētu palaidējslēdzi (16) (nepārtrauktas darbības režīms).

**Deaktivizēšana:** virziet palaidējslēdzi (16) uz augšu un atlaidiet to.

**9. Tirīšana, apkope**

**Motora tirīšana:** ierīce ir regulāri, bieži un pilnībā jājūtīra ar piemērotu putekļu sūcēju caur ventilācijas atverēm. Veicot šo darbību, ierīci ir nepieciešams stingri turēt.

**Atspertonā suku diska nomaiņa:**

optimālai putekļu savākšanai nomainiet nodilušus suku diskus. Nomaiņas suku komplekts: pasūtījuma numurs 6.28214.

**10. Problemu novēršana****Ierīces, kas aprīkotas ar VTC un TC elektroniku**

**leslēdzas elektroniskais signāla indikators (17), un samazinās slodzes ātrums (neattiecas uz W...RT).** Ierīce tiek pārslagota! Darbiniet ierīci tukšgaitā, līdz izslēdzas elektroniskais signāla indikators.

**ierīce neiedarbojas. Mirgo elektroniskais signāla indikators (17) (atkarībā no modeļa).** Ir aktivizēta aizsardzība pret atkārtotu iedarbināšanu. Ja kontaktdakša tiek pieslēgta strāvas avotam, kad ierīce ir ieslēgtā pozīcijā, vai pēc pārtraukuma atjaunojas elektropadeve, ierīce neieslēdzas. Izslēdziet un atkal ieslēdziet ierīci.

**11. Piederumi**

Izmantojiet vienīgi oriģinālos Metabo piederumus.

Lietojet vienīgi tādus piederumus, kas atbilst šajās lietošanas instrukcijās norādītajām prasībām un specifikācijām.

Pilnīgu piederumu klāstu skatiet vietnē [www.metabo.com](http://www.metabo.com) vai katalogā.

## 12. Remonts

**⚠ Elektrisko instrumentu remontu drīkst veikt TIKAI kvalificēti elektrikji!**

Bojātu elektrobarošanas kabeli drīkst nomainīt vienīgi pret iepriekš izstrādātu, oriģinālu Metabo elektrobarošanas kabeli, kas pieejams vienīgi Metabo apkalošanas dienestā.

Ja jūsu Metabo elektroinstrumentam nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar Metabo apkalošanas centru. Adreses skatiet vietnē [www.metabo.com](http://www.metabo.com).

Rezerves daļu sarakstus varat lejupielādēt vietnē [www.metabo.com](http://www.metabo.com).

## 13. Vides aizsardzība

Slipēšanas darbu laikā radītie putekļi var saturēt bīstamas vielas: neatbrīvojieties no šiem putekļiem kopā ar saimniecības atkritumiem, bet nogādājiet tos bīstamo atkritumu savākšanas vietā.

Likvidējot un pārstrādājot nolietotas ierīces, piederumus un iepakojuma materiālus, ievērojiet visus valsts attiecīgos spēkā esošos likumus un noteikumus.

 **Vides aizsardzības nolūkos neatbrīvojieties no elektriskajiem instrumentiem, likvidējot tos kopā ar sadzīves atkritumiem. Atsevišķi savācot un pārstrādājot nolietotas ierīces, piederumus un iepakojuma materiālus, ievērojiet visus valsts attiecīgos spēkā esošos likumus.**

## 14. Tehniskās specifikācijas

3. Ipp. sniegtās informācijas skaidrojums. Var mainīties atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.

$D_{\max}$  = maks. piederuma diametrs  
 $t_{\max,1}$  = maks. pieļaujamais piederuma spailes kājiņas biezums, izmantojot piespieduzgriezni (6)  
 $M$  = vārpstas vītnē  
 $I$  = slipēšanas vārpstas garums  
 $n^*$  = ātrums tukšgaitā (maksimālais ātrums)  
 $P_1$  = nominālais strāvas patēriņš  
 $P_2$  = nominālā izejas jauda  
 $m$  = svars bez elektrobarošanas kabeļa

Mēritās vērtības noteiktas atbilstoši EN 60745.

Ierīce atbilst II aizsardzības klasei

~ Maiņstrāva

\* Lielas jaudas, augstas frekvences izraisīti traucējumi var radīt ātruma svārstības. Tomēr svārstības tiek novērstas, tiklīdz tiek novērsti traucējumi.

Norādītās tehniskās specifikācijas ir pakļautas pielai-dēm (atbilstoši attiecīnamajiem normatīviem).

**⚠ Emisiju vērtības**

Izmantojot šīs vērtības, ir iespējams novērtēt šī elektriskā instrumenta emisiju daudzumu un salīdzināt šīs vērtības ar citu elektrisko instrumentu radīto emisiju daudzumu. Faktiskās vērtības var būt lielākas vai mazākas, atkarībā no attiecīgā pielietojuma veida un piederuma vai elektriskā instrumenta

stāvokļa. Prognozējot vērtības, ir jāņem vērā arī darba pārtraukumi un neregulāras izmantošanas periodi.

Vadoties pēc prognozētām emisiju vērtībām, norādīt lietotājam drošības profilakses pasākumus, piemēram, veicmās organizatoriskās darbības.

**Vibrācijas kopējā vērtība** (trīs virzienu vektoru summa), noteikta saskaņā ar EN 60745:

$a_{h,S}$  = vibrāciju emisijas vērtība (slipēšana)

$K_{h,\dots}$  = kļūdas koeficients (vibrācija)

**A tipa efektīvie uztvērtās skanas līmeni:**

$L_{PA}$  = skaņas spiediena līmenis

$L_{WA}$  = akustiskās jaudas līmenis

$K_{PA}, K_{WA}$  = kļūdas koeficients

Darbības laikā trokšņa līmenis var pārsniegt 80 dB (A).

**⚠ Izmantojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus!**

# Originalios eksploatavimo instrukcijos

## 1. Atitikties deklaracija

Mes, būdami visiškai atsakingi, šiuo dokumentu patvirtiname, kad: šie betono šlifuokliai, turintys priskirtą tipą ir serijos numerį \*1), atitinka visų susijusią direktyvą \*2) ir standartą \*3) reikalavimus. Techninis failas \*4) – žr. 3 psl.

## 2. Naudojimo paskirtis

Naudojant su originaliais „Metabo“ priedais, prietaisais yra tinkamas betonui, klojiniamis ir dangomis šlifuoti bei grandyt, naudojant deimantinius taurės tipo diskus. Nenaudokite abrazivinio pjovimo, šiurkštinimo, šlifavimo, poliravimo darbams ar darbams su vėduokliniu disku. Prietaiso negalima naudoti su vandeniu.

Pastaba. Apdorojant termoelastines medžiagas, žiediniškės šepečys gali prikilti.

Prietaisais tinka naudoti komercinėje srityje prekyboje ir pramonėje.

Visada naudokite tinkamą dulkių išstraukimo sistemą: (M klasės) dulkių siurblių prijunkite prie išstraukimo įtaiso jungiamosios dalies (12).

Už dėl netinkamo naudojimo padarytą žalą atsako naudotojas.

Būtina atsižvelgti į apsaugos nuo nelaimingų atsitikimų reikalavimus ir pridėtą saugos informaciją.

## 3. Bendrieji saugos nurodymai



Kad užtikrintumėte savo ir elektros įrankio saugą, atkreipkite dėmesį į visas teksto dalis, pažymėtas šiuo ženklu!



**PERSPĖJIMAS.** Susižalojimo rizika sumažėja perskaicius naudojimo instrukcijas.



**PERSPĖJIMAS.** Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir instrukcijas. Nesilaikydamis įspėjimų ir nurodymų, galite būti nutrenkti elektros šoko, gali kilti gaisras ir (arba) galite sunkiai susižaloti.

**Saugos instrukcijų ir informacijos neišmeskite, nes jos gali pireikiati ateityje.**

Savo elektrinį įrankį perleiskite tik kartu su šiuo dokumentu.

## 4. Specialios saugos instrukcijos

### Bendrosios saugos instrukcijos šlifuojant

#### Naudojimas

- Šis elektrinis prietaisas yra skirtas paviršiams šlifuoti. Atnižvelkite į visus saugos įspėjimus, instrukcijas, paveikslėlių informaciją ir specifikacijas, pateiktas kartu su šiuo elektriniu įrankiu. Nesilaikydami visų nurodymų, galite būti nutrenkti elektros šoko, gali kilti gaisras ir (arba) galite sunkiai susižaloti.
- Šiuo elektriniu įrankiu negalima frezuoti,

poliruoti, šveisti ar naudoti kartu su šiurkštinimo diskais, vieliniais šepečiais, pjaunamaisiais šlifavimo diskais ir vėduokliniais diskais. Ne pagal paskirtį naudomas elektrinis įrankis gali sukelti pavojų bei sužaloti.

c) **Nenaudokite įrankio gamintojo specialiai tam neskiptų ir nerekomenduojamų priedų.** Jei priedas gali būti pritrintas prie elektrinio įrankio, tai dar neužtikrina darbo saugumo.

d) **Nominalus priedo greitis turi būti bent jau lygus didžiausiam nurodytam elektrinio įrankio greičiui.** Priedai, kurių greitis viršija nominalujį, gali sulūžti, o įrankio dalys pabirsti aplink.

e) **Naudojamo priedo išorinis skersmuo ir storis turi būti elektrinio įrankio pajėgumų ribose.** Parinkę netinkamo dydžio priedą, neužtikrinate saugumo ir kontrolierius.

f) **Jungiu, deimantinių taurės tipo diskų ir kitų priedų ašies dydis turi būti tinkamas pagal elektrinio įrankio suklį.** Elektriniams įrankiui netinkantis priedai su ašinėmis angomis suksis netolygiai, ims stipriai vibruoti bei gali tapti nekontroliuojamai.

g) **Nenaudokite pažeista priedo.** Prieš naudodami būtinai patikrinkite, ar priedai nerā nuskile, ištrūkė, ar šlifavimo diskai nerā iškilę arba smarkiai nusidėvėj. Jei elektrinis įrankis ar priedas nukristu, patikrinkite, ar neatsisradę pažeidimų arba pritrivinti, neapsaileisti priedą. Pritrivintinę ir patikrinę priedą, nukreipkite ji nuo savės bei kitų greta esančių žmonių ir vieną minutę leiskite jam veikti didžiausių greičių be apkrovos. Per tokį laiką pažeisti priedai įprastai sulūžta.

h) **Naudokite asmeninės apsaugos priemones.**

Atsižvelgiant į atliekamų darbų pobūdį, dėvėkite veido apsaugą ir apsauginius akinius. Jei reikia, užsidėkite kaukę nuo dulkių, klausos apsaugos priemones, pirštines ir prijuostę, galincią apsaugoti nuo smulkųjų atskilusiu dalelių. Akijų apsauga turi būti tinkama, kad apsaugotų akis nuo darbo metu skriekančių atskilusiu nuolaužų. Kaukė nuo dulkių ar respiratorius turi būti tinkamas, kad filtruotų daleles, atsirandantinių įvairių operacijų metu. Igalaikis intensyvus triukšmas gali tapti klausos pradarimo priežastimi.

i) **Neleiskite pašalinimams žmonėms prieiti arti tos vietos, kurioje dirbate.** Norint įeiti į darbo zoną, būtina dėvėti apsauginę aprangą.

Į orą gali išskrieti atlikus ruošinio ar priedo dalis ir sužaloti darbo zonoje esančius asmenis.

j) **Naudodami įrankį tokiose vietose, kur galite pažeisti paslėptus laidus ar paties įrankio laidą, laikykite ji už ižoliuoto rankenos paviršiaus.** Pažeidus elektros laidus, jais tekanti srovė gali perėti į atviras metalines įrankio dalis ir nutrenkti operatorių.

k) **Prietaiso laidą patraukite nuo besisukančio priedo.** Nekontroliuojamo įrankio laidas gali būti nupjautas ar užkabintas, o jūsų ranka įtraukta į besiskantį priedą.

l) **Prietaiso niekada neguldykite, jei jo priedas nerā visiškai sustoja.**

Besisukantis priedas gali sugriebti paviršiu irapti nebevaldomu.

- m) Neneškite įjungto elektrinio įrankio. Prie drabužių prisilietus įrankis gali juos įtraukti ir jūs sužaloti.
- n) Reguliariai valykite elektros įrankio ventiliacijos angas. Variklio ventiliatorius į korpusą įtraukia dulkių.
- o) Elektrinio įrankio greta degių medžiagų neeksploatuokite. Kibirkštys šias medžiagas galiai uždegti.
- p) Nenaudokite priedų, kuriems reikalingi aušinimo skyčiai. Vandens ar kitų skystų aušinimo skyčių naudojimas gali sukelti elektros šoką.

#### 4.1. Atatranka ir susiję įspėjimai

Atatranka yra staigi reakcija į staiga nustojojus suktis priedų. Dėl šio suvaržymo besisukantis priedas staiga nustoja suktis ir todėl ties suvaržymo vieta yra nekontroliuojama jėga išsviedžiamas priešinga priedo sukimuisi kryptimi.

Atatranka yra netinkamo elektrinio įrankio ir (arba) netinkamų darbo procedūrų ar sąlygų taikymo rezultatas. Jos galima išvengti imantį tinkamų atsargumo priemonių, kaip nurodyma žemiau.

- a) Įrankį laikykite tvirtai suėmę ir atsistokite taip, kad atatrankos jėga jūsų nepaveiktų. Visada naujokite papildomą rankeną (jei yra). Taip galėsite geriau kontroliuoti prietaisą atatrankos metu arba sukimo momento reakcijos metu. Imdamas tinkamų atsargumo priemonių operatorius sukumo momento reakcijas arba atatrankos sukeltą jėgą gali kontroliuoti.
- b) Rankų jokiu būdu nekiškite prie besisukančio priedo. Atatrankos metu priedas gali trenkti per rankas.
- c) Nestovėkite ten, kur atatrankos metu skries jūsų elektrinis įrankis. Atatrankos metu elektrinis įrankis skries priesinga priedo sukimuisi kryptimi.
- d) Dirbdami ties kampais, aštriais kraštais ir kt. būkite labai atsargūs. Saugokite, kad priedai neatsilaisvintų nuo elektrinio įrankio ir neįstigytų. Besisukantis priedas gali užstrigtis ties kampais ir aštriais kraštais. Atrsradus sprytkliavimui, galite prarasti kontrolę arba sukelti atatranką.
- e) Nenaudokite grandininio pjūklo medžiui raižyti skirtos geležtés ar dantytos pjūklo geležtés. Tokios geležtés dažnai sukelia atatranką ir dėl to įrankis tampa nekontroliuojamas.

#### 4.2 Su šlifavimo, naudojant deimantinius taurės tipo diskus, darbais susiję saugos įspėjimai:

- a) Naudokite tik jūsų įrankiui skirto tipo diskus ir specialią jų apsaugą. Elektriniam įrankiui nesiskirti diskai negali būti tinkamai apsaugoti ir saugūs.
- b) Apsauga turi būti saugiai pritvirtinta prie elektrinio įrankio. Elektrinį įrankį nukreipkite taip, kad diskas nebūtų nukreiptas į operatorių. Uždėta apsauga saugo, kad operatorius nebūtų sužaidtas atskilusių dalelių ir netycinio kontakto su disku bei kibirkščiu, kurios gali uždegti drabužius.
- c) Diskus galima naudoti tik pagal rekomenduojamą paskirtį.
- d) Visada naudokite tinkamo dydžio ir formos nepažeistas priedų junges. Tinkamos jungės prilaiko priedus.

#### 4.3 Papildomos saugos instrukcijos



**WARNING.** Būtinai užsidėkite apsauginius akinius.



Naudokite tinkamą nuo dulkių saugančią kaukę.

Atsižvelkite į priedo gamintojo specifikacijas! Saugokite priedus nuo tepalo ir fizinų pažeidimų.

Priedus reikia laikyti ir naudoti atsargiai, laikantis gamintojo nurodymų.

Apdorojaną ruošinį reikia paguldyti ir pritvirtinti, kad neslidinėtų (pvz., spaustuvais). Didelius ruošinius reikia atitinkamai atremti.

Naudojant priedus su sriegiuotomis jvorėmis, ašies galuokas gali nesielti šlifavimo įrankio angos dugno. Įsitikinkite, kad priedo sriegis yra pakankamo ilgio, kad į jį tilptų visa ašis. Priedo sriegis turi derėti su suklelio sriegiu. Žr. 3 ir 14 skyriuose. Daugiau informacijos apie suklelio ilgi ir sriegi rasite techninėse specifikacijose.



I prietaisą patenkantys nešvarumai gali užkimšti įjungimo mechanizmą.

Todėl prietaisui veikiant, pra galines jo védinimo angas turi būti pučiamas suspaustas oras. Tą reikia daryti reguliarai, dažnai ir kruopščiai. Tokiu atveju prietaisą laikykite tvirtai suėmę.

#### Dulkijų poveikio mažinimas



Kai kurios šiuo elektrinių įrankių sukeltos dulkės savo sudėtyje gali turėti cheminių medžiagų, kurios sukelia vėžį, alergines reakcijas, kvėpavimo takų susirgimus, apsigimimus ir kitus negalavimus. Chemikalai gali būti tokie: Švinas iš švino pagrindu pagamintų dažų, kristalinis silicio dioksidas iš plytų ir cemento bei kitų mūro gaminių, arsenas ir chromas iš cheminėmis medžiagomis apdrootos medienos, kietmedis (pvz., ažuolas ar bukas), metalai, asbestas.

Rizikos dydis priklauso nuo konkrečios medžiagos poveikio žmogui trukmės.

Neleiskite dalelams patekti į organizmą.

Siekdamai sumažinti šių cheminių medžiagų poveikį, dirbkite gerai vėdinamose vietose ir naudodami atitinkamas apsaugines priemones, pavyzdžiu, nuo dulkių saugančias kaukes, sulaikančias mikroskopinio dydžio daleles.

Laikykites apdirbamoms medžiagoms, personalui, darbams ir darbo vietai taikomų reikalavimų (pvz., darbuotojų sveikatos ir saugos bei šalinimo reikalavimų).

Susidariusios daleles surinkite jų susidarymo vietoje ir neleiskite joms kauptis ant aplinkui esančių paviršių. Specialiemis darbams atlikti naudokite tam skirtus priedus (žr. 11 skyriuje). Taip į aplinką pateks mažiau dalelių.

Naudokite tinkamas ištraukimo priemones.

Taikydami toliau aprašytas priemones, sumažinkite dulkijų poveikį.

- Kad dulkės būtų surinktos tinkamai, su šiuo elektriniu prietaisu naudokite tinkamą „Metabo“ (M klasės) dulkijų siurblį.
- Sklindančių dalelių drausto ir išmetamo oro nenukreipkite į save, greta esančius asmenis ar dulkių sankapas.

- Naudokite ištraukimo įrenginį ir (arba) oro valytuvus.
- Pasirūpinkite tinkamu darbo vietas vėdinimui ir švara, naudodami dulkų siurblį, šluotų ar pūstuvą.
- Nusiurbkite arba išskalbkite apsauginius drabužius. Nepūskite, nedaužykite ir nevalykite šepečiu.

## **5. Apžvalga**

Žr. 2 puslapyje.

- 1 Papildoma rankena \*
  - 2 Papildomos rankenos sparnuotosios veržlės \*
  - 3 Papildomos rankenos fiksavimo diskai \*
  - 4 Pavaros korpuso sriegiuotos angos
  - 5 Dviejų angų veržliaraktis
  - 6 Reguliuojama veržlė
  - 7 Deimantinis taurės tipo diskas\*
  - 8 Laikančioji jungė
  - 9 Suklys
  - 10 Spyruoklinis žiedo šepetys
  - 11 Suklio fiksavimo mygtukas
  - 12 Ištraukimo prietaiso jungtis
  - 13 Atvira vieta (darbui arti sienų)
  - 14 Apsauga
  - 15 Rankena
  - 16 Jungiklis (ijungti ir išjungti)
  - 17 Elektroninis signalo indikatorius
  - 18 Greičio reguliavimo ratukas
- \* atsižvelgiant į įrangą / neįejina į pristatomą komplektą

## **6. Naudojimas pirmą kartą**

**!** Prieš prietaisą įjungdami patirkinkite, ar elektros tinklo įtampa ir dažnis sutampa su nurodytaisiais etiketėje.

**!** Australija: Visada naudokite liekamosios srovės įtaisu (RCD) apsaugotą maitinimo liniją, kurios nominali liekamoji srovė yra 30 mA arba silpnesnė.

### **6.1 Papildomos rankenos pritvirtinimas**

- !** Visada drikite tik su pritvirtinta papildoma rankena (1)! Pritvirtinkite papildomą rankeną kaip pavaizduota (žr. A pav., 2 psl.).
- Fiksuojamus diskus (3) sumontuokite kairėje ir dešinėje pavaros korpuso pusėse.
  - Prie pavaros korpuso pritvirtinkite papildomą rankeną (1).
  - Papildomos rankenos (1) kairėje ir dešinėje pusėse įstatykite sparnuotasias veržles (2) ir nestipriai pasukite.
  - Reikiama kampu nustatykite papildomą rankeną (1).
  - Ranka priveržkite kairėje ir dešinėje pusėse esančias sparnuotasias veržles (2).

### **6.2 Dulkų ištraukimas**

**!** Visada naudokite tinkamą dulkų ištraukimo sistemą: M klasės dulkų siurblį prijunkite prie ištraukimo įtaiso jungiamosios dalies (12).

Kad dulkės būtų ištrauktos optimaliai, naudokite prijungiamą įvorę 6.30796.

Rekomenduojame naudoti antistatinę siurbimo žarną, kurios skersmuo yra 35 mm.

## **7. Priedo pritvirtinimas**

**!** Prie keisdami bet kokį priedą, išjunkite maitinimo kištuką. Prietaisą reikia išjungti ir leisti suklui nustoti suktis.

### **7.1 Suklio blokavimas**

- !** Sukliui nustojus suktis, paspauskite jo fiksavimo rankenelę (11)!
- Spauskite suklio blokavimo mygtuką (11) ir ranka suklį (9) sukite tol, kol jis užsifiksuos.

### **7.2 Deimantinio taurės tipo disco montavimas**

Žr. B paveikslą 2 puslapyje.

#### **Sumontavimas**

- Ant suklio uždékite laikančiąją jungę (8). (9) Tinkamai uždėta jungė ant suklio neturėtų suktis.
- Ant laikančiosios jungės (8) deimantinį taurės tipo diską (7) uždékite taip, kad jis būtų lygai su laikančiaja jungė.
- Spaudžiamosios veržlės (6) pusės skiriasi. Spaudžiamają veržlę (6) prisukite prie suklio taip, kad jos juosta būtų atsukta į viršų.
- Užfiksukite suklį (žr. 7.1 skyriuje). Pasukite spaudžiamają veržlę (6) pagal laikrodžio rodyklę, naudodami dviejų skylių veržliaraktį (5).

#### **Nuėmimas**

- Užfiksukite suklį (žr. 7.1 skyriuje). Norėdami atlaisvinti, sukite spaudžiamają veržlę (6) prieš laikrodžio rodyklę, naudodami dviejų skylių veržliaraktį (5).

## **8. Naudojimas**

### **8.1 Darbas arti sienų**

**!** Segmento atidarymas ir uždarymas: išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo kištuką. Priedas turi būti stacionarus.

**!** Segmentą (13) pakelkite tik dirbdami arti sienų. Priešingu atveju segmentą laikykite nuleistą. Atvira apsaugos dalis turi būti nukreipta į sieną.

### **8.2 Greičio nustatymas**

Atsižvelgiant į atliekamus darbus, nustatymo ratuku (18) nustatykite optimalų greitį.

Daugeliu atveju ratuku tinka nustatyti nuo 4 iki 6.

### **8.3 Įjungimas ir išjungimas**

Prietaisą visada laikykite abiem rankomis.

**!** Prietaisą įjunkite ir nukreipkite link ruošinio.


**!** Saugokite, kad į prietaisą nepatektų dulkės ar drožlės. Įjungdami ir išjungdami, prietaisą laikykite toliau nuo dulkų sankaupurę. Išjungtą prietaisą padėkite tik tuomet, kai variklis visiškai sustoja.

**A** Saugokitės nuo netyčinio įsijungimo: ištraukę prietaisą iš lizdo arba dingus elektros tiekimui, ji išjunkite.

**A** Jungus nuolatinio veikimo funkciją ir prietaisui iš rankų išskritus, jis ir toliau veiks. Dėl to, įrankį visada laikykite abiem rankomis, stovėkite tvirtai ir būkite susikoncentruvę į darbą.

Prietaisai, pažymėti W...RT:

Sukimo momento aktyvinimas (su apsaugine funkcija)




**Jungimas:** Pastumkite jungiklį (16) į priekį, tuomet pastumkite jungiklį (16) į viršų.

**Išjungimas:** Atleiskite jungiklį (16).

Prietaisai, pažymėti W...RT:

Nuolatinis veikimas (priklauso nuo savybių)



**Jungimas:** Tada įjunkite prietaisą, kaip aprašyta aukščiau. Pastumkite jungiklį (16) dar kartą į priekį, paleiskite priekinėje padėtyje, kad užliksuotumėte jungiklį (16) (nuolatiniam veikimui).

**Išjungimas:** Pastumkite jungiklį (16) į viršų ir atleiskite.

## 9. Valymas ir priežiūra

**Variklio valymas:** Prietaisą reguliariai, dažnai ir kruopščiai išsiurbkite. Dulkių siurbliu išsiurbkite védinimo angas. Tokiu atveju prietaisą laikykite tvirtai suėmę.

### Spyruoklinio žiedinio šepečio keitimas

Pakeiskite nusidévėjusius šepečius, kad dulkes būtų ištraukiama optimaliai. Pakartinių šepečių rinkinys: užsakymo nr. 6.28214.

## 10. Gedimų šalinimas

Prietaisai su VTC ir TC elektroninėmis sistemomis:

**Užsidega elektroninio signalo indikatorius ir esant apkrovai sumažėja greitis (ne W...RT).**  
(17) Prietaiso apkrova yra per didelę! Leiskite įrankiui veikti be apkrovos, kol elektroninio signalo indikatorius išsijungs.

**Iranksis neįsijungia. Elektroninis signalo indikatorius (17) (priklausomai nuo modelio) mirksci. Veikia apsauga nuo pakartotinio išsijungimo. Jei kištukas į elektros lizdą buvo jkištas, kol įrankis buvo įjungtas arba jei nutrūkės elektros tiekimas buvo atnaujintas, įrankis neįsijungia. Išjunkite ir vėl įjunkite mašiną.**

## 11. Priedai

Naudokite tik originalius „Metabo“ priedus.

Naudokite tik tokius priedus, kurie atitinka šiose instrukcijose pateiktus reikalavimus ir specifikacijas.

Visą priedų sąrašą rasite adresu [www.metabo.com](http://www.metabo.com) arba kataloge.

## 12. Remto darbai

**A** Elektrinių įrankių remontą gali atlikti TIK kvalifikuotas elektrikas!

Pažeistas maitinimo kabelis turi būti pakeistas tik speciaлиu, originaliu maitinimo kabeliu iš „Metabo“.

Jei turite „Metabo“ įrankių, kuriuos reikia remontuoti, susisiekitė su „Metabo“ aptarnavimo centru. Adresus rasite internetiniame puslapyje [www.metabo.com](http://www.metabo.com). Atsarginių dalių sąrašus galite atsisiųsti adresu [www.metabo.com](http://www.metabo.com).

## 13. Aplinkos apsauga

Šeitimo metu susidariusiose dulkėse gali būti pavojingų medžiagų: nešalinkite su buitinėmis atliekomis. Šalinkite pavojingų atliekų surinkimo punktuose.

Atsižvelkite į taikomus šalinimo ir nebeenaudojamų įrankių, pakuočių bei priedų perdibimo reikalavimus.

Saugokite aplinką ir elektrinių įrankių nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Atsižvelkite į nacionalinius teisés aktus dėl atskiro nebeenaudojamų prietaisų, pakuočių bei priedų surinkimo ir rūšiavimo.

## 14. Techninės specifikacijos

Smulkesnė informacija pateikiama 3 psl. Dėl techninės pažangos galimi pakeitimai.

$D_{\max}$  = didžiausias priedo skersmuo  
 $t_{\max,1}$  = didžiausias leistinas spaudžiamojo strypo storis, kai naudojama spaudžiamoji veržlė (6)

M = suklio sriegis  
I = šilavimo disko suklio ilgis  
 $n^*$  = greitis be apkrovos (didžiausias greitis)  
 $P_1$  = nominali jėjimo srovė  
 $P_2$  = galia  
m = svoris be maitinimo kabelio

Reikšmės apskaičiuotos pagal EN 60745.

Įrenginio apsaugos klasė – II

~ Kintamoji srovė

\* Dėl didelės energijos ir dažnio trukdžių greitis gali imti svyruoti. Dingus trukdžiams, svyravimai dingsta.

Nurodytos techninės specifikacijos gali keistis (remiantis susijusiais standartais).

**⚠ Teršalų ribinės vertės**

Naudodamis šias reikšmes galite jvertinti elektrinio įrankio taršą ir palyginti su kitų įrankių tarša. Tikrosios reikšmės gali būti didesnės arba mažesnės, priklauso-mai nuo konkrečios naudojimo situacijos ir priedo ar el. įrankio būklės. Vertindami reikšmes taip pat jvertinkite pertraukas ir nenaudojimo laikotarpius. Remdamiesi apskaičiuotomis taršos reikšmėmis, nustatykite reikia-mas apsaugos priemones ir organizacinius etapus.

Bendra vibracijos reikšmė (trijų krypčių vektorių suma) nustatyta pagal EN 60745:

$a_{h,S}$  = vibracijos intensyvumas (šlifuoojant)

$K_{h,\dots}$  = neapibrėžtis (vibracija)

Jprasti efektinio juntamo triukšmo lygiai:

$L_{pA}$  = garso slėgio lygis

$L_{WA}$  = akustinės galios lygis

$K_{pA}, K_{WA}$  = neapibrėžtis

Naudojant įrankį, triukšmo lygis gali viršyti 80 dB(A).

**⚠ Naudokite ausų apsaugą!**

„Metabowerke GmbH“  
Metabo-Allee 1  
72622 Nuertingen, Saksamaa/Vācija/Vokietija  
[www.metabo.com](http://www.metabo.com)

**metabo**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS