

Montavimo ir eksploatacijos instrukcija

GEDA®
LIFT 200 STANDARD
LIFT 250 COMFORT
FIXLIFT 250

Nuožulnusis keltuvas
kroviniams

Keliamoji galia: maks. 250kg

Gamybos metai:

Gamyklinis numeris:

Prekės	Gaminys	Aptykslis svoris [kg]
2030	GEDA® LIFT 200 STANDARD – Keliamoji galia iki 200kg , kėlimo greitis 25m/min (= 1 pakopos), 1 kW/230 V/50 Hz Pagrindinjų blokų sudaro: – Elektrinis suktuvas 230V/50 Hz su 43m lynu (6mm Ø), 21m galinio jungiklio kabelis, valdiklis su avarinio išjungimo įtaisu ir 5m linija (24V) – Standartinis vežimėlis su lyno trūkio saugikliu – Viršutinė dalis su krypties keitimo skriemuliui su sparčiuoju užraktu – Apatinė dalis 2m	88
2032	GEDA® LIFT 250 COMFORT – Keliamoji galia iki 250kg , kėlimo greitis 30m/min (= 1 pakopos), 1,3 kW/230 V/50 Hz Pagrindinis blokas , kaip prekės kodas 2030 – Prijungiamas valdiklis ir galinis jungiklis	88
2034	GEDA® FIXLIFT 250 – Keliamoji galia iki 250kg , 2 kėlimo greičiai 19/38 m/min (= 2 pakopų), 0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz Pagrindinis blokas , kaip prekės kodas 2030 – Prijungiamas valdiklis ir galinis jungiklis	88
3378	Pagrindinio bloko ilgintuvas Kopėčių dalis 150/200 kg 2m su žiedinėmis veržlémis, visa	9,5
3379	1m su žiedinėmis veržlémis, visa	5,8
3384	0,75m su žiedinėmis veržlémis, visa	4,9
3385	0,5m su žiedinėmis veržlémis, visa	4
2888	Kopėčių dalis 200/250 kg 2m su žiedinėmis veržlémis, visa	11,3
2889	1m su žiedinėmis veržlémis, visa	6,8
2890	0,75m su žiedinėmis veržlémis, visa	5,8
2891	0,5m su žiedinėmis veržlémis, visa	4,8
2907	Žiedinių veržlių ryšulys (10 vnt.) su poveržlémis ir varžtais	1,1
5643	Aliumininė kopėčių atrama , iki 5,7 m teleskopiskai prailginama	11
2893	Krovinių gabentimo priemonės Universalioji platforma su atverčiamu šoniniu apsaugu	31
2862	Priekinis apsaugas universalajai platformai	3,9
2817	Kibirų kobinys (uždedamas ant universaliosios platformos)	6,5
2895	Keičiamoji platforma su atverčiamu šoniniu apsaugu (nustatomas platformos posvyris)	38
2253	Didelė transportavimo platforma su vertikaliai ir horizontaliai uždedamomis šoninėmis sienelėmis	55
2830	Plokščių platforma su atrama, nustatoma 0,5–1,6 m pločio plokštėms	40
2860	Čerpių platforma su pakeliamomis apsauginėmis grotelėmis, 1 vežimėliu ir 2 padéklais	40
2818	Paverčiamasis lovys su pavertimo įtaisu ir nustatoma atrama (tinka tik standartiniui vežimėliui)	64
2877	Priedai Alkūninė sekcija , nuo 20° iki 45° tolygiai nustatoma	14
2828	Alkūninė sekcija , nuo 20° iki 45° tolygiai nustatoma, sukiojama, su trumpu ir ilgu statiniu	16,5
2822	Važiuoklė su ratų apkrovos panaikinimu	12
2823	Mažas statybinis srovės skirtystuvas	8
2824	Kabelio būgnas 33 m, kabelis 3 x 2,5 mm ² (būtinai reikalingas laido skerspjūvis)	8
2829	Ilginamasis vamzdis aliumininių kopėčių atramai iki 7,4 m	4
2884	Čerpių skirtystuvas	11
2826	Atraminis stogo stovas (37–60 cm tolygiai reguliuojamo aukščio)	9,4
2886	Važiuoklė pagrindinio bloko transportavimui rankiniu būdu	11
2855	Specialieji priedai Paverčiamasis vežimėlis su lyno trūkio saugikliu	45
2856	Paverčiamasis lovys (tinka tik paverčiamajam vežimėliui)	31
2804	Ilginamasis kabelis 20 m, valdikliui (5 polių)	5
2879	Ilginamasis kabelis 20 m, valdikliui (7 polių)	4,4

Turinys:

Skyrius	Puslapis
1 PRATARMĖ.....	9
2 CHARAKTERISTIKOS	10
3 NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRTĮ IR NAUDOJIMO SRITIS	11
4 SAUGA.....	12
4.1 SIMBOLIŲ IR NUORODŲ PAAŠKINIMAS.....	12
4.1.1 <i>Darbų saugos simbolis</i>	12
4.1.2 <i>Dėmesio nuoroda</i>	12
4.1.3 <i>Nuoroda</i>	12
4.2 BENDROJI SAUGA	12
4.3 EKSPLOATACIJOS SAUGA.....	13
4.3.1 <i>Patikros</i>	14
4.3.2 <i>Montavimo, ekspluatacijos ir transportavimo saugos nuorodos</i>	14
4.3.3 <i>Techninės priežiūros saugos nuorodos</i>	14
4.4 PASIŪLYMAS PARENGTI DARBO INSTRUKCIĄ	15
4.5 DARBUOTOJĄ REIKIA SUPAŽINDINTI SU ŠIOMIS TEMOMIS:.....	15
5 TECHNINIAI DUOMENYS.....	16
6 APRAŠYMAS.....	18
GEDA-LIFT 200 STANDARD	18
6.1 KOMPONENTAI IR AKTYVINIMO ELEMENTAI.....	19
6.1.1 <i>GEDA LIFT 200 STANDARD</i>	20
6.1.2 <i>GEDA LIFT 250 COMFORT ir FIXLIFT 250</i>	20
6.1.3 <i>Rankinio valdymo įtaisas suktuvui GEDA-LIFT 200 STANDARD ir LIFT 250 COMFORT</i>	21
6.1.4 <i>Rankinio valdymo įtaisas suktuvui GEDA FIXLIFT 250</i>	21
6.1.5 <i>Viršutinis galinis jungiklis</i>	21
6.1.6 <i>Apatinis galinis jungiklis (atsipalaidavusio lyno išjungiklis)</i>	22
6.2 PRIEDAI.....	22
6.2.1 <i>Važiuoklė pagrindinio bloko transportavimui rankiniu būdu</i>	22
6.2.2 <i>Važiuoklė</i>	23
6.2.3 <i>Atraminis stogo stovas</i>	23
6.2.4 <i>Čerpių skirstytuvas</i>	24
6.2.5 <i>Mažas statybinis srovės skirstytuvas</i>	24
7 REIKALAVIMAI ĮRENGIMO VIETAI	24
7.1 PAGRINDAS	24
7.2 ELEKTROS JUNGTIS (ĮRENGIMO VIETOJE).....	24
8 TRANSPORTAVIMAS	25
9 ĮRENGIMAS	25
9.1 BENDROSIOS SAUGOS NUORODOS	25
9.2 KOPĘČIŲ DALIŲ SURINKIMAS IR ĮRENGIMAS	26
9.2.1 <i>Irengimas be alkūninės sekcijos</i>	27
9.2.2 <i>Irengimas su alkūnine sekcija</i>	27
9.3 KOPĘČIŲ ATRAMŲ ĮSTATYMAS	29
9.4 LYNO SUKTUVO ĮSTATYMAS.....	32
9.5 LYNO MONTAVIMAS	33
9.6 KROVINIŲ PLATFORMOS MONTAVIMAS	34
9.6.1 <i>Universaloji platforma</i>	34
9.6.2 <i>Kibirų kobinys (universalajai platformai)</i>	36
9.6.3 <i>Keičiamoji platforma</i>	36
9.6.4 <i>Didelė transportavimo platforma</i>	38
9.6.5 <i>Plokščių platforma</i>	40
9.6.6 <i>Čerpių platforma</i>	41
9.6.7 <i>Paverčiamasis lovys su pavertimo įtaisu</i>	42
9.6.8 <i>Naudojimas su paverčiamuoju vežimeliu</i>	44
9.6.9 <i>Paverčiamasis lovys paverčiamajam vežimeliui</i>	45
9.6.10 <i>Plokščių platforma su paverčiamuoju vežimeliu</i>	46

9.6.11	<i>Perdavimo valdiklis</i>	46
10	EKSPOATACIJA	47
10.1	SAUGOS NUORODOS	47
10.2	NELEISTINA EKSPOATACIJA	47
10.3	SAUGOS KONTROLĖ	48
10.4	KELTUVO VALDYMAS	48
10.4.1	<i>GEDA-LIFT 200 STANDARD ir GEDA-LIFT 250 COMFORT valdymas</i>	48
10.4.2	<i>GEDA-FIXLIFT 250 valdymas</i>	49
10.5	DARBO PERTRAUKA – DARBO PABAIGA	49
10.6	IŠJUNGIMAS AVARINIU ATVEJU	49
11	IŠMONTAVIMAS	50
12	SUTRIKIMAI – PRIEŽASTIS – ŠALINIMAS	51
12.1	GALIMI SUTRIKIMAI DARBO METU	52
12.1.1	<i>Dingus elektros srovei arba sugedus varikliui</i>	52
12.1.2	<i>Krovinių platforma nuvažiavo per aukštai</i>	52
13	TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	53
13.1	PRIEŠ KIEKVIENĄ NAUDOJIMĄ PATIKRINKITE	53
13.2	SAVAITINĖ APŽIŪRA/PRIEŽIŪRA	54
13.3	MÈNESINË APŽIŪRA/TECHNINË PRIEŽIŪRA	54
13.4	KETVIRČIO APŽIŪRA/TECHNINË PRIEŽIŪRA	54
13.5	KAS 3000 EKSPOATACIJOS VALANDŲ	54
14	REMONTAS	55
15	KELTUVO ŠALINIMAS	56
16	GARANTIJA	56
EU ATITIKTIES DEKLARACIJOS KOPIJA		57
17	PRIEDAS PERIODINËS PATIKROS ĮRAŠYMU	58

Paveikslų sąrašas:

1 pav. Specifikacijų lentelės	10
2 pav. Avarinio išjungimo mygtukas.....	13
3 pav. Pavojaus zonas atityvėrimas	18
4 pav. GEDA-LIFT	19
5 pav. Suktuvas LIFT 200 STANDARD.....	20
6 pav. Suktuvas LIFT 250 COMFORT	20
7 pav. Suktuvas FIXLIFT 250	20
8 pav. Rankinio valdymo įtaisas (1 pakopos).....	21
9 pav. Rankinio valdymo įtaisas (2 pakopų)	21
10 pav. Viršutinis galinis jungiklis	21
11 pav. Apatinis galinis jungiklis	22
12 pav. Važiuoklė.....	22
13 pav. Važiuoklės montavimas	22
14 pav. Važiuoklė.....	23
15 pav. Atraminis stogo stovas.....	23
16 pav. Čerpių skirstytuvas	24
17 pav. Mažas statybinis srovės skirstytuvas	24
18 pav. Vežimėlio įstatymas į apatinę dalį	26
19 pav. Kopėčių dalių surinkimas	26
20 pav. Galvenos montavimas	27
21 pav. Alkūninės sekcijos montavimas	27
22 pav. Alkūninės sekcijos nustatymas	27
23 pav. Standartinė alkūninė sekcija	28
24 pav. Apkrovų lentelė kopėčių dalims 150/200 kg	29
25 pav. Apkrovų lentelė kopėčių dalims 200/250 kg	29
26 pav. Posvyrio kampo skalė	30
27 pav. Alumininė kopėčių atrama	30
28 pav. Alumininės kopėčių atramos užkabinimas	30
29 pav. Suveržimo svirtis	31
30 pav. Kopėčių atramų nustatymo kampas	31
31 pav. Lyno suktuvo įstatymas	32
32 pav. Suktuvu kištukų skydelis	32
33 pav. Viršutinio galinio jungiklio montavimas	32
34 pav. Lyno nuvynojimas	33
35 pav. Lyno išvedimas per viršutinę dalį	33
36 pav. Galvenos PVC skydelis	33
37 pav. Lyno kreipimas ties alkūnina sekciija	33
38 pav. Lyno užkabinimas už vežimėlio	34
39 pav. Spyruoklinis skląstis prie vežimėlio	34
40 pav. Universaliosios platformos surinkimas	34
41 pav. Priekinis apsaugas universaliajai platformai	35
42 pav. Universaliosios platformos montavimas	35
43 pav. Universalioji platforma	35
44 pav. Kibirų kobinys	36
45 pav. Keičiamosios platformos šoninės sienelės montavimas	36
46 pav. Keičiamosios platformos teleskopinė atrama	37
47 pav. Keičiamoji platforma	37
48 pav. Šoninės sienelės ir šoninio apsaugo atvertimas	37
49 pav. Transportavimo platformos šoninių sienelių montavimas	38
50 pav. Didelės transportavimo platformos montavimas	38
51 pav. Transportavimo platforma	38
52 pav. Teleskopinių atramų užkabinimas	39
53 pav. Šoninių sienelių reguliavimas	39
54 pav. Plokščių platforma	40

55 pav. Kopėčių kelio atrama	40
56 pav. Čerpių platforma	41
57 pav. Vežimėlis čerpių platformai.....	41
58 pav. Paverčiamasis lovys su pavertimo įtaisu.....	42
59 pav. Paverčiamojo lovio montavimas.....	42
60 pav. Pavertimo įtaisas	43
61 pav. Lyno montavimas esant pavertimo įtaisui	43
62 pav. Paverčiamojo lovio ištuštinimas	44
63 pav. Paverčiamasis vežimėlis	44
64 pav. Atsitrenkimo plokšteli viršutinėje dalyje	44
65 pav. Lyno montavimo PVC skydelis	45
66 pav. Galinių jungiklių PVC skydelis	45
67 pav. Paverčiamasis lovys prie paverčiamojo vežimėlio	45
68 pav. Plokščių platforma su paverčiamuoju vežimeliu	46
69 pav. Perdavimo valdiklis	46
70 pav. Perdavimo jungiklis	46
71 pav. Vienpakopis rankinio valdymo įtaisas	48
72 pav. Dvipakopis rankinio valdymo įtaisas.....	49
73 pav. Stabdžio atleidimas	52

1 Pratarmė

Kam yra skirta ši montavimo ir eksploracijos instrukcija?

- mašinos montuotojams ir operatoriams
- mašinos techninės priežiūros darbuotojams (valymas/techninė priežiūra)

Kas yra pateikiama šioje montavimo ir eksploracijos instrukcijoje?

Šioje montavimo ir eksploracijos instrukcijoje rasite nuorodą šiomis temomis:

- Naudojimas pagal paskirtį
- Liekamieji pavoja
- Sauga
- Įrengimas
- Eksploracijā
- Sutrikimų šalinimas
- Klientų aptarnavimas

Ši montavimo ir eksploracijos instrukcija perteikia svarbią informaciją, kuri yra saugaus ir ekonomiško darbo su mašina sąlyga. Buvo daroma prielaida, kad mašinoje yra įrengtos visos galimos pasirinktys.

Ką Jūs bet kuriuo atveju turėtumėte padaryti nedelsdami!

Prieš montavimą ir paleidimą atidžiai perskaitykite šią montavimo ir eksploracijos instrukciją ir laikykites visų nuorodų, ypač saugos nuorodų.

Kas nėra pateikiama šioje montavimo ir eksploracijos instrukcijoje?

Ši montavimo ir eksploracijos instrukcija nėra remonto vadovas!

Remonto dokumentų šioje montavimo ir eksploracijos instrukcijoje nerasyte.

I ką reikia atkreipti dėmesį perparduodant mašiną?

Parduodami mašiną, pirkėjui perduokite šią montavimo ir eksploracijos instrukciją su kasmetinių patikrų įrašu ir atsarginių dalų sąrašu.

2 Charakteristikos

Ši eksplotacijos instrukcija galioja modeliui:

GEDA-LIFT 200 STANDARD, GEDA-LIFT 250 COMFORT, GEDA-FIXLIFT 250

GEDA®	28634		
Dechentreiter GmbH & Co. KG D-86663 Asbach - Bäumenheim			
CE			
GEDA® LIFT 200 STANDARD			
Max. Tragfähigkeit 200 kg			
Baujahr	Fabr.Nr.		
Drehzahl 1350 1/min	Zugkraft Winde max. 250 kg		
Hubgeschwindigkeit max. 22 m/min	IP 44	60 % ED	
Seillänge max. 63 m, Rundlitzenseil Ø 6 mm			
6x19 Standard, verzinkt, Kreuzschlag rechtsgängig			
Mindest-/Rechnerische Bruchkraft 19/22 kN			
P = 1,0 kW	230V 50Hz 6,4A	C _A = 60µF	C _B = 60µF

GEDA-LIFT 200 STANDARD

GEDA®	28633		
Dechentreiter GmbH & Co. KG D-86663 Asbach - Bäumenheim			
CE			
GEDA® LIFT 250 COMFORT			
Max. Tragfähigkeit 250 kg			
Baujahr	Fabr.Nr.		
Drehzahl 2780 1/min	Zugkraft Winde max. 300 kg		
Hubgeschwindigkeit max. 30 m/min	IP 44	60 % ED	
Seillänge max. 83 m, Rundlitzenseil Ø 6 mm			
6x19 Standard, verzinkt, Kreuzschlag rechtsgängig			
Mindest-/Rechnerische Bruchkraft 19/22 kN			
P = 1,3 kW	230V 50Hz 8,6A	C _A = 80µF	C _B = 40µF

GEDA-LIFT 250 COMFORT

GEDA®	28635		
Dechentreiter GmbH & Co. KG D-86663 Asbach - Bäumenheim			
CE			
GEDA® FIXLIFT 250			
Max. Tragfähigkeit 250 kg			
Baujahr	Fabr.Nr.		
Drehzahl 1300/2700 1/min	Zugkraft Winde max. 300 kg		
Hubgeschwindigkeit max. 19/38 m/min	IP 44	60 % ED	
Seillänge max. 83 m, Rundlitzenseil Ø 6 mm			
6x19 Standard, verzinkt, Kreuzschlag rechtsgängig			
Mindest-/Rechnerische Bruchkraft 19/22 kN			
P = 0,6/1,2 kW	230V 50Hz 7/8A	C _A = 80µF	C _B = 40µF

GEDA-FIXLIFT 250 specifikacijų lentelė

1 pav. Specifikacijų lentelės

Gamintojo adresas:



Mertinger Straße 60
D-86663 Asbach-Bäumenheim
Telefonas + 49 (0)9 06 / 98 09-0
Faksas + 49 (0)9 06 / 98 09-50
El. paštas: info@geda.de
WWW: http://www.geda.de

CE ženklas

Mašina turi CE ženklą

Kilmės šalis: Vokietija

3 Naudojimas pagal paskirtį ir naudojimo sritis



Mašina yra nuožulnusis keltuvas, kuris yra laikinai įrengiamas ir yra skirtas tik krovinių ir statybinių medžiagų gabenumui per statybos darbus. Kitoks leistinas ribas viršijantis naudojimas, kaip pvz. žmonių transportavimas, yra laikomas naudojimu ne pagal paskirtį. Už dėl to atsiradusią žalą gamintojas/tiekėjas neatsako. Atsakomybė tenka tik naudotojui.

- GEDA keltuva leidžiama naudoti krovinių ir statybinių medžiagų gabenumui per statybos darbus.

Naudojimui pagal paskirtį priskiriami

- gamintojo numatyta montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros sąlygų (montavimo ir eksploatacijos instrukcijos) laikymasis.
- atsižvelgimas į numatomą netinkamą kitų asmenų elgesį.
- šalies teisės aktų laikymasis.

Pasekmės įrenginį naudojant ne pagal paskirtį

- Pavojai naudotojo arba trečiųjų asmenų sveikatai ir gyvybei.
- Mašinos ir kito turto pažeidimas.

Reikalavimai montuotojams

Mašiną leidžiama montuoti, valdyti ir techniškai prižiūrėti tik specialistams (kompetentingiems asmenims), kurie savo išsilavinimo arba žinių ir praktinės patirties dėka užtikrina tinkamą valdymą ir yra informuoti apie pavojus. Šie asmenys įmonininko turi būti paskirti montavimui, išmontavimui ir techninėi priežiūrai.

Operatoriai

Mašiną leidžiama valdyti tik tiems asmenims, kurie savo išsilavinimo arba žinių ir praktinės patirties dėka užtikrina tinkamą valdymą. Šie asmenys turi būti

- įmonininko paskirti valdymui.
- atitinkamai instruktuoti ir informuoti apie pavojus.
- susipažinę su montavimo ir eksploatacijos instrukcija.
- laikytis šalies taisyklių.

Liekamieji pavojai



Nepaisant visų atsargumo priemonių, kurių buvo imtasi, kyla liekamieji pavojai.

Liekamieji pavojai yra potencialūs, neakivaizdūs pavojai, kaip pvz.:

- Sužalojimas dėl nekoordinuoto darbo.
- Pavojus dėl valdiklio sutrikimo.
- Pavojus dirbant ties elektros sistema.
- Pavojus dėl krovinių gabentimo priemonių pažeidimo.
- Pavojus dėl netinkamai užfiksuoto krovonio nukritimo.
- Pavojus dėl didelių vėjo greičių (> 45 km/h).

4 Sauga

4.1 Simbolių ir nuorodų paaiškinimas

4.1.1 Darbų saugos simbolis



Šį simbolį rasite ties visomis saugos nuorodomis, kurios reiškia pavojų asmenų sveikatai ir gyvybei. Laikykites šiu nuorodų ir elkitės atsargiai!

4.1.2 Dėmesio nuoroda

DĖMESIO yra vietose, kuriose pateikiama speciali informacija arba liepimai ir draudimai dėl žalos prevencijos, siekiant išvengti įrenginio pažeidimo.

4.1.3 Nuoroda

NUORODA yra vietose, kuriose pateikiama informacija apie ekonomišką mašinos naudojimą, arba nurodoma teisinga darbų eiga.

4.2 Bendroji sauga

Mašina yra pagaminta pagal naujausius technikos standartus ir yra saugi eksplloatuoti. Tačiau dėl darbo procesų mašina turi vietų ir dalių, kurių negalima apsaugoti, nepakenkiant veikimui ir valdymui. Todėl yra reikalinga gera asmens saugos praktika, siekiant apsaugoti darbuotojus ir įrenginį. Šis įrenginys gali kelti pavojus, jei jį netinkamai arba ne pagal paskirtį naudos neparengti darbuotojai.

- Prieš transportavimą, montavimą, paleidimą, išmontavimą ir prieš techninę priežiūrą perskaitykite ir tiksliai laikykites mašinos montavimo ir eksplloatacijos instrukcijų bei saugos nuorodų!

Pirmiausia perskaitykite ir supraskite montavimo ir eksplloatacijos instrukciją, tai daryti darbo metu yra per vėlu!

- Eksplloatacijos instrukciją laikykite prieinamoje vietoje arti mašinos.
- Be montavimo ir eksplloatacijos instrukcijos galioja visuotinai taikomos, įstatymų numatytos ir kitos privalomos nuostatos dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos ir aplinkosaugos atitinkamoje šalyje, kurioje yra eksplloatuojama mašina (pvz., asmens apsaugos priemonių, tokų kaip apsauginis šalmas, apsauginiai batai ir t. t., naudojimas).
- Laikykites pritaisyty nurodomųjų ir įspėjamųjų ženklų.
- Dirbkite tik su prigludusiais drabužiais, apsauginiais batais ir apsauginiu šalmu. Nenešiokite jokių papuošalų, tokius kaip grandinėlės ir žiedai. Kyla susižalojimo pavojus dėl užsikabinimo arba įtraukimo.
- Susižalojimų arba nelaimingų atsitikimų atveju nedelsdami kreipkitės į gydytoją.



Pasekmės nesilaikant saugos nuorodų

Saugos nuorodų nesilaikymo pasekmės gali būti pavojus tiek žmonėms, tiek aplinkai ir mašinai. Jų nesilaikant, galima prarasti teisę reikšti bet kokias pretenzijas atlyginti žalą.

Reikalavimai naudotojams

Žr. sk. „Eksploatacija“

4.3 Eksploatacijos sauga

- Mašiną reikia įrengti ir išmontuoti pagal pateikiamą montavimo instrukciją, vadovaujant įmonininko paskirtam specialistui.
- Įrenginį stabilių pastatykite ir užfiksukite žemėje kuoliukais arba pritvirtinkite kaiščiais.
- Atsižvelkite į keltuvo keliamąją galią: ji priklauso nuo keltuvo ilgio, kopėčių posvyrio, ir ar yra dirbama su, ar be kopėčių atramos. Žr. posvyrio skalę bei apkrovų lentelę apatinėje dalyje.
- Mašiną naudokite tik jai esant nepriekaištingos techninės būklės, atsižvelgdami į saugą ir pavojus, laikydamiesi eksploatacijos instrukcijos.
- Nedelsdami šalinkite sutrikimus, galinčius turėti įtakos saugai.
- Atsiradus su sauga susijusiems įrenginio arba jo eksploatacinės būsenos pokyčiams, mašiną nedelsdami išjunkite ir apie sutrikimą praneškite įmonės vadovybei arba jos įgaliotam asmeniui.
- Nevykdykite jokių mašinos pakeitimų, primontavimų arba pertvarkymų. Tai taip pat galioja saugos įtaisų montavimui ir nustatymui, kaip pvz. galinių jungiklių.
- Nekeiskite, nepašalinkite, neapeikite ir nešuntuokite apsauginių įtaisių.
- Nedelsdami pakeiskite pažeistus arba pašalintus nurodomuosius ir įspėjamuosius ženklus bei saugos užrašus.
- Situacijoje, kai kyla pavojus operatoriams arba mašinai, mašiną galima išjungti paspaudus avarinio išjungimo mygtuką rankinio valdymo įtaise (1).



2 pav. Avarinio išjungimo mygtukas

- Jei vėjo greičiai >45 km/h, nuleiskite krovinių platformą ir išjunkite įrenginį. (6 vėjo stiprumas, švilpimas ties vielinėmis linijomis!)
- Nepaleiskite įrenginio, jei dėl mašinos, krovinių gabėjimo priemonės arba krovino gali kilti pavojus asmenims.
- Įmonininkas turi pasirūpinti, kad pavojaus zona prie apatinės krovimo vietas, išskyrus prieigą prie krovinių gabėjimo priemonės arba kabinio, būtų atitverta.

4.3.1 Patikros

GEDA LIFT yra mašina pagal EB Mašinų direktyvą 2006/42/EB. Atitikties deklaracijos kopija yra išspausdinta šioje naudojimo instrukcijoje.

Patikros po kiekvieno įrengimo → žr. 13.1 skyrių

Gamykloje jau buvo atliktos **šios patikros**:

- Dinaminė patikra su 1,1 dydžio naudingaja apkrova.
- Elektros įrangos patikros pagal EN 60204.
- Veikimo patikros.

Periodinės patikros:

- Patikras prieš paleidimą, periodines patikras bei tarpines patikras reikia atlikti pagal šalies teisės aktus.

NUORODA

GEDA rekomenduoja periodinę patikrą atlikti kartą per metus. Esant didesnėms apkrovomis (pvz., eksploatacijai keliomis pamainomis), tikrinti reikia trumpesniais intervalais.

- Periodinės patikros rezultatus galima fiksuoti raštu priede.

4.3.2 Montavimo, eksploatacijos ir transportavimo saugos nuorodos

- Prieš pradēdami darbą eksploatacijos vietoje, susipažinkite su darbo aplinka, pvz., kliūtimis darbo ir eismo zonoje, keliamaja grunto galia ir būtinu statybvietais atitvėrimu nuo viešojo eismo zonos.
- Pakraukite ir transportuokite tik kruopščiai išmontuotą, supakuotą ir pritvirtintą įrenginį.
- Visada apsaugokite mašiną nuo neleistino naudojimo (išjunkite srovę)! Darbo pabaigoje/per pertraukas nepalikite valdymo pulto palaido gulėti, bet atjunkite ir laikykite užrakintą.
- Krovinių ant krovinių platformos reikia saugiai padėti, medžiagas, kurios yra linkę nuslinkti, yra aukštesnės už platformą arba gali parvirsti, reikia užfiksuoti (taip pat galvokite apie staiga pakylantį suktuvą).
- Nebūkite ir nedirbkite po krovinių platforma!
- Po krovinių platforma nedékite jokių daiktų.
- Krovinių gabėjimo priemonę pakraukite per viduri, atsižvelkite į maks. keliamąją galią.
- Išsikiš kroviniai yra neleistini.
- Eksploatacija vertikaliai yra neleistina.
- Patirkinkite, ar néra išoriškai pastebimų pažeidimų, triukšmų ir trūkumų. Apie nustatytus pokyčius arba sutrikimus nedelsdami praneškite įmonės vadovybei arba jos įgaliotam asmeniui. Esant reikalui, mašiną nedelsdami išjunkite ir užblokuokite.
- Nelipkite ant krovinių gabėjimo priemonių!

4.3.3 Techninės priežiūros saugos nuorodos

- Prieš techninės priežiūros darbus ištraukite tinklo kištuką.
- Techninės priežiūros ir remonto darbus paveskite atlikti tik įgaliotiems specialistams. Per juos, pvz., taip pat reikia atsižvelgti į ypatingus pavojus, kyylančius dirbant ties elektros sistemomis.
- Po techninės priežiūros darbų vėl tinkamai pritaisykite visus išmontuotus apsauginius įtaisus.
- Savavališki mašinos pertvarkymai arba pakeitimai kenkia saugai ir yra neleistini.
- Atsarginės dalys privalo atitikti techninius gamintojo reikalavimus. Rekomendacija:
Naudokite tik originalias GEDA atsargines dalis.

4.4 Pasiūlymas parengti darbo instrukciją

Darbo instrukcijos yra taisyklės, kurias įmonininkas parengia dėl saugaus darbo proceso. Tai yra privalomos instrukcijos, kurias įmonininkas paskelbia pagal savo vadovavimo teisę. Remiantis nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklėmis, darbuotojai yra įpareigojami laikytis šių instrukcijų. Bendroji įmonininko pareiga parengti ir paskelbtai darbo instrukcijas turi būti kildinama iš nelaimingų atsitikimų prevencijos reglamento „Bendrijų taisyklių“.

Pagal šį reglamentą įmonininkas turi duoti nurodymus dėl nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos, ir yra reikalaujama, kad įmonininkas instruktuotų apdraustuosius apie per jų atliekamus darbus kylančius pavojus bei priemones jiems išvengti. Šiuos reikalavimus įmonininkas gali išpildyti pasitelkdamas darbo instrukcijas.

Taigi, čia pateikiamą eksploatacijos instrukciją reikia papildyti šalies nelaimingų atsitikimų prevencijos ir aplinkosaugos taisyklėmis! EN 60204-1 ir EB direktyvos

- 89/655/EEB dėl būtiniausių darbo įrenginių naudojimui taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.

4.5 Darbuotojų reikia supažindinti su šiomis temomis:

- Darbe su naudojama krovinių platforma kylantys pavojai ir būtinos apsaugos priemonės bei elgesio taisyklės, išskaitant instrukcijas pavojaus atveju ir pirmają pagalbą.
- Saugios darbinės būklės reguliarios patikros pobūdis ir apimtis (žr. 13 sk.).
- Techninė priežiūra.
- Veikimo sutrikimų šalinimas.
- Aplinkosauga.
- Saugus darbas su elektros įranga.
- Naudotojo įmonė instrukcijomis ir tikrinimais turi pasirūpinti švara ir tvarka mašinos įrengimo vietoje.
- Naudotojo įmonė turi nedviprasmiškai sureguliuoti kompetencijas dėl įrengimo ir išmontavimo, valdymo ir techninės priežiūros, ir jų turi laikytis visi asmenys, kad saugos požiūriu neatsirastų neaiškių kompetencijų.
- Operatorius privalo įsipareigoti eksploatuoti tik nepriekaištingos būklės mašiną. Jis yra įpareigotas apie atsiradusius įrenginio pokyčius, susijusius su sauga, nedelsiant pranešti savo viršininkui.
- Laikykitės pritaisytyų nurodomųjų ir įspėjamųjų ženklų.
- Operatorius taip pat turi pasirūpinti, kad prie mašinos nebūtų neįgaliotų asmenų.

5 Techniniai duomenys

GEDA® LIFT 200 STANDARD

- Variklio galia 1,0kW
- Variklio srovė 6,4A
- Ijungimo trukmė (IT) 60%
- Apsaugos laipsnis IP 44
- Suktuvos svoris (su 43m lynu): 56kg
- Maks. kopėčių kelio ilgis iki karnizo atbrailos: 19m
- Kėlimo greitis: 25m/min.
- Maks. keliamoji galia: 200kg
- Vienos kopėčių dalies ilgis: 0,5m / 0,75m / 1m / 2m
- Matmenys, pvz., kai 18,3m (keltuvas supakuotas) 2,2m x 0,8m x 1,15 (1,45m)
- Lyno ilgis 43m, maks. 63m

GEDA® LIFT 250 COMFORT

- Variklio galia 1,3kW
- Variklio srovė 8,6A
- Ijungimo trukmė (IT) 60%
- Apsaugos laipsnis IP 44
- Suktuvos svoris (su 43m lynu): 48kg
- Maks. kopėčių kelio ilgis iki karnizo atbrailos: 19m
- Kėlimo greitis: 30m/min.
- Maks. keliamoji galia: 250kg
- Vienos kopėčių dalies ilgis: 0,5m / 0,75m / 1m / 2m
- Matmenys, pvz., kai 18,3m (keltuvas supakuotas) 2,2m x 0,8m x 1,15 (1,45m)
- Lyno ilgis 43m, 63m, maks. 83m

GEDA® FIXLIFT 250

- Variklio galia 0,6/1,2kW
- Variklio srovė 7/8A
- Ijungimo trukmė (IT) 60%
- Apsaugos laipsnis IP 44
- Suktuvos svoris (su 43m lynu): 48kg
- Maks. kopėčių kelio ilgis iki karnizo atbrailos: 19m
- Kėlimo greitis: 19/38 m/min.
- Maks. keliamoji galia: 250kg
- Vienos kopėčių dalies ilgis: 0,5m / 0,75m / 1m / 2m
- Matmenys, pvz., kai 18,3m (keltuvas supakuotas) 2,2m x 0,8m x 1,15 (1,45m)
- Lyno ilgis 43m, 63m, maks. 83m

Bendrieji:

- Suktuvos pavaros mechanizmo mazgas „M2“ pagal FEM 1001 2 sąsiuvinį
- Skleidžiamo triukšmo vertės (matavimo neapibrėžties konstanta yra 4 dB (A)) $L_{PA} < 78 \text{ dB (A)}$
- Dinaminis slėgis pagal EN 12158-2:
montavimo metu $q = 100 \text{ N/m}^2 (= 45 \text{ km/h})$
veikimo metu $q = 100 \text{ N/m}^2 (= 45 \text{ km/h})$
išjungus Krovinių gabėjimo priemonė ant žemės

Pagrindinį bloką sudaro:

- 1 elektrinis suktuvas 230V/50Hz su 43m lynu - 6mm DIN 3060 SE 1770, mažiausioji nutraukimo jėga 19,7kN
- Galinis jungiklis su 21m linija (prijungiamas prie LIFT 250 COMFORT ir FIXLIFT 250)
- Rankinio valdymo įtaisas su 5 m linija (prijungiamas prie LIFT 250 COMFORT ir FIXLIFT 250)
- Standartinis vežimėlis su lyno trūkio saugikliu
- 1 apatinė dalis 2m
- Viršutinė dalis

Nuožulniojo keltuvo ilgintuvas**GEDA-LIFT 200 STANDARD, GEDA-LIFT 250 COMFORT, GEDA-FIXLIFT 250**

	su kopėčių dalimi 150/200 kg	su kopėčių dalimi 200/250 kg
- Kopėčių dalis 2m su žiedinėmis veržlėmis, visa	9,5kg	11,3kg
- Kopėčių dalis 1m su žiedinėmis veržlėmis, visa	5,8kg	6,8kg
- Kopėčių dalis 0,75m su žiedinėmis veržlėmis, visa	4,9kg	5,8kg
- Kopėčių dalis 0,5m su žiedinėmis veržlėmis, visa	4kg	4,8kg
- Alumininė kopėčių atrama 5,7m	11kg	11kg
- Ilgintuvas 2,0m alumininėi kopėčių atramai	4kg	4kg

Krovinių gabėjimo priemonės

- Universalioji platforma su atverčiamu šoniniu apsaugu	31kg
- Priekinis apsaugas universalajai platformai	3,9kg
- Kibirų kabinys, uždedamas ant universaliosios platformos	6,5kg
- Keičiamoji platforma su atverčiamu šoniniu apsaugu	38kg
- Didelė transportavimo platforma su vertikaliai ir horizontaliai uždedamomis šoninėmis sienelėmis (nustatomas platformos posvyris)	55kg
- Plokščių platforma su atrama, nustatoma 0,5–1,6 m pločio plokštėms	40kg
- Čerpių platforma su pakeliamomis apsauginėmis grotelėmis, vežimeliu ir 2 padéklais	40kg
- Paverčiamasis lovys su pavertimo įtaisu (tinka tik standartiniam vežimeliui)	64kg

Priedai


- Alkūninė sekcija, nuo 20° iki 45° tolygiai nustatoma, sukiojama, su trumpu ir ilgu statiniu	16,5kg
- Alkūninė sekcija, nuo 20° iki 45° tolygiai nustatoma	14kg
- Važiuoklė su ratų apkrovos panaikinimu	12kg
- Mažas statybinis srovės skirstytuvas	8kg
- Kabelio būgnas 33 m, 3 x 2,5 mm ²	8kg
- Ilginamasis vamzdis alumininėi kopėčių atramai iki 7,4 m	4kg
- Važiuoklė pagrindinio bloko transportavimui rankiniu būdu	11kg
- Čerpių skirstytuvas	11kg
- Atraminis stogo stovas	9,4kg

Specialieji priedai

- Paverčiamasis vežimėlis su lyno trūkio saugikliu 45kg
- Paverčiamasis lovys paverčiamajam vežimėliui 31kg

6 Aprašymas

- Visus GEDA nuožulniuosius keltuvus galima įrengti iki 19m ilgio bėgių kelio iki karnizo atbrailos.
- Montavimas atliekamas be įrankių, tiesiai darbo vietoje.
- Parankiai lengvi alumininiai bėgiai yra įkišami vienas į kitą ir prisukami rankiniu būdu.
- Keltuvas išsijungia automatiškai, kai pasiekia viršutinį arba apatinį galą, arba atsipalaidoja lynas.
- Ivairios krovinių gabėjimo priemonės (žr. 5 sk.) visuose trijuose variantuose yra vienodos.
- Apatinę dalį prailginus sustiprintais kopėčių profiliuociais, maksimali keliamoji galia padidėja iki 250kg, kaip nurodyta keliamosios galios duomeniu prie apatinės dalies (žr. 24 ir 25).
- Pavojaus zoną, išskyrus prieigą prie krovinių gabėjimo priemonės, reikia atitverti ir paženklini.
- Valdymas yra vykdomas rankinio valdymo įtaisu už pavojaus zonas ribų.



3 pav. Pavojaus zonas atitvėrimas

GEDA-LIFT 200 STANDARD

- 1 kėlimo greitis
Vežimėlio kėlimo greitis maks. 25m/min.
- Rankinio valdymo įtaisu yra valdomas keltuvas.
- Rankinio valdymo įtaise galima pasirinkti kryptį aukštyn ir žemyn.


GEDA-LIFT 250 COMFORT

- 1 kėlimo greičiai
Vežimėlio kėlimo greitis maks. 30m/min.
- Prijungiamu rankinio valdymo įtaisu yra valdomas keltuvas.
- Rankinio valdymo įtaise galima pasirinkti kryptį aukštyn ir žemyn.

GEDA-FIXLIFT 250

- 2 kėlimo greičiai
Judėjimo pradžia ir sustabdymas 19m/min, tarp jų vežimėlio kėlimo greitis maks. 38m/min.
- Prijungiamu rankinio valdymo įtaisu yra valdomas keltuvas.
- Rankinio valdymo įtaise galima pasirinkti kryptį aukštyn ir žemyn dviem greičio pakopomis.

6.1 Komponentai ir aktyvinimo elementai



4 pav. GEDA-LIFT

1 = apatinė kopėčių dalis

2 = suktuvas

3 = standartinis vežimėlis

4 = kopėčių dalis

5 = aliumininė kopėčių atrama,
teleskopiškai prailginama

6 = alkūninė sekcija

7 = galvena

6.1.1 GEDA LIFT 200 STANDARD


Rankinio valdymo įtaisas ir galinis jungiklis „aukštyn“ suktuve GEDA-LIFT 200 STANDARD yra prijungti fiksuočiai.

1 = suktuvas „GEDA-LIFT 200 STANDARD“

2 = valdymo linija

3 = tinklo maitinimo linija su kištuku

4 = galinio jungiklio linija



5 pav. Suktuvas LIFT 200 STANDARD

6.1.2 GEDA LIFT 250 COMFORT ir FIXLIFT 250

Suktuvas LIFT 250 COMFORT


Rankinio valdymo įtaisas ir galinis jungiklis „aukštyn“ suktuve LIFT 250 COMFORT ir FIXLIFT 250 yra sujungti kištukinėmis jungtimis su suktuvu, todėl juos galima nuimti.

1 = suktuvas „GEDA-LIFT 250 COMFORT“

2 = 5 polių kištukinis lizdas (pilkas) rankinio valdymo įtaisui


3 = 3 polių kištukinis lizdas (pilkas) viršutiniam galiniam jungikliui

4 = tinklo maitinimo linija su kištuku



6 pav. Suktuvas LIFT 250 COMFORT

5 = 7 polių kištukinis lizdas (mėlynas) rankinio valdymo įtaisui




7 pav. Suktuvas FIXLIFT 250

6.1.3 Rankinio valdymo įtaisas suktuvui GEDA-LIFT 200 STANDARD ir LIFT 250 COMFORT

Rankinio valdymo įtaisas įjungia greičio pakopą kryptimi aukštin ir žemyn. Suktuvui „LIFT 250 COMFORT“ rankinio valdymo įtaisas turi kištuką.

- 1 = avarinio išjungimo mygtukas
- 2 = mygtukas AUKŠTYN
- 3 = mygtukas ŽEMYN
- 4 = pakabinimo apkaba




8 pav. Rankinio valdymo įtaisas (1 pakopos)

6.1.4 Rankinio valdymo įtaisas suktuvui GEDA FIXLIFT 250

Suktuvui „FIXLIFT 250“ rankinio valdymo įtaisas turi kištuką.

- 1 = avarinio išjungimo mygtukas
- 2 = mygtukas AUKŠTYN
- 3 = mygtukas ŽEMYN
- 4 = pakabinimo apkaba




9 pav. Rankinio valdymo įtaisas (2 pakopų)

6.1.5 Viršutinis galinis jungiklis

Viršutinis galinis jungiklis (1) visuose suktuvuose yra vienodas.

Suktuve „LIFT 200 STANDARD“ galinio jungiklio linija yra fiksuotai prispausta prie suktuvo skirstomosios dėžės.




10 pav. Viršutinis galinis jungiklis

6.1.6 Apatinis galinis jungiklis (atsipalaidavusio lyno išjungiklis)

Apatinį galinį jungiklį aktyvina atsipalaidavusio lyno išjungiklis.

- Lynas yra išvestas pro atsipalaidavusio lyno išjungiklį (1), ir jį įtempia vežimėlis su krovinių gabentimo priemone.
- Jei vežimėlis juda į apatinę dalį, lynes atsipalaidoja, ir atsipalaidavusio lyno išjungiklis (1) išjungia judėjimą žemyn.




11 pav. Apatinis galinis jungiklis

6.2 Priedai


6.2.1 Važiuoklė pagrindinio bloko transportavimui rankiniu būdu

- Suktuvo arba išardyto keltuvo bloko (apatinės dalies su suktuvu ir vežimeliu, jei reikia, su universalija platforma ir visomis keltuvo dalimis) transportavimui rankiniu būdu.
- Užfiksuokite palaidas dalis pateikiamu pritvirtinimo diržu (2).



12 pav. Važiuoklė

- Pridėkite važiuoklę (1) iš galo prie suktuvo (apkabos turi įsikišti iš apačios), pasukite abu fiksavimo antdėklus į išorę ir užfiksuokite važiuoklę, tuo tikslu priverždami abu ąsimius varžtus.



13 pav. Važiuoklės montavimas

6.2.2 Važiuoklė

Važiuoklė šoniniams darbinėms parengties nuožulniojo keltuvo su ratų apkrovos panaikinimu perstūmimui.


Prieš pastatydami nuožulnųjį keltuvą, ties apatinė dalimi

- Išmontuokite antgalius.
- Užkabinkite važiuoklę dviem kaičiais ir užfiksukite. - Ratai turi būti nukreipti pirmyn.

NUORODA

Prieš perkeldami nuožulnųjį keltuvą, nuleiskite vežimėli.

- Darbo metu panaikinkite važiuoklės (1) apkrovą, tuo tikslu
- Paspauskite svirtį (2) žemyn.
- Pakelkite fiksavimo apkabą (3).
- Vėl atleiskite aukštyn svirtį (2).




14 pav. Važiuoklė

6.2.3 Atraminis stogo stovas

Su atraminiu stogo stovu yra galimas stogo dengimas po kopėcių keliu.

- Įstatykite atraminį stogo stovą (1) į ant stogo esančio kopėcių kelio skersinį (4) ir užfiksukite spryukliniu skląsciui (3).
- Nustatykite aukštį abiem išorinėmis fiksavimo apkabomis (2).




15 pav. Atraminis stogo stovas

6.2.4 Čerpių skirstytuvas

Horizontaliam čerpių paskirstymui ant stogo.

- Uždėkite čerpių skirstytuvą ant grebėstų ir stumdykite į šonus.



16 pav. Čerpių skirstytuvas

6.2.5 Mažas statybinis srovės skirstytuvas

Statybinius keltuvus reikia eksploatuoti su statybiniu srovės skirstytuvu (žr. šalies teisės aktus).

- Ikalkite strypinių ižemiklį (3) į žemę ir sujunkite su geltonu/žaliu statybinio srovės skirstytuvo PE laidu.
- Sujunkite statybinio srovės skirstytuvo tinklo maitinimo liniją (1) su maitinimo tinklu statybvetėje.
- Paspausdami testavimo mygtuką, išbandykite liekamosios srovės įtaiso suveikštę.
- Prijunkite suktuvo tinklo maitinimo liniją (2) prie statybinio srovės skirstytuvo.



17 pav. Mažas statybinis srovės skirstytuvas

7 Reikalavimai įrengimo vietai

7.1 Pagrindas

- Horizontalus, pakankamos keliamosios galios pagrindas.
- Jei tokio nėra, naudokite apkrovą paskirstančius padėklus.

7.2 Elektros jungtis (įrengimo vietoje)

- Įrengimo vietoje yra reikalingas statybinis srovės skirstytuvas su 230 V (110V) 50 Hz liekamosios srovės įtaisu ir 16 A inerciniu saugikliu.
- Tinklo įvadas su kištuku su jėzeminimo kontaktu yra 3 m ilgio. Tinklo įvado prailginimui prijunkite guminės žarnos liniją (bent 3 x 2,5 mm² arba 3 x 4mm² esant 110V, maks. 50m), kad išvengtumėte įtampos kritimo ir tokiu būdu variklio galios nuostolių.

NUORODA

Esant prastam elektros maitinimo tinklui, jei reikia, atjunkite kitus elektros imtuvus.

- Jungtis esant 110 V, 50 Hz: 3 x 4,0 mm². - Laikykites šalies teisės aktų dėl 110 V jungties.

8 Transportavimas

- Gavę patikrinkite keltuvo siuntą pagal savo užsakymą, ar neturi transportavimo pažeidimų ir ar pilnai su komplektuota.
- Esant transportavimo pažeidimams, nedelsdami informuokite vežėją ir prekybininką!
- Keltuvą transportavimui į statybietę galima išardyti į atskiras dalis.
- Sunkiausia dalis = 56 kg (suktuvas „LIFT 200 STANDARD“).
- Ilgiausia dalis = 2,20 m.

9 Įrengimas



Nuožulnųjį keltuvą reikia įrengti pagal montavimo ir eksploatacijos instrukciją, vadovaujant įmonininko paskirtam specialistui!
Šis specialistas turi būti susipažinęs su montavimo ir eksploatacijos instrukcija, turėti pakankamai patirties ir būti informuotas apie esamus pavojus darbe su keltuvu.

Montuotojai

Nuožulnųjį keltuvą leidžiama montuoti, išmontuoti ir techniškai prižiūrėti tik specialistams (kompetentingiems asmenims), kurie savo išsilavinimo arba žinių ir praktinės patirties dėka užtikrina tinkamą valdymą ir yra informuoti apie pavojus. Šie asmenys įmonininko turi būti paskirti montavimui, išmontavimui ir techninei priežiūrai.

9.1 Bendrosios saugos nuorodos


- Prieš kiekvieną įrengimą patikrinkite, ar visos keltuvo dalys, kaip pvz. kopėčių dalys, elektros linijos ir valdiklis, yra nepriekaištingos būklės. Esant pažeidimui, nepaleiskite keltuvo! - Nedelsdami pakeiskite pažeistas dalis.
- Eksploatacijos vietoje susipažinkite su darbo aplinka, pvz., kliūtimis darbo ir eismo zonoje ir būtinu statybietės atitvėrimu nuo viešojo eismo zonos.
- Atitverkite ir įspėjamuoju ženklu paženklinkite keltuvo pavojaus zoną.
- Po keltuvu draudžiama būti žmonėms.
- Neviršykite maks. 19m bėgių kelio ilgio iki karnizo atbrailos! - Ant stogo atremtą nuožulnųjį keltuvą galima bet kiek prailginti.

DĖMESIO

- Lyno ilgis turi būti atmatuotas taip, kad abi paskutinės lyno vijos visada liktų ant lyno būgno.
- Atsižvelkite į keltuvo keliamąją galią: ji priklauso nuo keltuvo ilgio, kopėčių posvyrio, ir ar yra dirbama su, ar be kopėčių atramos. Žr. posvyrio skalę bei apkrovų lentelę apatinėje dalyje.
- Asmenų gabenimas yra draudžiamas.
- Lipti ant krovinių gabentino priemonės yra draudžiama.
- Laikykite šalies darbo saugos institucijų nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių ir visų galiojančių įstatymų ir direktyvų.
- Naudokite asmens apsaugos priemones (pvz., apsauginį šalmą, apsauginius batus).


9.2 Kopėčių dalių surinkimas ir įrengimas

- Dėl laipsniškų bėgių ilgių (2m, 1m, 0,75m ir 0,5m) yra įmanoma keltuvo ilgį tiksliai priderinti iki 25cm.
- Tikslus aukštis yra priderinamas nuožulniaja padėtimi.
- Padėkite apatinę dalį (1) ir tolesnes bėgių dalis (3) su įvirintais vamzdžiais apačioje ant žemės.
- Įstatykite vežimėlį (2) į apatinę dalį (1) (lyno trūkio saugiklis (7) turi būti nukreiptas aukštyn).



18 pav. Vežimėlio įstatymas į apatinę dalį

- Sujunkite apatinę dalį (1) ir bėgių dalis (3) tarpusavyje ir prisukite (žiedinės veržlės (4) turi būti nukreiptos į išorę).
- Lygiai taip pat surinkite kopėčių dalis, maks. įrengimo ilgį žr. apkrovų lentelėje apatinėje dalyje.



19 pav. Kopėčių dalių surinkimas

DĖMESIO

Maksimalus bėgių kelio ilgis iki karnizo atbrailos = 19 metrų.

Ant stogo atremtą nuožulnųjį keltuvą galima bet kiek prailginti. - Lono talpą žr. 5 sk.




Kopėčių kelią leidžiama įrengti tik 50° – 70° posvyrio kampo diapazone.

DĖMESIO

Keltuvą stabiliai įrenkite ant tvirto, lygaus pagrindo. Jei tai neįmanoma, naudokite apkrovą paskirstančius padėklus.

9.2.1 Įrengimas be alkūninės sekcijos

- Viršutiniame kopēčių kelio gale uždékite viršutinę dalį (5). - Lyno skriemulio apsaugas (6) yra nukreiptas aukštyn.
Iš vidaus prakiškite varžtą su kakleliu, iš išorės prisukite su spyruokline poveržle ir žiedine veržle (4).



20 pav. Galvenos montavimas


- Pastatykite kopēčių kelią. - Jei reikia, išveskite lyną aplink viršutinę dalį ir patraukite aukštyn.
- Apsaugokite kopēčių kelią viršutinėje srityje, pvz., viršutinę dalį, nuo nuslinkimo (pririškite arba pritvirtinkite prie statinio).
- Apatinę dalį ir atramą reikia pritvirtinti prie žemės (kaiščiais, kuoliukais ar pan.).

9.2.2 Įrengimas su alkūnine sekcija

- Viršutiniame kopēčių kelio gale yra uždedama ir prisukama alkūninė sekcija (8).
- Iš vidaus pro abu elementus prakiškite varžtą su kakleliu, iš išorės prisukite su spyruokline poveržle ir žiedine veržle (4).


DĖMESIO

Alkūninė sekcija turi remtis į karnizo atbrailą. Dėl lengvesnio priderinimo alkūninę sekciją galima pasukti (ilgoji pusė 0,66 m; trumpoji pusė 0,33 m).



21 pav. Alkūninės sekcijos montavimas


- Pastatykite kopēčių kelią. - Jei reikia, išveskite lyną aplink alkūninę sekciją ir patraukite aukštyn.
- Atleiskite žiedines veržles (9) prie nustatymo apkabos (10) ir priderinkite alkūninę sekciją (8) prie stogo nuolydžio.
Tolygiai nustatoma nuo 20° iki 45°.
- Uždékite reikiamas kopēčių dalis, tačiau ne mažiau kaip vieną 2m kopēčių dalį prie alkūninės sekcijos (8), ir prisukite žiedinėmis veržlėmis (4).
- Vėl priveržkite žiedines veržles (9) prie alkūninės sekcijos (8) nustatymo apkabos. - Krumpliai turi švariai susikabinti.



22 pav. Alkūninės sekcijos nustatymas

Kaip paprastesnę alternatyvą pirma aprašytai alkūninei sekcijai galima naudoti standartinę alkūninę sekciją (11).

- Montavimas atliekamas taip pat, kaip pirma aprašyto alkūninės sekcijos, bet jos negalima pasukti.
- Standartinė alkūninė sekcija (11) taipogi yra tolygiai nustatoma nuo 20° iki 45°.
- Atleiskite žiedines veržles (12), sureguliuokite aliumininius profiliuočius (14) ir taip priderinkite prie stogo nuolydžio. Perėjimą nuo aliumininių profiliuočių iki plieninio laikiklio (13) darbo paviršiaus reikia nustatyti taip, kad jis kuo labiau sutaptų.
- Aliumininių profiliuočių (14) nustatymas yra galimas plieninio laikiklio (13) viršuje ir apačioje.
- Vėl priveržkite žiedines veržles (12).



23 pav. Standartinė alkūninė sekcija


NUORODA

Už alkūninės sekcijos kopėcių kelio posvyrio kampas turi būti bent 15°, kad užtikrinti sklandžią atbulinę vežimėlio eiga.


- Kopėcių dalies gale uždékite ir prisukite viršutinę dalį (5). - Lyno krypties keitimo skriemulys yra nukreiptas aukštyn (žr. 20).
- Pririškite viršutinę dalį prie statinio.
- Apatinę dalį ir atramą reikia pritvirtinti prie žemės (kaiščiais, kuoliukais ar pan.).

9.3 Kopėčių atramų įstatymas

GEDA nuožulnųjį keltuvą galima eksploatuoti su arba be kopėčių atramos. Atitinkama keliamoji galia yra nurodyta lipduke prie pagrindinio bloko 24 ir 25.



24 pav. Apkrovų lentelė kopėčių dalims 150/200 kg



25 pav. Apkrovų lentelė kopėčių dalims 200/250 kg

NUORODA

Svorii duomenys apkrovų lentelėse galioja tik su standartiniu vežimėliu (14,4kg) ir universalija platforma (31kg). Apkrovų lentelėse nurodyti svoriai, naudojant paverčiamąjį vežimėlį ar kitas krovinių gabėjimo priemones, sumažėja papildomu šių primontuojamų dalių svoriu.



Apatinė dalis visų modelių keltuvuose yra standartiskai suprojektuota maks. 250 kg keliamajai galiai.

Apkrovų lentelėje yra nurodomos leistinos keliamosios galios, priklausomai nuo šių veiksnių:


- kopėčių dalių 150/200kg arba 200/250kg;
- kopėčių kelio bendrojo ilgio;
- eksploatacijos be arba su 5,7 m arba 7,6 m atrama;
- krovinių gabėjimo priemonės.

- Skalėje prie apatinės dalies nustatykite kopėčių kelio posvyrio kampą ir apkrovų lentelėje raskite keliamają galią.
- Pagal poreikį naudokite 5,7 m arba 7,6 m kopėčių atramą.



26 pav. Posvyro kampo skalė

- Paguldytas ant žemės sujunkite viršutinę kopėčių atramos dalį (1) ir apatinę kopėčių atramos dalį (2) tarpusavyje ir užfiksuojite (kaišiu su spyruokliniu kištuku (3)).
- Dabar aliumininę kopėčių atramą galima ištraukti iki 5,7m. Jei yra reikalinga ilgesnė kopėčių atrama, reikia naudoti ilginamąjį vamzdį (nepavaizduotas), ir tada galima teleskopiškai prailginti iki 7,6m.




27 pav. Aliumininė kopėčių atrama

NUORODA


Reikštū pasirinkti tokį kopėčių atramos ilgi, kad kopėčių atramą galima būtų užkabinti kuo labiau per bėgių kelio vidurį (arba šiek tiek žemiau jo), ir atrama būtų pasvirusi apie 80° žemės link (30).

- Užkabinkite aliumininę kopėčių atramą per kopėčių vidurį iš viršaus už kopėčių skersinio. - Fiksatorius užsifiksuoja savaimė, ir jį galima vėl atleisti traukiant už virvės.




28 pav. Aliumininės kopėčių atramos užkabinimas

- Ištraukite ištraukiamąjį vamzdį, atleisdami suveržimo svirtį (4), ir nustatykite pageidaujamą ilgi.



29 pav. Suveržimo svirtis

- Užfiksokite apatinę kopėcių dalį ir apatinę atramos dalį kuoliukais. Atsižvelkite į įrašytus kampus.



30 pav. Kopėcių atramų nustatymo kampus



Dėl kopėcių atramos negalima pertempti kopėcių kelio. Natūralų kopėcių įlinkį kopėcių atramomis leidžiama panaikinti maks. iki pusės. Atkreipkite dėmesį į teisingą kopėcių atramos posvyrių.

DĖMESIO

Apatinė kopėcių dalis ir aliumininė kopėcių atrama turi stovėti ant tvirto pagrindo ir būti užfiksuoti.

9.4 Lyno suktuvo įstatymas


- Pastatykite lyno suktuvą (1) iš galo ant žemiausio apatinės dalies (2) skersinio.
- Smiliais patraukite aukštyn abi fiksavimo svirtis (3) ir pakelkite suktuvą tiek, kad kaičiai užsifiksotų aplink skersinį.



31 pav. Lyno suktuvo įstatymas


Esant suktuvui GEDA-LIFT 250 COMFORT ir GEDA FIXLIFT 250

- Ikiškite rankinio valdymo įtaiso kištuką (5 arba 7 polių) (4) į suktuvą.
- Ikiškite viršutinio galinio jungiklio kabelio 3 polių kištuką (5) į suktuvą.



32 pav. Suktuvu kištukų skydelis

- Išveskite galinio jungiklio kabelį iki viršutinės dalies ir primontuokite galinį jungiklį pageidaujamoje stotelėje prie dešiniojo keltuvo bėgio.
- Tačiau bent 120mm atstumu nuo viršutinės dalies.
- Užfiksokite prie apatinio kopėčių statinio.
- Galinio jungiklio ritinėlis turi būti nukreiptas aukštyn.




33 pav. Viršutinio galinio jungiklio montavimas

- Kruopščiai suvyniokite perteklinį kabelį ir užkabinkite už kablio (32 6 poz.). - Priešingu atveju kyla nelaimingų atsitikimų pavojus dėl užsikabinimo arba kabelio pažeidimo.
- Prijunkite tinklo kabelį prie statybinio srovės skirstytuvo.


9.5 Lyno montavimas

- Atkabinkite lyną (1) ties lyno suktuvu nuo spyruoklinės kilpos (2).
- Valdymo pulte paspauskite mygtuką ŽEMYN. - Nuvyniokite pakankamai lyno, tai darydami įtempkite lyną, kad atspalaidavusio lyno išjungiklis (3) išliktų darbinėje padėtyje.




34 pav. Lyno nuvynojimas

- Išveskite lyną ties dešiniuoju kopėčių statiniu tarp vežimėlio ir skersinių iki viršutinės dalies.
- Viršutinėje dalyje ištraukite lyno skriemulio apsaugą (4) ir šiek tiek pasukite.
- Uždékite lyną (1) ant lyno skriemulio.



35 pav. Lyno išvedimas per viršutinę dalį


- Pasukite lyno skriemulio apsaugą (4) atgal. - Žr. PVC lipduką!



36 pav. Galvenos PVC skydelis

NUORODA

Lyno galas su kabliu turi būti per kopėčių viduri.



37 pav. Lyno kreipimas ties alkūnine sekcija


- Užkabinkite lyno kabli už vežimėlio ąsos (5) už skersinio vamzdžio.
- Patikrinkite lyno trūkio saugiklio (6) eigos sklandumą.
- Švariai ir stangriai užvyniokite laisvąlyną.

DĖMESIO

Patikrinkite lyno ilgį ant lyno būgno.

Lyno ilgis turi būti atmatuotas taip, kad abi paskutinės lyno vijos visada liktų ant lyno būgno.

- Primontuokite platformą prie vežimėlio (žr. 9.6 sk. „Krovinių platformos montavimas“).
- Atlikite važiavimą be krovonio, jei būtina, koreguokite viršutinį galinį jungiklį.



38 pav. Lyno užkabinimas už vežimėlio


9.6 Krovinių platformos montavimas



Lipi ant krovinių gabėjimo priemonės ir gabenti asmenis yra draudžiama.

Krovinių platformos prie vežimėlio paprastai yra pritvirtinamos 4 spyruokliniais skląsčiais.

Išimtis: paverčiamasis lovys su pavertimo įtaisu (žr. 9.6.7 sk.).



39 pav. Spyruoklinis skląstis prie vežimėlio


9.6.1 Universalioji platforma

Svoris = 31kg

NUORODA

Pakavimo sumetimais atverčiamas šoninis apsaugas nėra sumontuotas.


- Sumontuokite šoninį apsaugą.
- Atsukite šešiabriaunę veržlę (3) viršuje ir apačioje, galinėje universaliosios platformos pusėje (1), ir nuimkite.
- Uždékite šoninį apsaugą su spyruoklėmis, nukreiptomis žemyn, ant laikančiojo profiliuočio (2), ir užfiksukite šešiabriaunėmis veržlėmis (3).
- Pateikiamais varžtais (4) viršuje ir apačioje dar kartą prisukite prie laikančiojo profiliuočio (2).
- Lygiai taip pat sumontuokite antrajį šoninį apsaugą.



40 pav. Universaliosios platformos surinkimas

Universalajai platformai galima įrengti priekinį apsaugą (priedas). Ši priekinį apsaugą (9) taipogi reikia sumontuoti.

- Abiejose pusėse nuimkite iš anksto sumontuotų varžtų (M12 x 40) išorines veržles (11) ir spyruoklines poveržles.
- Įstatykite priekinio apsaugo varžtus (10) į priekines universaliosios platformos laikančiųjų profiliuočių skyles (žr. 8 poz. 43).
- Abiejose pusėse sumontuokite spyruoklinę poveržlę ir veržlę (11).
- Vidines veržles abiejose pusėse nustatykite taip, kad priekinis apsaugas išliktų judrus.
- Priveržkite abi išorines veržles (11).




41 pav. Priekinis apsaugas universalajai platformai

Patikra

Šiek tiek pakelkite priekinį apsaugą (9) ir iki galo patraukite į išorę. Dabar priekinį apsaugą (9) dėl lengvesnio universaliosios platformos pakrovimo galima pasukti žemyn. Kad uždarytumėte, pasukite priekinį apsaugą (9) aukštyn ir pastumkite universaliosios platformos link tiek, kad užsifiksotų.

- Prikabinkite universalią platformą (1) už apatinį spyruoklinių skląscių (5) prie vežimėlio ir užkabinkite abiem viršutiniais spyruokliniais skląsciais (6).



42 pav. Universaliosios platformos montavimas


NUORODA

Universaliosios platformos su uždarytu šoniniu apsaugu (7) vidinis plotis yra apie 67cm. Esant platesnėms dalims, patraukite šoninį apsaugą (7) aukštyn ir atverskite į išorę.

DĖMESIO

Atvertas šoninis apsaugas (7) yra skirtas tik fiksavimui, jis nėra apkraunamas pakrovimo paviršius.

- Pritvirtinkite krovinių lynes ar pan. keturiose numatytose skylėse (8) prie platformos.




43 pav. Universalioji platforma

9.6.2 Kibirų kabinys (universalajai platformai)

Kibirų kabinį galima naudoti tik kartu su universaliajai platformai. Jis yra skirtas gabenti maks. tris kibirus, taip pat už alkūninės sekcijos ribų.

- Uždékite kibirų kabinį (2) iš viršaus (tarp laikančiųjų profiliuočių) ant universaliosios platformos (1).

Svoris = 6,5kg



44 pav. Kibirų kabinys

9.6.3 Keičiamoji platforma


Svoris = 38kg

Horizontaliai nustatoma keičiamoji platforma yra skirta gabenti krovinius.

NUORODA

Pakavimo sumetimais atverčiamas šoninis apsaugas nėra sumontuotas.

- Sumontuokite atverčiamą šoninį apsaugą (5) (žr. 40 pav. Universaliosios platformos surinkimas).
- Primontuokite šoninę sienelę (6) iš viršaus prie laikančiojo profiliuočio kaskart dviem varžtais (7).



45 pav. Keičiamosios platformos šoninės sienelės montavimas


Yra dvi galimybės primontuoti keičiamąją platformą prie vežimėlio.

1. Lygiagrečiai kopėčių kelio atžvilgiu

- Prikabinkite keičiamąją platformą (kaip universaliąją platformą) už apatinį spyruoklinių sklaščių prie vežimėlio ir užkabinkite abiem viršutiniais spyruokliniais sklaščiais (žr. 42).

2. Horizontali padėtis (keliamoji galia maks. 200kg)

- Išimkite atramos sklaštį (4).
- Ištraukite teleskopinį vamzdį (8) iš laikančiojo varžto (9) ir išskleiskite.
- Vėl užkabinkite teleskopinį vamzdį (8).




46 pav. Keičiamosios platformos teleskopinė atraama

- Užkabinkite keičiamąją platformą (1) už dvių viršutinių antdėklų spyruokliniais sklaščiais.
- Pakelkite keičiamąją platformą ir užkabinkite teleskopines atramas (2) po vežimėliu spyruokliniais sklaščiais (3).
- Nustatykite ir užkabinkite atramos sklaščiais (4) keičiamąją platformą horizontaliai arba šiek tiek pasvirusią bėgių kelio atžvilgiu (apie 5°).


NUORODA

Krovinių platformą galima priderinti prie bėgių kelio posvyrio kampo (5° pakopomis) ir užkabinti.



47 pav. Keičiamoji platforma

- Šoninė sienelė (6) iškrovimui kopėcių gale yra atverčiamā.
- Pakelkite šoninę sienelę (6), atverskite ir pastumkite platformos galinės sienelės (10) link.
- Esant platesnėms dalims, šoninį apsaugą (5) galima atversti, tuo tikslu jį patraukiant aukštyn ir atverčiant horizontaliai.



48 pav. Šoninės sienelės ir šoninio apsaugo atvertimas

DĖMESIO

Atvertas šoninis apsaugas (5) yra skirtas tik fiksavimui, jis nėra apkraunamas pakrovimo paviršius. Būtinai užfiksukite krovinį. - Galvokite apie staiga pakylantį suktuvą. Krovinį, išsikišusį iš už kroviniu gabemimo priemonių, būtina papildomai užfiksuo!


9.6.4 Didelė transportavimo platforma

Svoris = 55kg (keliamoji galia sumažėja 20kg, lyginant su apkrovų lentelės svorių duomenimis, tačiau yra apribota iki maks. 200kg).

NUORODA


Pakavimo sumetimais atverčiamas šoninis apsaugas nėra sumontuotas.

- Sumontuokite šonines sieneles.
- Atidarykite spyruoklinį sklaštį (3) prie transportavimo platformos rėmo (1) ir pasukdami užfiksuokite.




49 pav. Transportavimo platformos šoninių sienelių montavimas

- Pridėkite šoninę sienelę (2) prie rėmo (1) ir užfiksuokite spyruokliniu sklaščiu (3).
- Transportavimo platforma prie vežimėlio yra pritvirtinama keturiais spyruokliniais sklaščiais.
- Atidarykite ir užfiksuokite visus keturis spyruoklinius sklaščius (5).
- Prikabinkite platformą už abiejų priekinių laikančiųjų antdėklų (10) (su teleskopinėmis atramomis žemyn) prie abiejų viršutinių spyruoklinių vežimėlio sklaščių (5).




50 pav. Didelės transportavimo platformos montavimas

- Pakelkite didelę transportavimo platformą ir užkabinkite teleskopines atramas (4) po vežimėliu spyruokliniais sklaščiais (5).
- Nustatykite ir užkabinkite spyruokliniais atramos sklaščiais (6) platformą horizontaliai arba šiek tiek pasvirusią bėgių kelio atžvilgiu (apie 5°).
- Transportavimo platformą galima priderinti prie bėgių kelio posvyrio kampo (5° pakopomis) ir užkabinti.




51 pav. Transportavimo platforma

- Jei yra reikalingas dar didesnis krovinių platformos posvyris bėgių kelio atžvilgiu, prie priekinių laikiklių skylių (7) galima prisukti teleskopines atramas.



52 pav. Teleskopinių atramų užkabinimas

- Esant didelių gabaritų dalims, šoninės sienelės yra nustatomos horizontaliai. Tačiau reikia pasirūpinti, kad gabenamas krovinys būtų **užfiksuojamas** pritvirtinimo diržais ir t. t.
- Pastumkite šoninę sienelę (2) aukštyn, atverskite tiek, kad būtų horizontalioje padėtyje, ir įstumkite į platformos dugno rėmą, arba nuleiskite tiek, kad kabėtų kryptimi žemyn.
- Šoninių sienelių keliamoji galia yra maks. 100 kg!



53 pav. Šoninių sienelių reguliavimas



**Išsikišę kroviniai yra neleistini!
Šoninių sienelių keliamoji galia yra maks. 100 kg!**

- Priekinę šoninę sienelę (8) taipogi galima atversti (pvz., lengvesniams iškrovimui viršutiniame kopėčių kelio gale).
- Įstumkite apsauginį lanką (9) į vidų (žr. 53).
- Pakelkite šoninę sienelę (8) aukštyn, atverskite ir įstumkite į platformos rėmą.


9.6.5 Plokščių platforma

Svoris = 40kg

Keliamoji galia maks. 200kg

Plokščių platforma didelių gabaritų elementų transportavimui (0,5–1,6 m pločio plokštėms).


- Esant šiek tiek pakeltam vežimėliui, užkabinkite plokščių platformą (1) už keturių spyruoklinių skląscių.
- Atleiskite ąsinius varžtus (3), tada bus galima reguliuoti plokščių platformos laikiklį (4). Išorinę plokščių platformos plotį galima nustatyti nuo 0,5 m iki 1,10 m. - Plokščių platformą (1) abiejose pusėse praplatinkite tolygiai!
- Plokštės prieš transportavimą užfiksukite veržiamosiomis apkabomis (2).



54 pav. Plokščių platforma

Atrama kopėčių kelio apkrovos panaikinimui yra būtina tada, kai plokščių platforma yra iškraunama patalpoje.

- Įstatykite atramą (5) už alkūninės sekcijos į du kopėčių kelio vamzdžius ir užfiksukite abiem skląsciais.
- Užkabinkite ir užfiksukite teleskopines atramas (6).



55 pav. Kopėčių kelio atrama

9.6.6 Čerpių platforma


Svoris = 40kg (keliamoji galia sumažėja 9kg, lyginant su apkrovų lentelės svorių duomenimis, tačiau yra apribota iki maks. 200kg).

Čerpių platforma su pakeliamomis apsauginėmis grotelėmis, vežimėliu ir dviem padėklais stogo dengimui.

- Pritvirtinkite čerpių platformą (1) prie abiejų apatinį vežimėlio kaiščių. - Paverčiant aukštyn, užsifiksuoja savaimė.

Pakrovimas

- Ištraukite svirtį (4) ir nustatykite čerpių platformą (1) vertikaliai.
- Atverskite apsaugą (2) (lieka viršuje).




56 pav. Čerpių platforma

- Perstatykite pakrautą padėklą (5) su vežimeliu (6) ant čerpių platformos (1).
- Rankena (3) atverskite apsaugą (2).
- Paverskite čerpių platformą aukštyn tiek, kad ji girdimai užsifiksotų vežimėlyje.

Iškrovimas

Iškrovimui vėl atverskite apsaugą (2). - Apsaugas lieka viršuje.



57 pav. Vežimėlis čerpių platformai

9.6.7 Paverčiamasis lovys su pavertimo įtaisu (tik su standartiniu vežimėliu)

Svoris (paverčiamojo lovio) = 40kg
Keliamoji galia maks. 150kg


Pavertimo įtaisas, kuris yra montuojamas vietoj galvenos viršutiniame kopėčių gale, ties kuriuo paverčiamasis lovys yra automatiškai išverčiamas.

DĖMESIO

Pavertimo įtaisą naudokite tik kartu su alkūnine sekcija, kadangi sklandus **paverčiamojo lovio ištuštinimas yra pasiekiamas tik esant 10° – 30° kopėčių posvyriui.**


Sąlygos:

- Lango anga bent 80 x 100 cm.
- Nuo viršutinės pavertimo įtaiso briaunos iki lubų bent 0,7m.



58 pav. Paverčiamasis lovys su pavertimo įtaisu

- Prikabinkite paverčiamajį lovį už abiejų antdėklų (1) tarp U bėgių viršuje prie vežimėlio (2).




59 pav. Paverčiamajo lovio montavimas

- Išmontuokite viršutinę dalį viršutiniame kopėčių kelio gale ir uždékite bei prisukite pavertimo įtaisą (3). - Atraminiai vamzdžiai (4) turėtų būti kuo vertikalesni.

Nustatykite atraminį vamzdžių posvyri:

- Išimkite kaiščius ir nuimkite atraminius vamzdžius (4).
- Pašalinkite abi žiedines veržles vidinėje pavertimo įtaiso (3) pusėje ir išimkite varžtus.
- Nustatykite abu vamzdžių laikiklius (5) kuo vertikaliau ir vėl prisukite.
- Vėl įstumkite atraminius vamzdžius (4) į vamzdžių laikiklius (5) ir nustatykite aukštį. Užkabinkite atraminius vamzdžius (4).
- Apsauginių lankų montavimas
Abiejose pusėse prisukite apsauginius lankus (6) prie pavertimo įtaiso (3).



60 pav. Pavertimo įtaisas


Lyno įdėjimas:

- Išimkite lyno skriemulį (7) iš lyno skriemulio korpuso.
- Padarykite lyno kilpą ir iš viršaus įstumkite pro lyno skriemulio korpusą.

NUORODA

Lyno galas su kabliu turi būti per kopėčių kelio vidurį.

- Įdėkite lyno skriemulį (7) į kilpą, patraukite kilpą su skriemuliu atgal, užkabinkite korpuse ir užfiksukite.




61 pav. Lyno montavimas esant pavertimo įtaisui

- Užkabinkite lyno galą kabliu už vežimėlio ąsos.
- Išveskite lyną tarp lyno trūkio saugiklio ir lynų skriemulių ties alkūnine sekcija ir įtempkite.
- Uždékite galinį jungiklį (atkreipkite dėmesį į eigos ribotuvą).
- Atlikite važiavimą be krovonio.

Paverčiamojo lovio ištuštinimas ant žemės

- Paverčiamajį lovį (8) apačioje galima iškrauti rankiniu būdu į šoną, pvz., transportuojant statybinį laužą.
- Sustabdykite paverčiamajį lovį maždaug 1 m aukštyje nuo žemės.
- Patraukite svirtį (9) žemyn.
- Pasukite paverčiamajį lovį (8) į šoną ir ištuštinkite.
- Pasukite paverčiamajį lovį atgal. - Užsifiksuoja savaime.




62 pav. Paverčiamojo lovio ištuštinimas

9.6.8 Naudojimas su paverčiamuoju vežimėliu


Maksimalus paverčiamajo vežimėlio (1) pavertimo kampas yra 130°. Paverčiamam vežimėliui (1) priklauso specialus paverčiamasis lovys (žr. 9.6.9 skyrių).

Svoris = 45kg (Keliamoji galia dėl paverčiamodo vežimėlio sumažėja 30kg, lyginant su apkrovų lentelės svorių duomenimis. Dėl papildomo sumažėjimo žr. „Krovinių gabenimo priemonės“.)




63 pav. Paverčiamasis vežimėlis

- Eksplatuodami su paverčiamuoju vežimėliu, viršutinėje dalyje varžtais M 8 x 85 primontuokite dvi atsitrenkimo plokštèles (2), prie kurių kabinasi paverčiamodo vežimėlio kablys.




64 pav. Atsitrenkimo plokštélė viršutinėje dalyje

- Lono montavimas
 - Nuvyniokite pakankamai lono (tai darydami įtempkite lyną, kad būtų apeitas atspalaidavusio lono išjungiklis). Išveskite tarp vežimėlio ir skersinių iki viršutinės dalies.
 - Pasukite lono skriemulio apsaugą, uždékite lony ant lono skriemulio ir pasukite lono skriemulio apsaugą atgal.
 - Išveskite lony per vidurį žemyn. - Lono galas su kabliu turi būti per kopėčių kelio vidurį.
 - Išveskite lony aplink judamajį lono trūkio saugiklio ritinėlį (3), išveskite 4 lono vijas (apie 2 m) į lono būgno griovelius (4) ir užkabinkite kabli iš šono.
 - Įtempkite lony.



65 pav. Lono montavimo PVC skydelis

- Uždékite reikiama krovinių gabentimo priemonę.
- Atlikite važiavimą be krovinio, jei būtina, koreguokite galinį jungiklį.



66 pav. Galinių jungiklių PVC skydelis

9.6.9 Paverčiamasis lovys paverčiamajam vežimeliui

Specialus paverčiamasis lovys, kuris išsikrauna tiesiai virš viršutinės dalies. Alkūninė sekcija šiuo atveju nereikalinga.


Paverčiamasis lovys yra 65 litrų talpos, kai kopėčių posvyris yra apie 60°.

Paverčiamojo lovio svoris = 31kg

Paverčiamojo vežimėlio svoris = 45kg

(Keliamoji galia sumažėja 30kg, lyginant su apkrovų lentelės svoriu duomenimis, tačiau yra apribota iki maks. 200kg.)

- Prikabinkite paverčiamajį lovį (1) už keturių spuruoklinių sklaščių (2) prie paverčiamojo vežimėlio.



67 pav. Paverčiamasis lovys prie paverčiamojo vežimėlio

9.6.10 Plokščių platforma su paverčiamuoju vežimėliu


Plokščių platformos (1) (9.6.5 skyrius) naudojimas kartu su paverčiamuoju vežimėliu (2) yra labai naudingas, kadangi krovinių viršutinėje iškrovimo vietoje galima išimti horizontaliai.

Paverčiamojo vežimėlio svoris = 45kg

Plokščių platformos svoris = 40kg

(Keliamaoji gilia sumažėja 40kg, lygiant su apkrovų lentelės svoriu duomenimis, tačiau yra apribota iki maks. 200kg.)

- Esant šiek tiek pakeltam paverčiamajam vežimėliui (2), užkabinkite plokščių platformą (1) už keturių spyruoklinių sklaščių.




68 pav. Plokščių platforma su paverčiamuoju vežimėliu

9.6.11 Perdagavimo valdiklis

Su perdavimo valdikliu nuožulnųjį keltuvą galima valdyti iš viršaus arba iš apačios, ir taip operatorius visada gali matyti krovinių gabėjimo priemonę.


Jei operatorius negali matyti viršutinės kopėčių kelio srities, reikia naudoti perdavimo valdiklį.

- Užkabinkite perdavimo valdiklį už suktuvo.
- Įkiškite perdavimo valdiklio (1) kištuką (2) į kištukinį suktuvo įtaisą.
- Prijunkite 5m rankinio valdymo įtaisą prie perdavimo valdiklio.
- Išveskite perdavimo jungiklį su papildomu valdikliu iki alkūninės sekcijos.



69 pav. Perdagavimo valdiklis

- Alkūninės sekcijos srityje yra įrengiamas perdavimo jungiklis (3). Tik iš viršaus matomą kopėčių kelio sritį galima valdyti tik antruoju rankinio valdymo įtaisu iš viršaus. Ties perdavimo jungikliu (3) krovinių gabėjimo priemonė yra automatiškai sustabdoma. Nuo šio taško valdymas yra perduodamas 2-ajam operatoriui. Perdagavimo jungiklį (3) galima užfiksuoti bet kokiam aukštyste.



70 pav. Perdagavimo jungiklis

DĖMESIO

GEDA-LIFT 200 STANDARD galima naudoti tik be perdavimo valdiklio, todėl galima eksplloatuoti tik ten, kur operatorius su fiksuoju 5m ilgio valdymo įtaisu pilnai mato judėjimo kelią per visą jo ilgi.

10 Eksplotacija

10.1 Saugos nuorodos



Keltuvą leidžiama valdyti tik įmonininko paskirtam specialistui. Šis specialistas turi būti susipažinęs su montavimo ir eksplotacijos instrukcija, turėti pakankamai patirties ir būti informuotas apie esamus pavojus darbe su keltuvu.

Asmenų gabenimas yra draudžiamas!

- Operatoriai (žr. 3 sk.).
- Atitverkite ir įspėjamuoju ženklu paženklinkite keltuvo pavojaus zoną.
- Keltuvo valdymas turi būti vykdomas už pavojaus zonas ribų.
- Prieš pradėdami darbą eksplotacijos vietoje, susipažinkite su darbo aplinka, pvz., kliūtimis darbo ir eismo zonoje, ir būtinu statybvietės atitvėrimu nuo viešojo eismo zonos.
- Operatoriai turi galėti visada gerai matyti krovinių gabėjimo priemonę, ir judėjimo metu turi stebeti krovinių platformą arba krovinių gabėjimo priemonę.
- Visada apsaugokite keltuvą nuo neleistino naudojimo! - Darbo pabaigoje/per pertraukas saugiai laikykite rankinio valdymo įtaisą.
- Jei pakrauta krovinių gabėjimo priemonė darbo metu sustoja dėl sutrikimo, operatorius yra įpareigotas išgabenti krovinių. - Niekada nepalikite pakrautos krovinių gabėjimo priemonės stovėti be priežiūros!
- Krovinių reikia tolygiai paskirstyti ant krovinių gabėjimo priemonės.
- Nebūkite ir nedirbkite po kroviniu.
- Bent kartą per dieną patikrinkite, ar nėra išoriškai pastebimų pažeidimų ir trūkumų. Apie nustatytus pokyčius arba sutrikimus nedelsdami praneškite įmonės vadovybei arba jos įgaliotam asmeniui. Esant reikalui, keltuvą nedelsdami išjunkite ir užblokuokite.
- Laikykite šalies nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių arba darbo vietas taisyklių.
- Naudokite asmens apsaugos priemones (pvz., apsauginį šalmą, apsauginius batus).
- Didelių gabarių dalių netransportuokite išsikišusių iš šono iš už krovinių platformos.
- Krovinių reikia saugiai padėti, medžiagas, kurios yra linkę nuslinkti, yra aukštesnės už platformą arba gali parvirsti, reikia užfiksuoti (taip pat galvokite apie staiga pakylantį suktuvą).
- Patikrinkite lyno trūkio saugiklio eigos sklandumą.
- Keltuvo eksplotacija yra leistina tik nuožulniojoje padėtyje.
- Taipogi būtina laikytis 4 sk. pateikiamų saugos nuorodų.
- Nelipkite ant krovinių gabėjimo priemonių!

10.2 Neleistina eksplotacija

- Keliamosios galios viršijimas (taip pat žr. apkrovų lentelę).
- Maksimalaus 19m kopėčių ilgio viršijimas.
- Vienpusis krovinių gabėjimo priemonės pakrovimas.
- Krovinių platforma arba krovinių gabėjimo priemonė darbo pabaigoje neturi būti viršuje.
- Išsikišę krovinių yra neleistini!
- Keltuvo eksplotaciją būtina nutraukti, kai:
 - Vėjo greičiai virš 45 km/h (= 5–6 vėjo stiprumas; stiprus vėjas).
 - Temperatūros žemiau -20°C.
 - yra pažeidimų ar kitų sutrikimų.
 - nėra atlikta periodinė patikra (žr. 4.3.1 sk.).

10.3 Saugos kontrolė

Prič darbo pradžią

Atlikite bandomajį važiavimą su **tuščia** krovinių gabėjimo priemone ir patikrinkite, ar visas vežimėlio judėjimo kelias yra laisvas.

Pavaros mechanizmas turi iš karto sustoti, kai

- yra paspaudžiamas avarinio išjungimo mygtukas
- lynas yra neįtemptas (atsipalaidavusio lyno išjungiklis)
- vežimėlis pasiekia kopėčių galą
- yra atleidžiamas krypties mygtukas AUKŠTYN arba ŽEMYN.

10.4 Keltuvo valdymas

NUORODA

GEDA-LIFT 200 STANDARD ir GEDA-LIFT 250 COMFORT lynų suktuvai turi maks. 30m/min **greičio pakopą**. (25m/min esant GEDA-LIFT 200 STANDARD).


GEDA-FIXLIFT 250 lyno suktuvas turi dvi greičio pakopas. Jūs galite mažu greičiu (maks. 19m/min) be trūkčiojimų pradėti keliamąjį judėjimą, o tada įjungti antrają pakopą (maks. 38m/min).

Lygiai taip pat pirmaja greičio pakopa galima sustabdyti apdairiau. Valdymo jungiklis turi du paspaudimo taškus.

10.4.1 GEDA-LIFT 200 STANDARD ir GEDA-LIFT 250 COMFORT valdymas

Valdymas yra galimas tik kontaktiniu režimu.

- Krovinys aukštyn
- Paspauskite mygtuką AUKŠTYN (2).
- Krovinys žemyn
- Paspauskite mygtuką ŽEMYN (3).
- Išjungimas arba sustabdymas:
- Atleidus mygtuką AUKŠTYN (2) arba mygtuką ŽEMYN (3).
- Avariniu atveju paspaudus avarinio išjungimo mygtuką (1).




71 pav. Vienpakopis rankinio valdymo įtaisas

10.4.2 GEDA-FIXLIFT 250 valdymas

Valdymas yra galimas tik kontaktiniu režimu.

- Krovinys aukštyne
 - Paspauskite mygtuką AUKŠTYN (2).
 1. paspaudimo taškas apie 19m/min
 2. paspaudimo taškas apie 38m/min
- Krovinys žemyn
 - Paspauskite mygtuką ŽEMYN (3).
 1. paspaudimo taškas apie 19m/min
 2. paspaudimo taškas apie 38m/min
- Išjungimas arba sustabdymas:
 - Atleidus mygtuką AUKŠTYN (2) arba mygtuką ŽEMYN (3).
 - Avariniu atveju paspaudus avarinio išjungimo mygtuką (1).



72 pav. Dvipakopis rankinio valdymo įtaisas

10.5 Darbo pertrauka – darbo pabaiga

- Nuleiskite krovinių gabenimo priemonę mygtuku ŽEMYN į apatinę padėtį ir iškraukite.
- Atjunkite rankinio valdymo įtaisą (jei įmanoma) ir saugiai laikykite.
- Ištraukite tinklo kištuką.

10.6 Išjungimas avariniu atveju

- Situacijose, kai kyla pavojus operatoriams arba keltuvui, keltuvą galima išjungti paspaudus avarinio išjungimo mygtuką.
- Avarinio išjungimo mygtukas yra kiekviename valdymo bloke.

NUORODA

Delniniai avarinio išjungimo mygtukai turi fiksavimo mechanizmą ir lieka aktyvinti, kol vėl yra atrakinami rankiniu būdu (pasukite raudoną mygtuką į dešinę ir atitraukite).

11 Išmontavimas



Keltuvą reikia išmontuoti pagal montavimo ir eksploatacijos instrukciją, vadovaujant įmonininko paskirtam specialistui!
Šis specialistas turi būti susipažinęs su montavimo ir eksploatacijos instrukcija, turėti pakankamai patirties ir būti informuotas apie esamus pavojus darbe su keltuvu.

Išmontavimui galioja tos pačios taisyklos ir saugos nuorodos, kaip aprašyta 9 sk.

Išmontavimas bendruoju atveju yra vykdomas atvirkštine įrengimui eilės tvarka, papildomai reikia atkreipti dėmesį į šiuos punktus:

- Atitverkite pavojaus zoną ir pritaisykite įspėjamąjį ženklą.
- Išmontavimas atliekamas atvirkštine įrengimui eilės tvarka.

12 Sutrikimai - Priežastis - Šalinimas



Sutrikimus leidžiama šalinti tik specialistams!

Prieš kiekvieną sutrikimų paiešką, jei įmanoma, nuleiskite krovinių platformą (krovinių gabenimo priemonę) ir iškraukite, arba užfiksukite krovinį!

Vežimėlio lyno trūkio saugiklis nėra fiksavimo įtaisas.

Prieš darbus ties keltuvo elektros sistema ištraukite tinklo kištuką. Atsiradus sutrikimams, kurie kelia pavojų eksploatacijos saugai, nedelsdami nutraukite eksploraciją!

Esant sutrikimams, patirkinkite:

- Ar prijungtas tinklo įvadas?
- Ar yra saugikliai statybiniame srovės skirstytuve (16 A, inerciniai)?
- Ar teisingas ilginamasis kabelis? Laido skerspjūvis bent 3x2,5 mm².
- Ar atrakinti avarinio išjungimo mygtukai?
- Ar neperkrauta krovinių gabenimo priemonė?
- Ar veikia galinių jungiklių „aukštin“ ir „žemyn“ aktyvinimo elementai?
- Silpnų srovių saugiklį vežimėlio skirstomojoje dėžėje (63mA inercinis ir 250mA).

Variklis neveikia visa galia:

- Įtampos kritimas didesnis kaip 10% tinklo įtampos.
- Pasirinkite didesnio laido skerspjūvio įvadą.
- Sumažinkite apkrovą.
- Perkaitus varikliui, sumontuota šiluminė relé išjungia pavaros variklį ir valdiklį. - Po tam tikros atvésimo trukmės vėl galima dirbtį toliau.

DĖMESIO

- Būtina vengti daugkartinio perkaitimo (perkrovimo). - Priešingu atveju trumpėja variklio/stabdžių eksploracijos trukmė.


12.1 Galimi sutrikimai darbo metu

12.1.1 Dingus elektros srovei arba sugedus varikliui

(Tik esant GEDA-LIFT 250 COMFORT ir GEDA FIXLIFT 250)

Tokiu atveju krovinių platformą reikia nuleisti ant žemės, atleidžiant variklinį stabdį.

- Iš abiejų pavaros mechanizmo pusių pro numatytas skyles
(1) įkiškite vidutinio dydžio atsuktuvą tarp variklio galinio dangčio ir stabdžio inkaro plokštelės, ir, pamažu stumdamai (reduktoriaus link) atsuktuvą (2), atleiskite variklinį stabdį.
- Krovinių platforma slysta žemyn.



73 pav. Stabdžio atleidimas

DĖMESIO

Jei stabdys atleidžiamas per stipriai, krovinių platforma įgauna viršgreitį (iškaista variklis)! Esant didesniems aukščiams, darykite pertraukas. - Stabdžio negalima perkaitinti!

- Judant į apatinę dalį, reikia prižiūrėti, kad krovinių platforma neatsitrenktų į žemę.
Laiku atleiskite atsuktuvą (2).

12.1.2 Krovinių platforma nuvažiavo per aukštai

Krovinių platforma juda per aukštai, jei yra sugedęs viršutinis galinis jungiklis (arba nebuvo sumontuotas).

- Paspauskite mygtuką ŽEMYN.
- Išjunkite ir užblokuokite keltuvą. - Leiskite nedelsiant patikrinti kvalifikuotam elektrikui!

13 Techninė priežiūra



**Techninės priežiūros darbus leidžiama atlikti tik specialistams.
Pasirūpinkite ekologišku tepimo medžiagų ir keičiamų dalių šalinimu.**

DĖMESIO

Prieš valymo ir techninės priežiūros darbus pirmiausia nuleiskite krovinių gabenimo priemonę ir ištraukite tinklo kištuką.

13.1 Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite

- Patikrinkite lyno trūkio saugiklio prie vežimėlio eigos sklandumą. Pakeiskite pažeistas dalis.
- Patikrinkite lyno susidėvėjimą.

Vielinių lynų techninė priežiūra



ISPĖJIMAS

Susižalojimo pavojus tvarkant lynes

Tvarkant lynes, visada būtina mūvėti apsaugines pirštines.

NUORODA

Jei lynes pažeistas, jį būtina nedelsiant pakeisti.

Pažeidimo (keitimo dėl susidėvėjimo būklės) įvertinimui galima pasitelkti DIN ISO 4309 standarto kriterijus.

Be to, būtina rasti pažeidimo priežastį ir, esant reikalui, imtis ištaisomujų veiksmų. Ypatingais atvejais vielinio lono apžiūrai galima pasikvesti kompetentingą asmenį.

- Avarinio išjungimo mygtuko veikimą.
Esant nuspaustam avarinio išjungimo mygtukui, turi būti neįmanomas krovinių platformos judėjimas aukštyn arba žemyn!
- Atlikite bandomajį važiavimą su tuščia krovinių platforma ir patikrinkite, ar
- visas krovinių platformos judėjimo kelias yra laisvas?
- veikia viršutinis/apatinis galiniai jungikliai?

13.2 Savaitinė apžiūra/priežiūra

- Išvalykite iš keltuvo nešvarumus.
- Išlaikykite darbo zoną aplink keltuvą laisvą ir švarią.
- Patirkinkite lyno susidėvėjimą (pvz., gijų trūkis, suspaudimo vietas) arba koroziją, jei reikia, pakeiskitelyną (užsisakykite atsarginįlyną iš GEDA: lynes 6mm ø DIN 3060 SE 1770, mažiausioji nutraukimo jėga 19,7kN).

13.3 Mėnesinė apžiūra/techninė priežiūra

- Sutepkite lyno suktuvo būgno krumpliaratį ties tepimo įmova.
- Patirkinkite atsipalaidavusio lyno išjungiklio eigos sklandumą, jei reikia, sutepkite.

13.4 Ketvirčio apžiūra/techninė priežiūra

- Ar yra ir ar gerai įskaitomi nurodomieji ženklai?
(Keliamosios galios, apkrovų lentelės, posvyrio skalės, draudimo gabenti asmenis).

13.5 Kas 3000 eksploatacijos valandų

- Atlikite motoreduktorius tepalo keitimą.
- Tepalo kiekis = apie 160g, esant suktuvui „GEDA-LIFT 250 COMFORT“ ir „GEDA FIXLIFT 250“
- Tepalo kiekis = apie 1600g, esant suktuvui „GEDA-LIFT 200 STANDARD“
- Rekomendacija: DIVINOL, ARAL-Lub FD 00, BP-Energetase HTO, ESSO-Fibrax 370

14 Remontas



Remonto darbus leidžiama tik atlikti apmokytiems specialistams, nes jie reikalauja specialių profesinių žinių ir ypatingų gebėjimų. Jie šioje eksplotacijos instrukcijoje neperteikiami.

Užsakydami atsargines dalis, nurodykite šiuos duomenis:

- Modelis
- Gamybos metai
- Gamyklinis Nr.
- Darbinė įtampa
- Pageidaujamas vienetų skaičius

Specifikacijų lentelė yra prie pagrindinio mašinos bloko.

NUORODA

Atsarginės dalys privalo atitikti techninius gamintojo reikalavimus! Naudokite tik originalias GEDA atsargines dalis.

Priežiūros arba remonto darbams pasikvieskite mūsų klientų aptarnavimo tarnybą:

Pardavimų ir klientų aptarnavimo adresai:



Mertinger Straße 60
D-86663 Asbach-Bäumenheim
Telefonas + 49 (0)9 06 / 98 09-0
Faksas + 49 (0)9 06 / 98 09-50
El. paštas: info@geda.de
WWW: <http://www.geda.de>

Šiaurės vakarų filialas
Marie-Curie-Straße 11
D-59192 Bergkamen-Rünthe
Tel. 0 23 89 / 98 74 32
Faks. 0 23 89 / 98 74 33

Rytų filialas
Ernst-M.-Jahr-Straße 5
D-07552 Gera
Tel. 03 65 / 55 28 0-0
Faks. 03 65 / 55 28 0-29

15 Keltuvo šalinimas

Pasibaigus jo eksploatacijos trukmei, keltuvą reikia tinkamai išmontuoti ir ekologiškai pašalinti pagal šalies nuostatas.

- Šalindami keltuvo komponentus:
 - Išleiskite ir ekologiškai pašalinkite alyvą/tepalus
 - Atiduokite perdirbtį metalines dalis
 - Atiduokite perdirbtį plastikines dalis
 - Elektrinius komponentus atiduokite perdirbtį kaip specialiasias atliekas

Rekomendacija: Susisiekite su gamintoju arba tinkamą šalinimą patikėkite specializuotai įmonei.

16 Garantija

Garantijos sąlygos yra nurodytos Bendrosiose sutarčių sąlygose (žr. sąskaitą faktūrą arba važtaraštį). Garantija netaikoma pažeidimams arba trūkumams, atsiradusiems dėl reikalavimų neatitinkančios elektros jungties, netinkamo valdymo, montavimo ir eksploatacijos instrukcijos nesilaikymo. Taipogi netaikoma elektros linijoms ir dalims, kurias veikia įprastinis dėvėjimas. Mes pasiliekame teisę paskirti, kaip ir kas turi pašalinti trūkumus.

EU atitikties deklaracijos kopija



EU atitikties deklaracija



Gamintojas

GEDA GmbH

Mertinger Str. 60

DE-86663 Asbach-Bäumenheim
šiuo deklaruojama mašinos

Pavadinimas: **Nuožulnusis keltuvas medžiagų transportavimui**
(laikinai, ne viešai naudoti įgaliotiemis asmenims)

Modelis: **GEDA® LIFT 200 STANDARD**
Gamyklinis Nr. 16041, 16571, 17285, 18211

GEDA® LIFT 250 COMFORT
Gamyklinis Nr. 10571, 10343, 53215

GEDA® FIXLIFT 250
Gamyklinis Nr. 16250

Gamybos metai: žr. mašinos specifikacijų lentelę
atitinkti visoms specialiosioms toliau nurodytų direktyvų nuostatomis pateikimo į rinką metu.

Taikyto

atitikties vertinimo procedūros:

2006/42/EB	Mašinų direktyva	VIII priedas
2014/35/EU	Žemos įtampos direktyva	IV priedas
2014/30/EU	EMS direktyva	II priedas
2000/14/EB	Skleidžiamo triukšmo direktyva	V priedas

Taikyti (darnieji) standartai:

EN ISO 12100:2010 EN 12158-2:2011
EN 60204-1/32:2008

Išmatuotas garso galios lygis(L_{WA}) 83 dB (A)
Garantuotas garso galios lygis (L_{WA}) 85 dB (A)

Atliekant gamintojo nepatvirtintus pirmiau nurodytos mašinos pakeitimus, ši EU atitikties deklaracija netenka savo galios.

Techninė dokumentaciją parengti įgaliotas asmuo yra pasirašės asmuo.

Asbach-Bäumenheim
2022-03-01

Johann Sailer
(Generalinis direktorius)

17 Priedas periodinės patikros įrašymui

Patikros išvados

Data ir tikrintojo parašas

Patikros išvados

Data ir tikrintojo parašas

Patikros išvados

Data ir tikrintojo parašas



GEDA-Dechentreiter GmbH Co. KG
Mertinger Straße 60
86663 Asbach-Bäumenheim
Tel.: +49 (0)9 06 / 98 09-0
Faks.: +49 (0)9 06 / 98 09-50
El. p.: info@geda.de
Internete: www.geda.de