




**TE 70-D/AVR/
TE 70-AVR/
TE 70-ATC/AVR/
TE 80-ATC/AVR**


Operating instructions	en
Mode d'emploi	fr
Brugsanvisning	da
Bruksanvisning	sv
Bruksanvisning	no
Käyttöohje	fi
Kullanma Talimatı	tr
دليل الاستعمال	ar
Инструкция по эксплуатации	ru
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	uk
Пайдалану бойынша басшылық	kk
Lietošanas pamācība	lv
Instrukcija	lt
Kasutusjuhend	et
取扱説明書	ja
사용설명서	ko
操作 説 明 書	zh
操作说明书	cn




1



2





ALGUPÄRANE KASUTUSJUHEND

Puurvasar TE 70-D/AVR

Puurvasar TE 70- AVR, TE 70-ATC/AVR, TE 80-ATC/AVR

Enne seadme esmakordset kasutamist lugege tingimata läbi käesolev kasutusjuhend.

Kasutusjuhend peab olema alati seadme juures.

Juhend peab jäätma seadme juurde ka siis, kui annate seadme edasi teistele isikutele.

Sisukord	Lk
1 Üldised juhised	166
2 Kirjeldus	167
3 Tarvikud, lisavarustus	169
4 Tehnilised andmed	169
5 Ohutusnõuded	171
6 Kasutuselevõtt	173
7 Töötamine	173
8 Hooldus ja korrasroid	175
9 Veoatsing	176
10 Utiliseerimine	176
11 Tootja garantii seadmetele	177
12 EU-vastavusdeklaratsioon (originaal)	177

1 Numbrid viitavad vastavatele joonistele. Joonised leiate kasutusjuhendi lahtivolditaval ümbriselt. Kasutusjuhendi lugemise ajal hoidke ümbris avatuna.

Käesoleva kasutusjuhendi tekstis tähistab sõna »seade« alati puurvasarat TE 70-D/AVR ja/või kombivasarat TE 70- AVR või TE 70-ATC/AVR või TE 80-ATC/AVR.

TE 70-ATC/AVR ja TE 80-ATC/AVR 1

- ① Töörežiimilülit
- ② Juhtlüliti lukustus
- ③ Juhtlüliti
- ④ Toitejuhe
- ⑤ Poole võimsuse nupp (vaid ATC-kombivasaral)
- ⑥ Lisakäepide
- ⑦ Padrun
- ⑧ Tolmukaitsekate
- ⑨ Tarviku vabastamise nupp
- ⑩ Hoolduse märguande tuli
- ⑪ Poole võimsuse näit (vaid ATC-kombivasaral)

TE 70-D/AVR ja TE 70/AVR 2

- ① Töörežiimilülit (vaid kombivasaral)
- ② Juhtlüliti lukustamise nupp (vaid kombivasaral)
- ③ Juhtlüliti
- ④ Toitejuhe
- ⑥ Lisakäepide
- ⑦ Padrun
- ⑧ Tolmukaitsekate
- ⑨ Tarviku vabastamise nupp
- ⑩ Hoolduse märguande tuli

1 Üldised juhised

1.1 Märksõnad ja nende tähendus

OHT

Viidatakse vahetult ähvardavatele ohtudele, millega kaasnevad rasked kehalised vigastused või inimeste hukkumine.

HOIATUS

Viidatakse võimalikele ohtlikele olukordadele, millega võivad kaasneda rasked kehalised vigastused või inimeste hukkumine.

ETTEVAATUST

Viidatakse võimalikele ohtlikele olukordadele, millega võivad kaasneda kergemad kehalised vigastused või varaline kahju.

JUHIS

Soovitusi seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave.

1.2 Piltsümbolite selgitus ja täiendavad juhised

Hoitavad märgid



Üldine
hoiatus



Ettevaatust:
elekter



Ettevaatust:
kuum pind

Kohustavad märgid



Kandke kaitseprille



Kandke kaitsekiivrit



Kandke kuulmiskaitsevahendeid



Kandke kaitsekindaid

/min



pöörret minutis



Läbimõõt



topeltisolatsiooniga

Löökpuurimine



Kandke kerget hingamisteede kaitsemaski



Meiseldamine



Meisli viimine soovitud asendisse

Sümbolid



Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.



Suunake materjalid taaskasutusse

V

volt

A

Amper

W



Hz

n_0

vatt

vahelduvpinge

hertsi

Tühikäigu-pöörded

Identifitseerimisandmete koht seadmel

Seadme tüübithäis ja seerianumber on toodud seadme andmesildil. Märkige need andmed käesolevasse kasutusjuhendisse ning tehke teatavaks alati, kui pöörduete Hilti müügiesindusse või hooldekeskusse.

Tüüp:

Generatsioon: 03

Seerianumber:

et

2 Kirjeldus

2.1 Nõuetekohane kasutamine

Seade on elektriliselt käitav puurvaras (TE 70-D/AVR) või pneumaatilise löögimehanismiga kombivasar. ATC-funktsoon (Active Torque Control) mudelitel TE 70-ATC/AVR ja TE 80-ATC/AVR teeb puurimise kasutaja jaoks veelgi mugavamaks.

Seade on ette nähtud puurimistöödeks betoonis, müüritis, metallis ja puidus ning seda saab kasutada ka meiseldustöödeks (välja arvatud puurvarasat TE 70-D/AVR).

Töödella tohib vaid mittesüttivaid materjale.

Teatud tingimustel sobib seade ainete segamiseks (vt punkti "Tarvikud, lisavarustus").

Seadmega ei tohi töödelda tervisele ohtlikke materjale (nt asbesti).

Pidage kinni riigis kehitvatest tööohutusnõuetest.

Seade on ette nähtud professionaalseks kasutuseks ja ja seda tohivad kasutada, hooldada ja parandada üksnes vastava volituse ja väljapõepga isikud. Kasutajatel peab olema ohutusalane eriettevalmistus. Seade ja sellega ühendatavad abitoörilistad võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab spetsiaalse ettevalmistusesta isik.

Töökeskkonnaks võib olla ehitusplats või töökoda ning tööd võivad hõlmata renoveerimis-, ümberehitus- või uusehitustööid.

Seadet tohib kasutada üksnes kuivas keskkonnas.

Ärge kasutage seadet tule- ja plahvatusohtlikus kohas.

Seadet tohib kasutada vaid siis, kui vooluvõrgu pingi ja sagedus ühtib seadme andmesildil toodud pingi ja voolusagedusega.

Seadme modifitseerimine ja ümberkujundamine on keelatud.

Vigastuste välimiseks kasutage ainult Hilti originaaltarvikuid.

Pidage kinni kasutusjuhendis toodud kasutus- ja hooldusjuhistest.

2.2 Padrun

Kiirkinnitusega TE-Y-padrund (SDS-max)

2.3 Lülitid

Reguleeritav juhtlüliti puurimise sujuvaks alustamiseks

Kombibasara töörežiimilülit: lõökpuurimine, meiseldusfunktsioon, meisli reguleerimise funktsioon (reguleeritav 24 asendisse)

Täisvõimsuse või poole võimsuse lülit (olenevalt seadmest)

Juhtlüliti lukustusnuppu saab meiseldusrežiimis lukustada (olenevalt seadmest)

2.4 Käepidemed

Vibratsiooni summutav pööratav lisakäepide

Vibratsiooni summutav käepide

2.5 Kaitseeadis

Mehaaniline kaitsesidur

Elektrooniline taaskäivitustöökis hoiab ära seadme soovimatu käivitumise pärast voolukatkestust (vt punkti 9 "Veaotsing").

Lisaks ATC "Active Torque Control" (TE 70-ATC/AVR ja TE 80-ATC/AVR)

2.6 Määrdesüsteem

Reduktor ja lõögimehhanism eraldi määrdesektsioonidega

2.7 Vibratsioonisummutus "Active Vibration Reduction"

Seade on varustatud vibratsioonisummutussüsteemiga "Active Vibration Reduction" (AVR), mis vähendab vibratsiooni märkimisväärsest. Mudelil TE 80-ATC/AVR on lisaks isoleeritud käepide.

et

2.8 Valgussignaaliga märgutuled

Valgussignaaliga hoolduse märgutuli (vt punkti "Hooldus ja korrasoid")

Poole võimsuse näit (olenevalt seadmest; vt punkti "Käsitsemine")

2.9 Tarnekomplekt

- 1 Seade
- 1 Lisakäepide
- 1 Määre
- 1 Puhasluslapp
- 1 Kasutusjuhend
- 1 Hilti kohver

2.10 Pikendusjuhtmete kasutamine

Juhme soovituslikud minimaalsed ristlöiked ja maksimaalsed pikkused:

Juhme ristlöige	1,5 mm ²	2,0 mm ²	2,5 mm ²	3,5 mm ²
Nimipinge 100 V		30 m		50 m
Nimipinge 110–127 V	20 m	30 m	40 m	
Nimipinge 220–240 V	30 m		75 m	

2.11 Generatori või trafo kasutamine

Seade võib saada toite generaatorilt või trafolt eeldusel, et on täidetud järgmised tingimused: Väljundvõimsus vattides peab olema vähemalt kaks korda suurem seadme andmesildil toodud võimsusest, tööpinge peab alati jääma vahemikku +5 % ja -15 % nimipingest, sagedus peab olema vahemikus 50 kuni 60 Hz ega tohi kunagi ületada 65 Hz, kasutada tuleb automaatset pingeregulatoorit, mis on varustatud käivitusajega pinge kompenseerimise funktsiooniga.

Generaatorit või trafot ei tohi kunagi kasutada samaaegselt teiste seadmete toitega varustamiseks. Teiste seadmete sisse- ja väljalülitamine võib põhjustada ala- või ülepingetippe, mis võib seadet kahjustada.

3 Tarvikud, lisavarustus

Tarvikud

Tähistus	Kirjeldus
Betoonipuurid	Ø 12 ... 45 mm
Läbindavad puurid	Ø 40 ... 80 mm
Kroonpuur	Ø 45 ... 150 mm
Teemantkroonpuur PCM	Ø 42 ... 132 mm
Meislid	TE-Y-kinnitusega terav-, lapik- ja vormimeislid
Puidupuurid	Ø 10 ... 32 mm
Metallipuurid	kuni Ø 20 mm
Sügavuspürikk	
Adapter TE-FY-BA-C	
Adapter TE-Y-AD	
Tolmeeemaldusmoodulid TE DRS-BK, TE DRS-B, TE DRS-S	

Lisatarvikud

Tähistus	Artikli number, kirjeldus
Löögitarvik	32221, TE-Y-kinnitusega löögitarvik
Kiirkinnitusadapter	60208, Kiirkinnitusadapter silindriline või kuuskantsabaga puidu-ja metallipuuridele, Padrunihoidik 263359
Silindriline või kuuskantsabaga segamistarvik mitte-süttivate ja tervisele ohutute ainete segamiseks	41215 (Ø80mm), 41216 (Ø110mm), Ø 80 ... 150 mm, Kasutamine üksnes kiirkinnitusadapteriga

et

4 Tehnilised andmed

Tootja jätab endale õiguse tehniliste andmete muutmiseks!

Seade	TE 70-D/AVR	TE 70-AVR	TE 70-ATC/AVR	TE 80-ATC/AVR
Kaal vastavalt menetlusele EPTA-Procedure 01/2003	8,3 kg	8,3 kg	9,5 kg	9,7 kg
Mõõtmned (p × l × k)	536 mm × 126 mm × 305,5 mm	536 mm × 126 mm × 305,5 mm	536 mm × 126 mm × 324 mm	549 mm × 126 mm × 324 mm

JUHIS

Seade on saadaval erinevate nimipingetega. Seadme nimipinge ja nimivõimsus on toodud seadme andmesildil.

Seade	TE 70-D/AVR	TE 70-AVR	TE 70-ATC/AVR	TE 80-ATC/AVR
Nimivõimsus	1800 W	1800 W	1800 W	1800 W

Seade	TE 70-D/AVR	TE 70-AVR	TE 70-ATC/AVR	TE 80-ATC/AVR
Nimivool	Nimipinge 100 V: 15 A Nimipinge 120: 15 A Nimipinge 220 V: 9,9 A Nimipinge 230 V: 9,9 A	Nimipinge 100 V: 15 A Nimipinge 110 V: 16 A Nimipinge (Taiwan) 110 V: 15 A Nimipinge 120: 15 A Nimipinge 220 V: 9,9 A Nimipinge 230 V: 9,9 A Nimipinge 240 V: 9,8 A	Nimipinge 100 V: 15 A Nimipinge 110 V: 16 A Nimipinge (Taiwan) 110 V: 15 A Nimipinge 120: 15 A Nimipinge 220 V: 9,9 A Nimipinge 230 V: 9,9 A Nimipinge 240 V: 9,8 A	Nimipinge 110 V: 16 A Nimipinge 120: 15 A Nimipinge 220 V: 9,9 A Nimipinge 230 V: 9,9 A
Võrgusagedus	50...60 Hz	50...60 Hz	50...60 Hz	50...60 Hz
Pöörete arv löök-puurimisel	360/min	360/min	360/min	360/min
Löögienergia EPTA-Procedure 05/2009 kohaselt (maksimaalvõimsuse)	11,5 J	11,5 J	11,5 J	11,5 J

JUHIS

Seadmed TE 70-ATC/AVR ja TE 80-ATC/AVR vastavad asjaomasele standardile eeldusel, et võrgu suurim lubatud nävitakistus Z_{max} on kliendi seadme ja avaliku võrgu liitumispunktis väiksem kui $0,342+j0,25 \Omega$ või sellega võrdne. Seadme paigaldaja või käitäja peab võrguoperaatoriga kooskõlastatult tagama, et seade ühendatakse vooluvõrguga üksnes sellises liitumispunktis, mille nävitakistus on väiksem kui Z_{max} või sellega võrdne.

Teave seadme ja kasutamise kohta

Elektrooniline kiirväljalülitus ATC	TE 70-ATC/AVR, TE 80-ATC/AVR
Kaitseklass	Kaitseklass II (topeltisolatsioon)

JUHIS

Andmed müra ja vibratsiooni kohta (mõõdetud vastavalt standardile EN 60745-2-6): Käesolevas kasutusjuhendis toodud kolmel teljel esineva vibratsiooni tase on mõõdetud standardile EN 60745 vastaval mõõtemeetodil ja seda saab kasutada seadmete omavaheliseks võrdlemiseks. See sobib ka vibratsiooni esialgseks hindamiseks. Toodud vibratsioon tekib elektrilise tööriista kasutamisel ettenähtud otstarbeks. Kui aga seadet kasutatakse muul otstarbel, teiste tarvikutega või kui seade on ebapiisavalt hooldatud, võib vibratsioonitase toodust kõrvale kalduda. See võib vibratsiooni töö koguperioodi lõikes tunduvalt suureneda. Vibratsiooni täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil seade oli välja lülitud või küll sisse lülitud, kuid tegelikult tööle rakendamata. See võib vibratsiooni töö koguperioodi lõikes tunduvalt vähendada. Seadme kasutaja kaitseks vibratsiooni toime eest rakendage täiendavaid kaitseabinõusid, näiteks hoidlage seadet ja tarvikuid korralikult, hoidke käed soojad, tagage sujuv töökordlus.

Seade	TE 70-D/AVR	TE 70-AVR	TE 70-ATC/AVR	TE 80-ATC/AVR
A-filtriga korrigeeritud helivõimsustase	113 dB (A)	113 dB (A)	113 dB (A)	113 dB (A)
A-filtriga korrigeeritud helirõhutase	102 dB (A)	102 dB (A)	102 dB (A)	102 dB (A)
Mõõtemääramatus nimetatud müratasemete puhul	3 dB (A)	3 dB (A)	3 dB (A)	3 dB (A)
Betooni lõökpuri-mine, a_h, HD	10 m/s ²	10 m/s ²	10 m/s ²	7,5 m/s ²
Meiseldamine, $a_h, Cheq$		9 m/s ²	9 m/s ²	7 m/s ²

Seade	TE 70-D/AVR	TE 70-AVR	TE 70-ATC/AVR	TE 80-ATC/AVR
Mõõtemääramatus (K) kolme telje suunas mõõdetud vibratsiooni puhul	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

5 Ohutusnõuded

5.1 Üldised ohutusnõuded elektriliste tööriistade kasutamisel

a) HOIATUS

Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised. Alltoodud ohutusnõuete eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused. **Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.** Järgnevalt kasutatud mõiste "elektriline tööriist" käib vöruguteiga (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade ja akutoitega (ilmu toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.

5.1.1 Ohutus töökohal

- a) **Hoidke oma töökoht puhas ja valgustage seda korralikult.** Korrasmata ja valgustamata töökoht võib põhjustada önnetusi.
- b) **Ärge kasutage seadet plahvatusohlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu.** Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
- c) **Elektrilise tööriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja teised isikud töökohast eemal.** Kui Teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võib seade Teie kontrolli alt väljuda.

5.1.2 Elektrohutus

- a) **Seadme pistik peab pistikupessa sobima.** Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Kaitsemaandusega seadmete puhul ei tohi kasutada adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
- b) **Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega, näiteks torude, radiatorite, plitiide ja külmikutega.** Kui Teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
- c) **Kaitske seadet vihma ja niiskuse eest.** Kui elektriseadmesse on sattunud vett, on elektrilöögi oht suurem.
- d) **Ärge kasutage toitejuhet seadme kandmiseks, ülesriputamiseks ega pistiku pistikupesast väljatõmbamiseks.** Kaitske toitejuhet kuumuse, öli, teravate servade ja seadme liikuvate osade eest. Kahjustatud või keerduläinud toitejuhtmed suurenavad elektrilöögi ohtu.
- e) **Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult pikendusjuhtmeid, mis on ette nähtud kasutamiseks ka välisingimustes.** Välisningimustes kasutamiseks ettenähtud pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

f) **Kui seadme töötamine niiskes keskkonnas on välimatu, kasutage rikkevoolukaitselüliti.** Rikkevoolukaitselülit kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

5.1.3 Inimeste turvalisus

- a) **Olge tähelepanelik, jälgige, mida Te teete, ning toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult.** Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite möju all. Hetkeline tähelepanematus seadme kasutamisel võib põhjustada raskeid vigastusi.
- b) **Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitsepille.** Isikukaitsevahendite, näiteks tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine – sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast – vähendab vigastuste ohtu.
- c) **Vältige seadme tahtmatut kävitamist.** Enne seadme ühendamist vooluvõrguga ja/või seadmesseaku paigaldamist, seadme ülestõstmist ja kandmist veenduge, et seade on välja lülitatud. Kui hoiate seadme kandmisel sõrme lülitit või ühendate vooluvõrku sisselülitatud seadme, võib tagajärjeks olla önnetus.
- d) **Enne seadme sisselülitamist eemaldage selle küljest reguleerimis- ja mutrivõtmeh.** Seadme pöörleva osa küljes olev reguleerimis- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
- e) **Vältige ebatalalist tööasendit.** Võtke stabilne tööasend ja säilitage kogu aeg tasakaal. Nii saate seadet ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
- f) **Kandke sobivat rõivastust.** Ärge kandke laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted ja pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahel.
- g) **Kui seadme külge on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja kogumisseadiseid, veenduge, et need on seadme ühendatud ja et neid kasutatakse nöuetekohaselt.** Tolmueemaldusseadise kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohte.

5.1.4 Elektrilise tööriista kasutamine ja käsitlemine

- a) **Ärge koormake seadet üle.** Kasutage antud töö tegemiseks sobivat elektrilist tööriista. See töötab ettenähtud jõudluspriides töhusamalt ja ohutumalt.
- b) **Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lülit on rikkis.** Elektrilise tööriist, mida ei saa enam lülitist korralikult sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb viia parandusse.

- c) Enne mis tahes seadistustöid seadme kallal, tarvikute vahetust ja seadme hoilepanekut tömmake pistik pistikupesat välja ja/või eemaldage seadmost aku. See ettevaatusabinõu väldib seadme tahtmatut käivitamist.
- d) **Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilisi tööriisti lastele kättesaamatus kohas.** Ärge laske seadet kasutada isikutel, kes seda ei tunne või pole siintoodud juhiseid lugenud. Asjatundmatutel isikutel käsas on elektrilised tööriistad ohtlikud.
- e) **Hooldage elektrilisi tööriisti korralikult.** Kontrollige, kas seadme liikuvad detailid töötavad veaultega kiili kiini. Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis võjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme kasutamist parandada. Ebapiisavalt hooldatud elektrilised tööriistad on põhjustanud palju tööonnetusi.
- f) **Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad.** Hästi hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
- g) **Kasutage elektrilist tööriista, tarvikuid, lisaseadmeid vastavalt käesolevatele juhistele.** Arvestage seejuures töötigimuste ja teostatava töö iseloomuga. Elektriliste tööriistade kasutamine otstarbel, milleks need ei ole ette nähtud, võib põhjustada ohtlike olukordi.

5.1.5 Hooldus

- a) **Laske seadet parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi.** Nii on tagatud elektrilise tööriista ohutuse säilimine.

5.2 Ohutusnõuded puurvasaratega töötamisel

- a) **Kasutage kuulmiskaitsevahendeid.** Müra võib kahjustada kuulmist.
- b) **Kasutage seadme tarnekomplekti kuuluvaid lisakäepidemeid.** Kontrolli kaotus seadme üle võib põhjustada vigastusi.
- c) **Kui teete töid, mille puhul võib tarvik tabada varjatud elektrijuhtmeid või omaenda toitejuhet, hoidke seadet üksnes käepidemete isoleeritud pindadest.** Kokkupuude pingestatud elektrijuhtmega võib seada pinge alla ka seadme metalldetailid ja põhjustada elektrilöögi.

5.3 Täiendavad ohutusnõuded

5.3.1 Inimeste turvalisus

- a) **Hoidke seadet ettenähtud käepidemetest alati kahe käega kinni.** Käepidemed peavad olema kuivad, puhtad ja vabad ölist ning rasvast.
- b) **Kui kasutate seadet ilma tolmuimejata, tuleb tolmutekitavate tööde korral kanda kerget tolmutaitsemaski.**
- c) **Töötamise ajal tehke pause ning lõdvestage käsi ja sõrmi, et parandada sõrmede verevarustust.**
- d) **Vältige kokkupuudet põörlevate osadega.** Lülitage seade sisse alles tööpiirkonnas. Kokkupuude seadme põörlevate osadega, eriti põörlevate tarvikutega, võib põhjustada vigastusi.

- e) **Töötamisel hoidke toite- ja pikendusjuhe alati seadme taga.** See vähendab komistamise ja kukkumise ohtu.
- f) **Segamisel seadke töörežiimilülit asendisse "Lõökpurimine" ja kandke kaitsekindaid.**
- g) **Lastele tuleb selgitada, et seadmega mängimine on keelatud.**
- h) **Lapsed ja isikud, kellel puuduvad vajalikud võimed ja oskused, ei tohi seadet ilma eelneva juhendamiseta kasutada.**

5.3.2 Elektriliste tööriistade hoolikas käsitsemine ja kasutamine

- a) **Kinnitage töödeldav detail korralikult.** Kasutage töödeldava detaili kinnitamiseks kinnitusvahendeid või pitskrivi. Nii püsib seade kindlamalt paigal kui käega hoides, samuti jäavad nii mölemad käed seadmega töötamiseks vabaks.
- b) **Veenduge, et kasutatavad tarvikud seadme padrunisüsteemiga sobivad ja on tarvikukinnitusse nõuetekohaselt kinnitatud.**
- c) **Veenduge, et seade seisab stabiilselt ja kindlalt.**

5.3.3 Elektriohutus

- a) **Kontrollige tööpiirkond enne töö alustamist üle metalliotsijaga, et leida varjatud elektrijuhtmeid, gaasi- või veetorusid.** Pingestatud elektrijuhtme vigastamisel võivad seadme välised metallosad pinge alla sattuda. See tekib tõsise elektrilöögi ohu.
- b) **Kontrollige regulaarselt toitejuhtme ja pistiku tehnilist seisundit, kahjustuste korral laske need välja vahetada professionaalset elektrikul. Kui elektrilise tööriista toitejuhe on kahjustatud saanud, tuleb see asendada spetsiaalset tüüpi heakskiidetud toitejuhtmega, mis on saadaval müügiesindustesse kaudu. Kontrollige regulaarselt pikendusjuhtmeid, vigastuste korral vahetage need välja. Ärge puudutage toitejuhet, kui see on töö käigus vigastada saanud. Tõmmake seadme pistik pistikupesast välja. Vigastatud toite- ja pikendusjuhtmed tekivatud elektrilöögi ohu.**
- c) **Kui töötlete seadmega sageli elektrit juhitvaid materjali, laske seadet regulaarselt Hilti hooldekeskuses kontrollida.** Seadme pinnale kinnitunud tolmi või niiskus võib ebasoodsatel tingimustel põhjustada elektrilöögi, seda just hea elektrijuhtivusega materjalide puhul.
- d) **Kui töötate elektrilise tööriistaga väljas, veenduge, et seade on vooluvõrku ühendatud maksimaalselt 30 mA käivitusvooluga rikkevoolukaitse-lülitiga (RCD) kaudu.** Rikkevoolukaitselülitit kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
- e) **Soovitame kasutada maksimaalselt 30 mA käivitusvooluga rikkevoolukaitselülitit (RCD).**

5.3.4 Töökoht

- a) **Tööpiirkond peab olema hästi valgustatud.**
- b) **Tööpiirkonnas peab olema hea ventilatsioon.** Halva ventilatsiooniga tööpiirkonda võib koguneda tervistkahjustavat tolmu.

c) Pliisisaldusega värvide, teatud liiki puidu, mineraalide ja metalli tolm võib kahjustada tervist. Tolmuga kokkupuude või tolmu siseshingamine võib seadme kasutajal või läheduses viibivadel isikutel põhjustada allergilist reaktsiooni ja/või hingamisteede haigusi. Teatud tüüpi tolm, näiteks tamme- või pöögitolm, võib tekitada vähki, eriti koosmõjus puudutöötlemisel kasutatavate lisainetega (kromaat, puudukaitsevahendid). Asbesti sisaldatav materjalid tohivad töödelda üksnes asjaomase väljäöppega asjatundjad. **Võimaluse korral kasutage tolmuimejat.** Tõhusa tolmuemalduse tagamiseks kasutage puidu ja mineraalse materjalide tolmu imemiseks ette nähtud Hilti mobiilset tolmuimejat, mis on elektrilise tööristaga kohandatud. Tagage tööpiirkonnas hea ventilatsioon. Soovitav on kasutada filterklassi P2 kuuluvat hingamisteedemaski. Järgige kasutusriigis materjalide töötlemise suhtes kehitavad eeskirju.

d) **Läbistavate tööde korral tagage ohutus ka teisel pool.** Küjkestmurduvad osad võivad alla ja/või välja kukkuda ja teisi inimesi vigastada.

5.3.5 Isikukaitsevahendid



Kasutaja ja läheduses viibivad isikud peavad seadme kasutamisel ja hooldamisel kandma kaitseprille, kaitsekiivrit, kuulmiskaitsevahendeid, kaitsekindaid, turvalatseid ja hingamisteede kaitsemaski.

6 Kasutuselevõtt



6.1 Lisakäepideme paigaldamine ja soovitud asendisse seadmne 3

1. Tõmmake seadme pistik pistikupesast välja.
2. Avage lisakäepideme kinnitusmehhanism, keerates käepidet vastupäeva.

3. Lükake lisakäepide (kinnitusriba) üle padruni tarviku saba peale.
4. Pöörake lisakäepide soovitud asendisse.
5. **ETTEVAATUST Veenduge, et kinnitusriba asub seadme vastavas soones.**
Keerake lisakäepide tugevasti kinni.

6.2 Pikendusuhtme ja generaatori või transformaatori kasutamine

vt punkti 2 "Kirjeldus"

et

7 Töötamine



ETTEVAATUST

Seadmel on kasutusotstarbele vastavalt kõrge pöördemoment. **Kasutage lisakäepidet ja hoidke seadet alati kahe käega.** Seadme kasutaja peab olema ette valmis-tatud juhuks, kui tarvik järsku kinni kiildub.

ETTEVAATUST

Lahtised töödeldavad detailid kinnitage kinnitusvahendite või pitskrudi vahele.

ETTEVAATUST

Reduktorikaela ei tohi kasutada käepidemena.

ETTEVAATUST

Iga kord enne kasutamist kontrollige seadet kahjustustele ja ebaütlase kulumise suhtes.

7.1 Ettevalmistus

ETTEVAATUST

Tarviku vahetamisel kandke kaitsekindaid, kuna tarvik muutub töötamisel kuumaks.

7.1.1 Tarviku paigaldamine 4

1. Tõmmake seadme pistik pistikupesast välja.
2. Kontrollige, kas tarviku padrunisse kinnitatav ots on puhas ja kergelt määritud. Vajadusel puhastage ja määridge seda.
3. Kontrollige tolmukaitse tihendi seisundit ja puhtust. Vajadusel puhastage tolmukaitset. Kui tihend on kahjustatud, vahetage tolmukaitse välja.
4. Asetage tarvik padrunisse ja keerake seda kerge survega, kuni see libiseb juhtsoontesse.
5. Suruge tarvikut padrunisse, kuni tarvik fikseerub kuuldavalt kohale.
6. Tõmmake tarvikust, et kontrollida, kas see on kindlalt kinni.

7.1.2 Tarviku eemaldamine 6

1. Tõmmake seadme pistik pistikupesast välja.
2. Tõmmake tarviku vabastamise nupp tagasi ja avage padrun.
3. Tõmmake tarvik padrunist välja.

7.2 Kasutamine



ETTEVAATUST

Aluspinna töötlemisel võib eralduda materjalikilde. **Kandke kaitseprille, kaitsekindaid ja juhul, kui Te ei kasuta tolmuimejat, kerget tolmuksitsemaski.** Materjalist väljalendavad killud võivad vigastada kehaosi ja silmi.

ETTEVAATUST

Tööprosess tekitab müra. **Kasutage kuulmiskaitsevahendeid.** Liiga vali müra võib kahjustada kuulmist.

ETTEVAATUST

Lülitage seade sisse alles tööasendis.

ETTEVAATUST

Töörežiimilülit ei tohi käsitseda seadme töötamise ajal.

et

7.2.1 Löökpurimine 6

JUHIS

Töötamine madalatel temperatuuridel: Löögimehhanism hakkab tööle teatud temperatuuril. Vajaliku temperatuuri saavutamiseks asetage seade hetkeks alusele ja laske töötada tühikäigul. Vajadusel korraage seda protsessi seni, kuni löögimehhanism kävitub.

1. Keerake töörežiimilülit asendisse "löögiga puurmine" ja laske kohale fikseeruda.
2. Viige lisakäepide soovitud asendisse ja veenduge, et see on nõuetekohaselt monteeritud ja kinnitatud.
3. Ühendage seade vooluvõrku.
4. Määrake kindlaks puurimisvõimsus (valikuna).

JUHIS Pärast pistiku ühendamist pistikupessa on seade alati reguleeritud maksimaalsele puurimisvõimsusele.

- JUHIS** Poole võimsuse peale reguleerimiseks (ole-nevalt seadimest) vajutage poole võimsuse nupule. Vähendatud võimsust signaaliseerib võimsuse märgutule süttimine. Uus vajutamine poole võimsuse nupule lülitab seadme tagasi maksimaalsele puurimisvõimsusele ja võimsuse märgutuli kustub.
5. Asetage seadme külge kinnitatud puur kohta, kuhu soovite auku puurida.
 6. Vajutage aeglaselt juhtlülitile (töötage madalatel pööretel niikaua, kuni puur on augus tsentreerunud).

7. Kui soovite jätkata töötamist täisvõimsusel, vajutage juhtlülitil lõpuni sisse.

JUHIS Ärge rakendage liigset surve. See ei suurenda lõögivõimsust. Väiksem surve pikendab otsikute kasutusiga.

8. Läbistava ava puurimisel vähendage veidi enne läbipuurimist pöörete arvu, et vältida äkilist tagasilööki.

7.2.2 Active Torque Control (TE 70-ATC/AVR ja TE 80-ATC/AVR)

Lisaks mehaanilisele kaitse sidurile on seadmel Active Torque Control (ATC) süsteem. See süsteem pakub täiendavat kasutusmugavust, kuna lülitab seadme kiiresti välja, kui seade liigub äkitselt ümber puuri telje, mis võib näiteks juhtuda, kui puur kilub armatuurrauda kinni või kui tarvik ei sisene pinda otse. ATC-süsteemi rakendumisel vabastage seadme ueeks kävitamiseks juhtlülitit, oodake, kuni mootor seisub ("klikk"-signaal annab märku sellest, et seade on taas töövalmis) ja vajutage uuesti juhtlülitile. Valige alati selline tööasend, milles seade saab vastupäeva (kasutaja poolt vaadatuna) vabalt pööreda. Kui see ei ole võimalik, ei saa ATC reageerida.

7.2.3 Löögita puurimine

Löögita puurimine on võimalik spetsiaalse kinnitusega tarvikute abil. Hilti pakub oma valikus selliseid tarvikuid. Kiirkinnituse abil saab seadmesse kinnitada näiteks silindriline sabaga puidupuure või metallipuure ja löögita puurida. Töörežiimi lülitil peab seejuures olema fikseeritud lõokpuurimise asendisse.

7.2.4 Meiseldamine (olenevalt seadmost) 7

JUHIS

Meislit saab paigaldada 24 erinevasse asendisse (15° sammuga). See võimaldab kasutada lapi- ja vormimeislit alati sobivas asendis.

ETTEVAATUST

Ärge töötage asendis "Meisli positsioneerimine".

1. Keerake töörežiimilülit asendisse "meisli positsioneerimine" ja laske kohale fikseeruda.
2. Viige lisakäepide soovitud asendisse ja veenduge, et see on nõuetekohaselt monteeritud ja kinnitatud.
3. Keerake meisli soovitud asendisse.
4. Meisli lukustamiseks keerake töörežiimilülit asendisse "meiseldamine" ja laske kohale fikseeruda. Töörežiimilülit ei tohi käsitseda seadme töötamise ajal.
5. Meiseldamiseks ühendage seadme toitepistik vooluvõrku.

6. Määrake kindlaks meiseldusvõimsus (olenevalt seadmest).

JUHIS Pärast pistiku ühendamist pistikupessa on seade alati reguleeritud maksimaalsele meiseldusvõimsusele.

JUHIS Poole meiseldusvõimsuse peale reguleerimiseks (olenevalt seadmest) vajutage poole võimsuse nupule. Vähendatud võimsust signaliseerib võimsuse märgutule süttimine. Uus vajutamine poole võimsuse nupule lülitab seadme tagasi maksimaalsele meiseldusvõimsusele ja võimsuse märgutuli kustub.

7. Asetage meisel kohta, mida soovite meiseldada.
8. Vajutage juhtlülitil lõpuni alla.

7.2.5 Juhtlülitil lukustusnupp (olenevalt seadmest) 8

Meiseldusrežiimis saate juhtlülitil lukustusnuppu sisselülitatud olekus lukustada.

1. Lükake juhtlülitil lukustusnuppu käepideme peal ette.
2. Vajutage juhtlülitil lõpuni alla.
Seade on nüüd pideva töö režiimis.

3. Lähtestamiseks lükake juhtlülitil lukustusnupp tagasi.

Seade lülitub välja.

7.2.6 Segamine

1. Keerake töörezhiimilülitil asendisse "Löökpuurimine" ja laske kohale fikseeruda.
2. Ühendage kiirkinnitusadapter padrunisse.
3. Paigaldage segamistarvik.
4. Tõmmake tarvikust kontrollimaks, kas see on kindlalt kinni.
5. Viige lisakäepide soovitud asendisse ja veenduge, et see on nöuetekohaselt monteeritud ja kinnitatud.
6. Ühendage seadme toitepistik voluvõrku.
7. Hoidke segamistarvikut anumas, kus on segatav aine.
8. Segamise alustamiseks vajutage aeglaselt juhtlülitile.
9. Kui soovite jätkata töötamist täisvõimsusel, vajutage juhtlülitil lõpuni sisse.
10. Juhtige segamistarvikut nii, et aine ei paisku anumast välja.

8 Hooldus ja korras hoid

ETTEVAATUST

Tõmmake seadme pistik pistikupesast välja.

8.1 Tööriistade hooldus

Eemaldage tarvikute külge jäänenud mustus ja hõõrufe tarvikute pealispindale kaitseks korrosiooni eest aeg-ajalt õlise lapiga.

8.2 Seadme hooldus

ETTEVAATUST

Hoidke seade, eeskogje selle käepidemed, puhtad ja vabad ölist ja rasvast. Ärge kasutage silikooni sisalda vaid hooldusvahendeid.

et

Ärge kasutage seadet, mille ventilatsiooniavavad on ummis-tunud! Puhastage ventilatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga. Takistage võörkehade sissetungimist seadme sisemusse. Puhastage seadme välispindale regulaarselt veidi niiske lapiga. Ärge kasutage puhamiseks pihusit, aurupuhastit ega voolavat vett! See võib möjutada seadme elektrilist ohutust.

8.3 Teeninduse indikaator tuli

JUHIS

Seade on varustatud teeninduse indikaatori tulega.

Tuli	põleb punase tulega	Käes on teeninduse tähtaeg. Pärast tule süttimist saab seadmega töötada veel mõned tunnid, seejärel lülitub seade automaatselt välja. Et tagada seadme tõrgeteta tööd, toimetage seade õige-aegselt Hilti hooldekeskusesse.
	vilgub punase tulega	Vt punkti "Veaotsing".

8.4 Korras hoid

HOIATUS

Elektridetaile tohivad parandada ainult elektriala asjatundjad.

Kontrollige regulaarselt, kas seadme kõik välisted detailid on vigastusteta ja kas seadme kõik osad töötavad

veatult. Ärge rakendage seadet tööle, kui detailid on vigastatud ega tööta veatult. Laske seade parandada Hilti hooldekeskuses.

8.5 Kontrollimine pärast hooldus- ja korras hoiutööd

Pärast hooldus- ja korras hoiutööd tuleb kontrollida, kas kõik kaitse seadised on paigaldatud ja töötavad veatult.

9 Veaotsing

Viga	Võimalik põhjus	Kõrvaldamine
Seade ei käivitu.	Vooluvarustus on katkenud.	Ühendage vooluvõrku mõni teine elektriline seade, kontrollige, kas see töötab.
	Toitejuhe või toitepistik on katki.	Laske kontrollida ja vajadusel vahetada elektrilaia asjatundjal.
	Generaator on ooterehiimis.	Ühendage generaatoriga mõni teine elektritarviti (nt lamp). Seejärel lülitage seade uuesti välja ja sisse.
	Muu elektriline rike.	Laske kontrollida elektrilaia asjatundjal.
Puudub lõögfunktsioon.	Elektrooniline käivitustökis on pärast voolukatkestust aktiveerunud.	Lülitage seade välja ja uuesti sisse. Vabastage juhtlüliti lukustusnupp.
	Seade on liiga külm.	Viige seade ettenähtud minimaaltemperatuurile. Vt punkti: 7.2.1 Löökpurimine 6
Seade ei käivitu ja indikaator-lamp vilgub punase tulega.	Seade on vigastatud.	Laske seade parandada Hilti hooldekeskuses.
Seade ei käivitu ja indikaator-lamp pöleb punase tulega.	Grafiitharjad on kulunud.	Laske kontrollida ja vajadusel vahetada elektrilaia asjatundjal.
Seade ei tööta täisvõimsusest.	Pikendusujuhe on liiga pikk /või liiga väikese ristlöikega.	Kasutage ettenähtud pikkuse ja/või piisava ristlöikega pikendusjuhet.
	Juhtlüliti ei ole lõpuni alla vajutatud.	Vajutage juhtlüliti lõpuni alla.
	Poole võimsuse nupp on sisse lülitatud (olenevalt seadmest).	Vajutage poole võimsuse nupule.
	Vooluvõrgu pinge on liiga madal.	Ühendage seade teise vooluvõrguga.
Puur ei pöörle (vaid kombivasaral)	Töorezhiimilülit ei ole kohale fikseeritud või on asendis "Meiseldamine" või asendis "Meisli positsioneerimine".	Veenduge, et seade ei tööta, ja seadke töorežiimilülit asendisse "Löökpurimine".
Puuri/ meislit ei saa lukustusest vabastada.	Padrun ei ole täielikult tagasi tõmmatud.	Tõmmake tarviku vabastamise nupp lõpuni tagasi ja võtke tarvik välja.
	Lisakäepide ei ole korrektselt monteeeritud.	Võtke lisakäepide lahti ja monteerige külge õigesti, nii et kinnitusriba ja lisakäepide süvendisse fikseeruvad.

10 Utiliseerimine



Enamik Hilti seadmete valmistamisel kasutatud materjalidest on taaskasutatavad. Materjalid tuleb enne taaskasutust korralikult sorteerida. Paljudes riikides võtavad Hilti esindused vanu seadmeid utiliseerimiseks vastu. Lisainfot saate Hilti klienditeenindusest või müügiesindusest.



Üksnes EL liikmesriikidele

Ärge käidelge kasutusressursi ammendantud elektrilisi tööriisti koos olmejäätmega!

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõudeid ülevõtvatele siseriiklikele õigusaktidele tuleb kasutusressursi ammendantud elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.

11 Tootja garantii seadmetele

Garantiitutingimusi puudutavate küsimuste korral pöörduge HILTI kohaliku esinduse või edasimüüja poole.

12 EÜ-vastavusdeklaratsioon (originaal)

Nimetus:	Puurvasar Puurvasar
Tüübítähis:	TE 70-D/AVR TE 70-AVR, TE 70-ATC/AVR, TE 80-ATC/AVR
Generatsioon:	03
Valmistusaasta:	2013

Kinnitame ainuvastutajana, et käesolev toode vastab järgmiste direktiivide ja normide nõuetele: 2006/42/EÜ, 2004/108/EÜ, 2011/65/EL, EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN ISO 12100.

**Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan**



Paolo Luccini

Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
08/2013



Jan Doongaji

Executive Vice President
Business Unit Power Tools & Accessories
08/2013

Tehnilised dokumendid saadaval:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland

et



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

www.hilti.com

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan

W 4309 | 0514 | 00-Pos. 8 | 1

Printed in Germany ©2014

Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.

2063040 / A3



2063040