


# HILTI


## TE 7-C

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Bedienungsanleitung     | de |
| Operating instructions  | en |
| Mode d'emploi           | fr |
| Manual de instrucciones | es |
| Istruzioni d'uso        | it |
| Gebruiksaanwijzing      | nl |
| Brugsanvisning          | da |
| Bruksanvisning          | no |
| Bruksanvisning          | sv |
| Käyttöohje              | fi |
| Manual de instruções    | pt |
| Οδηγίες χρησεως         | el |
| Lietošanas pamācība     | lv |
| Instrukcija             | lt |
| Kasutusjuhend           | et |



CE





# ALGUPÄRANE KASUTUSJUHEND

## Puurvasar TE 7-C

Enne seadme esmakordset kasutamist lugege tingimata läbi käesolev kasutusjuhend.

Kasutusjuhend peab olema alati seadme juures.

Juhend peab jäätma seadme juurde ka siis, kui annate seadme edasi teistele isikutele.

| Sisukord                                | Lk  |
|---|-----|
| 1 Üldised juhised                       | 165 |
| 2 Kirjeldus                             | 166 |
| 3 Tarvikud, lisavarustus                | 168 |
| 4 Tehnilised andmed                     | 168 |
| 5 Ohutusnõuded                          | 169 |
| 6 Kasutuselevõtt                        | 171 |
| 7 Töötamine                             | 172 |
| 8 Hooldus ja korrasoid                  | 173 |
| 9 Veaoatsing                            | 174 |
| 10 Utiliseerimine                       | 174 |
| 11 Tootja garantii seadmetele           | 175 |
| 12 EU-vastavusdeklaratsioon (originaal) | 175 |

**1** Numbrid viitavad vastavatele joonistele. Joonised leiate kasutusjuhendi lahtivolditavalta ümbriiselt. Kasutusjuhendi lugemise ajal hoidke ümbris avatuna. Käesolevas kasutusjuhendis tähistab sõna »seade« alati puurvasarat TE 7-C.

### Seadme osad ja signaalteated **1**

- ① Padrun
- ② Töörežiimilülit
- ③ Juhtlülit
- ④ Reverslülit
- ⑤ Lisakäepide koos sügavuspiirkuga
- ⑥ Tolmueemaldusmooduli TE DRS-M ühenduskoht
- ⑦ Toitejuhe

## 1 Üldised juhised

### 1.1 Märksõnad ja nende tähdendus

#### OHT

Viidatakse vahetult ähvardavatele ohtudele, millega kaasnevad rasked kehalised vigastused või inimeste hukkmine.

#### HOIATUS

Viidatakse võimalikele ohtlikele olukordadele, millega võivad kaasneda rasked kehalised vigastused või inimeste hukkumine.

#### ETTEVAATUST

Viidatakse võimalikele ohtlikele olukordadele, millega võivad kaasneda kergemad kehalised vigastused või varaline kahju.

#### JUHIS

Soovitus seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave.

### 1.2 Piltsümbolite selgitus ja täiendavad juhised

#### Hoiatavad märgid



Üldine  
hoiatus



Ettevaatust:  
elekter

et

## Kohustavad märgid



Kandke kaitseprille



Kandke kaitsekiivrit



Kandke kuulmiskaitsevahendeid



Kandke kaitsekindaid



Kandke kerget hingamisteede kaitsemaski

## Sümbolid



Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.



Jäätmehd suunata ümbertöölusse



Löögita puurimine



Löökpuuri-mine



Meiseldamine



Meisli viimine soovitud asendisse



volt



Amper

W

vatt



vahelduv-pinge

Hz

herts

$n_0$

Tühikäigu-pöörded

/min

pööret minutis



Läbimõõt



topeltisolat-siooniga



Vasak käik



Parem käik

## Identifitseerimisandmete koht seadmel

Seadme tüübitalhis on toodud seadme andmesildil ja see riianumber mootorikorpusel. Märkige need andmed käesolevasse kasutusjuhendisse ning tehke teatavaks alati, kui pöördute Hilti müügiesindusse või hooldekeskusse.

Tüüp:

Seerianumber:

et

## 2 Kirjeldus

### 2.1 Nõuetekohane kasutamine

Antud seade on pneumaatilise lõögimehhanismiga varustatud elektriline puurvasar.

Seadmed on ette nähtud puurimistöödeks betoonis, müüritis, kipskartongis, puidus, plastmaterjalides ja metallis. Lisaks võib seadet kasutada kergeteks meiseldustöödeks müüritisest ning betoonpindade viimistluseks.

Tervistahjustavate materjalide (nt asbesti) töötlemine on keelatud.

Seade on mõeldud professionaalseks kasutuseks. Seadet on lubatud kasutada, hooldada ja remontida vaid selleks volitatud vastava väljaõppega isikutel. Nimetatud isikud peavad olema kursis köökide võimalike ohtudega.

Seade ja sellega ühendatavad abitööriistad võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötat vastava väljaõppeta isik.

Seadme töökeskkonnaks võivad olla ehitusobjektid ja töökojad ning seadet võib kasutada renoveerimis-, ümberehitus- ja uusehitustöödel. Seadet tohib kasutada vaid siis, kui vooluvõrgu pinge ja sagedus ühtib seadme andmesildil toodud pingega ja voolusagedusega.

Seadme modifitseerimine ja ümberkujundamine on keelatud.

Vigastuste vältimiseks kasutage ainult Hilti originaaltarvikuid.

Pidage kinni kasutusjuhendis toodud kasutus- ja hooldusjuhistikest.

### 2.2 Padrun

Padrun TE-C CLICK

## **2.3 Lülitit**

Reguleeritav toitelülitit võimaldab puurimist sujuvalt alustada

Töörežiimilülitit:

Löögita puurimine

Löökpuurimine

Meisli positsioneerimine 18 asendit

Meiseldamine

## **2.4 Käepidemed**

Sügavuspiirkuga varustatud vibratsiooni summutav pööratav lisakäepide

Vibratsiooni summutav käepide

## **2.5 Kaitseeadis**

Mehaaniline kaitsesidur

## **2.6 Määrimissüsteem**

Ölitamine

## **2.7 Seadme standardvarustusse kuulub**

- 1 Seade
- 1 Padrun TE-C CLICK
- 1 Lisakäepide koos sügavuspiirkuga
- 1 Kasutusjuhend
- 1 Hilti kohver
- 1 Puastuslapp
- 1 Määre

## **2.8 Pikendusuhtme kasutamine**

Kasutage ainult sobivaid piisava ristlöikega pikendusuhtmeid. Vastasel korral võib seadme võimsus väheneda ja juhe üle kuumeda. Kontrollige pikendusuhtet regulaarselt. Vigastatud pikendusuhe vahetage välja.

**Juhme soovituslikud minimaalsed ristlöiked ja maksimaalsed pikkused:**

| Juhme ristlöige      | 1,5 mm <sup>2</sup> | 2,5 mm <sup>2</sup> | 3,5 mm <sup>2</sup> | 14 AWG | 12 AWG |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|
| Võrgupinge 100 V     |                     |                     | 50 m                |        |        |
| Võrgupinge 110-120 V | 30 m                | 50 m                |                     | 100 ft | 150 ft |
| Võrgupinge 220-240 V | 75 m                | 100 m               |                     |        |        |

Ärge kasutage pikendusuhtmeid, mille ristlöige on 1,25 mm<sup>2</sup> ja 16 AWG.

## **2.9 Pikendusuhtmete kasutamine välistingimustes**

Välistingimustes töötades kasutage ainult ettenähtud ja vastava märgistusega pikendusuhtmeid.

## **2.10 Generatori või transformaatori kasutamine**

Antud seade võib saada toite generaatorilt või transformaatorilt, kui on täidetud järgmised tingimused: Väljundvõimsus vattides peab olema vähemalt kaks korda suurem seadme andmesildil toodud võimsusest, tööpinge peab alati jämaa vahemikku +5 % ja -15 % nimipingest, sagedus peab olema vahemikus 50 kuni 60 Hz ega tohi kunagi ületada 65 Hz, tuleb kasutada automaatset pingeregulaatorit, mis on varustatud käivitusaege pinge kompenseerimise funktsioniga. Ärge ühendage generaatoriga/transformaatoriga samaaegselt teisi seadmeid. Teiste seadmete sisse- ja väljalülitamine võib põhjustada ala- või ülepinget, mis võib seadet kahjustada.

et

### 3 Tarvikud, lisavarustus

| Tähistus  | Kirjeldus                        |
|---|----------------------------------|
| Padrun  | TE-C CLICK                       |
| Betoonipuurid                                     | Ø 5...28 mm                      |
| Saalungi- ja installeerimispuurid                 | Ø 5...20 mm                      |
| Õhukeseseinaline kroonpuur                        | Ø 25...68 mm                     |
| Universaalne augusaag                             | Ø 25...82 mm, kuuskant           |
| Teravmeisel                                       | C Padrunisse kinnituv ots        |
| Lapikmeisel                                       | C Padrunisse kinnituv ots        |
| Vormimeisel                                       | C Padrunisse kinnituv ots        |
| Lõögitarvikud                                     | C Padrunisse kinnituv ots        |
| Kiirkinnituspadrun puidu- ja metallipuuride jaoks | silindrilise sabaga või kuuskant |
| Hammasvööpadrun                                   | silindrilise sabaga või kuuskant |
| Puidupuurid                                       | Ø 3...20 mm                      |
| Metallicuurid                                     | Ø max 13 mm                      |
| Metallicuurid/astmelised puurid                   | Ø 5...22 mm                      |

| Tähistus            | Kirjeldus                         |
|---------------------|-----------------------------------|
| Tolmueemaldusmoodul | TE DRS-M                          |
| Nurkpuuri pea       | C tarviku padrunisse kinnituv osa |

### 4 Tehnilised andmed

Tootja jätab endale õiguse tehniliste andmete muutmiseks!

#### JUHIS

Seade on saadaval erinevate nimipingetega. Seadme nimipinge ja nimivõimsus on toodud seadme andmesildil.

| Seade   | TE 7-C   |
|---|--|
| Nimipinge   | Nimipinge 100 V: 680 W<br>Nimipinge 110 V: 660 W<br>Nimipinge 110...127 V: 660 W<br>Nimipinge 220...240 V: 720 W |
| Voolusagedus  | 50...60 Hz   |
| Kaal vastavalt menetlusele EPTA-Procedure 01/2003         | 3,5 kg   |
| Mõõtmed (p x l x k)                                       | 341 mm X 86 mm X 217 mm  |
| Pöörete arv löögita puurimisel                            | 0...900/min  |
| Pöörete arv löökpuurimisel                                | 740/min  |
| Löögienergia vastavalt menetlusele EPTA-Procedure 05/2009 | 2,6 J  |

#### JUHIS

Käesolevas kasutusjuhendis toodud vibratsioon on mõõdetud standardile EN 60745 vastaval mõõtemetodil ja seda saab kasutada seadmete omavaheliseks võrdlemiseks. See sobib ka vibratsioonitaseme esialgseks hindamiseks. Toodud vibratsioon tekib elektrilise tööriista kasutamisel ettenähtud otstarbel. Kui seadet kasutatakse muul otstarbel, teiste tarvikutega või kui seade on ebapiisavalt hooldatud, võib vibratsioonitase olla erinev. See võib vibratsiooni töötamise koguperioodi lõikes tunduvalt suurendada. Vibratsiooni täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil seade oli välja läilitatud või küll sisse läilitatud, kuid tegelikult tööle rakendamata. See võib vibratsiooni töötamise koguperioodi lõikes tunduvalt vähendada. Kasutaja kaitseks vibratsiooni eest võtke tarvitusele täiendavaid

Kaitsemeetmeid, näiteks: hooldage elektrilisi tööriistu ja tarvikuid korralikult, hoidke käed soojad, tagage sujuv töökorraldus.

#### Andmed müra ja vibratsiooni kohta (vastavalt standardile EN EN 60745-2-6):

|  |            |
|--|------------|
| Tüüpiline A-karakteristikuga mõõdetud mürvavõimsuse tase | 100 dB (A) |
| Tüüpiline A-karakteristikuga mõõdetud helirõhu tase      | 89 dB (A)  |
| Mõõteviga nimetatud müratasemete osas                    | 3 dB (A)   |

#### Kolmeteljeline vibratsioonitase (vibratsiooni-vektorisumma)

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Meiseldamine, $a_h$ , Cheq        | 14 m/s <sup>2</sup>  |
| Betooni lõökpuurimine, $a_h$ , HD | 17 m/s <sup>2</sup>  |
| Mõõteviga (K)                     | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

#### Tehnilised andmed ja kasutusalane teave

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Padrun                                       | TE-C CLICK                         |
| Puurimisjõudlus keskmise kõvadusega betoonis | Ø 16 mm: 56 cm <sup>3</sup> /min   |
| Kaitseklass vastavalt standardile EN         | Kaitseklass II (topeltisolatsioon) |

## 5 Ohutusnõuded

### JUHIS

Punktis 5.1 esitatud ohutusnõuded sisaldavad kõiki elektriliste tööriistade suhtes kohaldatavaid üldisi ohutusnõudeid. Nende hulgas võib siiski olla ka nõudeid, mis ei ole käesoleva seadme puhul asjakohased.

### 5.1 Üldised ohutusnõuded elektriliste tööriistade kasutamisel

#### a) HOIATUS

Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised. Alltoodud ohutusnõute eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused. **Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.** Järgnevalt kasutatud mõiste "elektriline tööriist" käib võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade ja akutöitega (ilm toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.

#### 5.1.1 Ohutus töökohal

- Hoidke oma töökohti puhas ja valgustage seda korralikult. Korrastamata ja valgustamata töökoht võib põhjustada önnetusi.
- Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohlikke vedelikke, gaase või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
- Elektrilise tööriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja teised isikud töökohast eemal. Kui Teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võib seade Teie kontrolli alt väljuda.

### 5.1.2 Elektriohutus

- Seadme pistik peab pistikupessa sobima. Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Kaitsemaandusega seadmete puhul ei tohi kasutada adapterpistikuid. Muutmatu pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
- Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega, näiteks torude, radiaatorite, pliitiide ja külmikutega. Kui Teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
- Kaitske seadet vihma ja niiskuse eest. Kui elektriseadmesse on sattunud vett, on elektrilöögi oht suurem.
- Ärge kasutage toitejuhet seadme kandmiseks, ülesriputamiseks ega pistiku pistikupesast väljatömbamiseks. Kaitske toitejuhet kuumuse, öli, teravate servade ja seadme liikuvate osade eest. Kahjustatud või keerduläinud toitejuhtmed suurenavad elektrilöögi ohtu.
- Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult pikendusjuhmeid, mis on ette nähtud kasutamiseks ka välisingimustes. Välisingimustes kasutamiseks ettenähtud pikendusjuhme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
- Kui seadmega töötamine niiskes keskkonnas on välimatu, kasutage rikkevoolukaitselüliti. Rikkevoolukaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

### 5.1.3 Inimeste turvalisus

- Olge tähelepanelik, jälgige, mida Te teete, ning toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või

- uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanematus seadme kasutamisel võib põhjustada raskeid vigastusi.**
- b) **Kandke isikukaitsehendeid ja alati kaitseprille.** Isikukaitsehendite, näiteks tolumumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsehendite kandmine – sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast – vähendab vigastuste ohtu.
  - c) **Vältige seadme tahtmatut kävitamist.** Enne seadme ühendamist vooluvõrguga ja/või seadmesse aku paigaldamist, seadme ülestõstmist ja kandmist veenduge, et seade on välja lülitatud. Kui hoiate seadme kandmisel sõrme lüliti või ühendate vooluvõrku sisselülitatud seadme, võib tagajärjeks olla önnetus.
  - d) **Enne seadme sisselülitamist eemaldage selle küljест reguleerimis- ja mutrivõtmel.** Seadme pöörleva osa küljes olev reguleerimis- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
  - e) **Vältige ebavälist töösendit. Võtke stabiilne töösend ja säilitage kogu aeg tasakaal.** Nii saate seadet ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
  - f) **Kandke sobivat rõivastust.** Ärge kandke laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted ja pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
  - g) **Kui seadme külge on võimalik paigaldada tolmuemaldus- ja kogumisseadiseid, veenduge, et need on seadmega ühendatud ja et neid kasutatakse nõuetekohaselt.** Tolmuemaldusseadise kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohte.

#### 5.1.4 Elektrilise tööriista kasutamine ja käsitsemine

- a) **Ärge koormake seadet üle.** Kasutage antud töö tegemiseks sobivat elektrilist tööriista. See töötab ettenähtud jöudluspriides töhusamalt ja ohutumalt.
- b) **Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lülit on rikkis.** Elektriline tööriist, mida ei saa enam lülitist korralikult sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb viia parandusse.
- c) **Enne mis tahes seadistustöid seadme kallal, tarvikute vahetust ja seadme hoilepanekut tömmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage seadmestaku.** See ettevaatusabinõu vältib seadme tahtmatut kävitamist.
- d) **Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilisi tööriistu lastele kättesaamatus kohas.** Ärge laske seadet kasutada isikutel, kes seda ei tunne või pole siinloodud juhiseid lugenud. Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
- e) **Hooldage seadet korralikult.** Kontrollige, kas seadme liikuvad detailid töötavad veatult ega kiulu kiini. Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis võjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme kasutamist parandada. Ebapiisavalt hooldatud elektrilised tööriistad on põhjustanud palju önnetusi.

- f) **Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad.** Hästi hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
- g) **Kasutage elektrilist tööriista, tarvikuid, lisaseadmeid vastavalt käesolevate juhistele.** Arvestage seejuures tööttingimuste ja teostatava töö iseloomuga. Elektriliste tööriistade kasutamine oststarbel, milleks need ei ole ette nähtud, võib põhjustada ohtlike olukordi.

#### 5.1.5 Hooldus

- a) **Laske seadet parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi.** Nii on tagatud elektrilise tööriista ohutuse säillimine.

#### 5.2 Ohutusnõuded puurvasaratega töötamisel

- a) **Kasutage kuulmiskaitsehendeid.** Müra võib kahjustada kuulmis.
- b) **Kasutage seadme tarnekomplekti kuuluvaid lisakäepidemeid.** Kontrolli kaotus seadme üle võib põhjustada vigastusi.
- c) **Kui teete töid, mille puhul võib tarvik tabada varjatud elektrijuhtmeid või omaenda toitejuhet, hoidke seadet üksnes käepidemete isoleeritud pindadest.** Kokkupuude pingestatud elektrijuhtmega võib seada pinge alla ka seadme metalldetailid ja põhjustada elektrilöögi.

#### 5.3 Täiendavad ohutusnõuded

##### 5.3.1 Inimeste turvalisus

- a) **Hoidke seadet ettenähtud käepidemetest alati kahe käega kinni.** Käepidemed peavad olema kuivad, puhtad ja vabad ölist ning rasvast.
- b) **Kui kasutate seadet ilma tolmuimejata, tuleb tolmutekitavate tööde korral kanda kerget tolmu-kaitsmaski.**
- c) **Töötamise ajal tehke pause ning lõdvestage käsi ja sõrmi, et parandada sõrmede verevarustust.**
- d) **Vältige kokkupuudet pöörlevate osadega.** Lülitage seade sisse alles tööpiirkonnas. Kokkupuude seadme pöörlevate osadega, eriti pöörlevate tarvikutega, võib põhjustada vigastusi.
- e) **Töötamisel hoidke toite- ja pikendusjuhe alati seadme taga.** See vähendab komistamise ja kukkumise ohtu.
- f) **Lastele tuleb selgitada, et seadmega mängimine on keelatud.**
- g) **Lapsed ja isikud, kellel puuduvad vajalikud võimed ja oskused, ei tohi seadet ilma eelneva juhendamiseta kasutada.**
- h) **Pliisisaldusega värvide, teatud liiki puidu, mineraalide ja metalli tolmi võib kahjustada tervist.** Tolmuga kokkupuude või tolmu sisseehingamine võib seadme kasutajal või läheduses viibivatel isikutel põhjustada allergilist reaktsiooni ja/või hingamisteede haigusi. Teatud tüüpi tolm, näiteks tamme- või põõgitolm, võib tekitada vähki, eriti koosmõjus puidutöötlemisel kasutatavate lisainetega (kromaat, puidukaitseva-

hendid). Asbesti sisaldavat materjali tohivad töödelda üksnes asjaomase väljapoega asjatundjad. Võimaluse korral kasutage tolmuimejat. Töhusa tolmuemalduse tagamiseks kasutage puidu ja mineraalse materjalide tolmu imemiseks ette nähtud Hilti mobiilset tolmuimejat, mis on elektrilise tööriistaga kohandatud. Tagage tööpiirkonnas hea ventilatsioon. Soovitav on kasutada filterklassi P2 kuuluvat hingamisteedemaski. Järgige kasutusriigis materjalide töötlemise suhtes kehitavad eeskirju.

### 5.3.2 Elektriliste tööriistade hoolikas käsitsemine ja kasutamine

- Kinnitage töödeldav detail korralikult. Kasutage töödeldava detaili kinnitamiseks kinnitusvahendeid või pitskruvi. Nii püsib seade kindlamalt paigal kui käega hoides, samuti jäavat nii mõlemad käed seadmega töötamiseks vabaks.
- Veenduge, et kasutatavad tarvikud seadme padrunisüsteemiga sobivad ja on tarvikukinnitussse nõuetekohaselt kinnitatud.
- Voolukatkestuse korral lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Nii hoiate vooluvuvarustuse taastumisel ära seadme soovimatu käivitumise.

### 5.3.3 Elektroohutus



- Kontrollige tööpiirkond enne töö alustamist üle metalliotsijaga, et leida varjatud elektrijuhtmeid, gaasi- või vee torusid. Pingestatud elektrijuhtme vigastamisel võivad seadme välsised metallosad pingi alla sattuda. See tekitab tõsisse elektrilöögi ohu.
- Kontrollige regulaarselt toitejuhtme ja pistiku tehnilist seisundit, kahjustuste korral laske need välja vahetada professionaalset elektrikul. Kui seadme toitejuhu on vigastatud, tuleb see asendada spetsiaalse toitejuhtmega, mis on saadaval müügiresinduses. Kontrollige regulaarselt pikendusuhtmeid, vigastuste korral vahetage need välja. Ärge

puudutage toitejuhet, kui see on töö käigus vi-gastada saanud. Tömmake seadme pistik pistikupesast välja. Vigastatud toite- ja pikendusuhtmed tekitavad elektrilöögi ohu.

- Kui töötlete seadmega sageli elektrit juhtivaid materjali, laske seadet regulaarselt Hilti hooldekeskuses kontrollida. Seadme pinnale kinnitunud tolm või niiskus võib ebasoodsatel tingimustel põhjustada elektrilöögi, seda just hea elektrijuhtivusega materjali puuhul.
- Kui töötate elektrilise tööriistaga väljas, veenduge, et seade on vooluvõrku ühendatud maksimaalselt 30 mA käivitusvooluga rikkevoolukaitselülitil (RCD) kaudu. Rikkevoolukaitselülitil kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
- Soovitame kasutada maksimaalselt 30 mA käivitusvooluga rikkevoolukaitselülitit (RCD).

### 5.3.4 Töökoht

- Tööpiirkond peab olema hästi valgustatud.
- Tööpiirkonnas peab olema hea ventilatsioon. Halva ventilatsiooniga tööpiirkonda võib koguneda tervistkahjustavat tolmu.
- Pinnast läbitungiv tarvik võib tekitada vigastusi. Tagage puuritava pinna taga oleva ala ohutus. Külestmurduvad osad võivad alla ja/või välja kukkuda ja teisi inimesi vigastada.

### 5.3.5 Isikukaitsevahendid



et



Kasutaja ja läheduses viibivad isikud peavad seadme kasutamisel ja tõrgete kõrvaldamisel kandma sobivaid kaitseprille, kaitsekiivrit, kuulmiskaitsevahendeid, kaitsekindaid ja kerget hingamisteede kaitsemaski.

## 6 Kasutuselevõtt



### 6.1 Lisakäepideme montereerimine 2

#### ETTEVAATUST

Vigastuste vältimiseks eemaldage sügavuspiirk lisakäepidemest.

- Tömmake seadme pistik pistikupesast välja.

- Avage lisakäepideme kinnitusmehhanism, keerates käepidet vastupäeva.
- Lükake lisakäepide (kinnitusriba) üle padruni seadme peale.
- Pöörake lisakäepide soovitud asendisse.
- ETTEVAATUST** Veenduge, et kinnitusriba asub seadme vastavas soones.  
Keerake lisakäepide tugevasti kinni.

### 6.2 Pikendusuhtme ja generaatori või transformatori kasutamine

vt punkti "Kirjeldus"

## 7 Töötamine



### ETTEVAATUST

Puuri kinnikiilumisel kaldub seade külgsuunas. Kasutage seadet alati koos lisakäepidemega ja hoidke seda mõlemaga käega. Nii tekitate vastujõumomendi ning kinnikiilumise korral rakendub tööle kaitse sidur. Kinnitage lahtised töödeldavad detailid kinnitusseadme või pitskruvi vahel.

#### 7.1 Ettevalmistus

##### 7.1.1 Sügavuspiirku reguleerimine 3

1. Avage lisakäepideme kinnitusmehhanism, keerates käepidet vastupäeva.
2. Pöörake lisakäepide soovitud asendisse.
3. Seadke sügavuspiirk soovitud puurimissügavusele.
4. Keerake käepide kinni, sellega fikseerite ühtlasi ka sügavuspiirku.

##### 7.1.2 Tarviku paigaldamine 4

### ETTEVAATUST

Tarviku vahetamisel kasutage kaitsekindaid.

1. Tömmake seadme pistik pistikupesast välja.
2. Kontrollige, kas tarviku padrunisse kinnitatav ots on puhas ja kerget määritud. Vajadusel puhastage ja määridge seda.
3. Kontrollige tolmukaitse tihendi seisundit ja puhtust. Vajadusel puhastage tolmukaitse või kui tihend on kahjustatud, vahetage tolmukaitse välja (vt punkt "Hooldus ja korrasroid").
4. Asetage tarvik padrunisse ja keerake seda kerge survega, kuni see libiseb juhtsoontesse.
5. Suruge tarvikut padrunisse, kuni tarvik fikseerub kuulda valt kohale.
6. Kontrollige, kas tarvik on kindlalt kinni (tömmake tarvikut).

##### 7.1.3 Tarviku eemaldamine 5

### ETTEVAATUST

Tarvikute vahetamisel kasutage kaitsekindaid, kuna tarvik muutub töötamisel kuumaks.

1. Tömmake seadme pistik pistikupesast välja.
2. Tömmake padruni lukustusvõru tagasi ja avage padrun.
3. Tömmake tarvik padrunist välja.

##### 7.1.4 Padruni eemaldamine 6

### ETTEVAATUST

Vigastuste vältimiseks eemaldage sügavuspiirk lisakäepidemest ja tarvik padrunist.

### JUHIS

Padruni vahetusel seadke töörezhiimilülit asendisse "Meiseldamine".

1. Tömmake seadme pistik pistikupesast välja.
2. Tömmake padruni hülssi ettepoole ja hoidke seda kinni.
3. Tömmake padrun seadme küljest ära.

##### 7.1.5 Padruni paigaldamine 7

### ETTEVAATUST

Vigastuste vältimiseks eemaldage sügavuspiirk lisakäepidemest ja tarvik padrunist.

### JUHIS

Padruni vahetusel seadke töörezhiimilülit asendisse "Meiseldamine".

1. Tömmake seadme pistik pistikupesast välja.
2. Võtke padruni hülsist kinni, tömmake seda ettepoole ja hoidke kinni.
3. Lükake padrun eestpoolt juhttoru peale ja laske hülss lahti.
4. Keerake padrunit, kuni see fikseerub kuulda valt kohale.

##### 7.2 Kasutamine



### ETTEVAATUST

Aluspinna töötlemisel võib eralduda materjalikilde. **Kandke kaitseprille, kaitsekindaid ja juhul, kui Te ei kasuta tolmuimejat, kerget tolmukaitsemaski.** Materjalist väljalendavad killud võivad vigastada kehaosi ja silmi.

### ETTEVAATUST

Tööprotsess tekitab müra. **Kasutage kuulmiskaitsevahendeid.** Liiga vali müra võib kahjustada kuulmist.

##### 7.2.1 Töötamine madalatel temperatuuridel

### JUHIS

Löögimehhanism hakkab tööle teatud temperatuuril.

Vajaliku temperatuuri saavutamiseks asetage seade hetkeks alusele ja laske töötada tühikäigul. Vajadusel korrale seda protsessi seni, kuni löögimehhanism käivitub.

##### 7.2.2 Löögita puurimine 8

1. Keerake töörezhiimilülit asendisse "Löögita puurimine" ja laske kohale fikseeruda. Töörezhiimilülit ei tohi käsitseda seadme töötamise ajal.
2. Viige lisakäepide soovitud asendisse ja veenduge, et see on nõuetekohaselt monteeritud ja kinnitatud.
3. Ühendage seadme pistik pistikupessa.
4. Asetage seadme külje kinnitatud puur kohta, kuhu soovite auku puurida.

- Vajutage aeglasest juhtlülitile (töötage madalatel pöörotel niikaua, kuni puur on augus tsentreerunud).
- Kui soovite jätkata töötamist täisvõimsuse sellega, vajutage juhtlüliti lopuni sisse.
- Avaldage aluspinnale sobivat surve, sellega saavutate optimaalse puurimisjööndluse.

### 7.2.3 Löökpurumine 8

- Keerake töörezhiimilülit asendisse "Löögiga puurmine" ja laske kohale fikseeruda. Töörezhiimilülit ei tohi käsitseda seadme töötamise ajal.
- Viige lisakäepide soovitud asendisse ja veenduge, et see on nõuetekohaselt monteeritud ja kinnitatud.
- Ühendage seadme pistik pistikupessaga.
- Asetage seadme külge kinnitatud puur kohta, kuhu soovite auku puurida.
- Vajutage aeglasest juhtlülitile (töötage madalatel pöörotel niikaua, kuni puur on augus tsentreerunud).
- Kui soovite jätkata töötamist täisvõimsuse sellega, vajutage juhtlüliti lopuni sisse.
- Ärge rakendage liigset surve. See ei suurenda löögivõimsust. Väiksem surve pikendab otsikute kasutusiga.
- Läbistava ava puurimisel vähendage veidi enne läbi-puurimist pöörlete arvu, et vältida äkilist tagasilööki.

### 7.2.4 Meiseldamine

#### JUHIS

Meislit saab lukustada 18 erinevasse asendisse ( $20^{\circ}$  sammuga). Nii on lapik- ja profiimeislitega võimalik alati töötada optimaalses tööasendis.

#### 7.2.4.1 Meisli viimine soovitud asendisse

##### ETTEVAATUST

Ärge töötage asendis "Meisli positsioneerimine".

- Keerake töörezhiimilülit asendisse "Meisli positsioneerimine" ja laske kohale fikseeruda. Töörezhiimilülit ei tohi käsitseda seadme töötamise ajal.
- Viige lisakäepide soovitud asendisse ja veenduge, et see on nõuetekohaselt monteeritud ja kinnitatud.
- Keerake meisel soovitud asendisse.

#### 7.2.4.2 Meisli lukustamine

Keerake töörezhiimilülit asendisse "Meiseldamine" ja laske kohale fikseeruda. Töörezhiimilülit ei tohi käsitseda seadme töötamise ajal.

#### 7.2.4.3 Meiseldamine 3

- Ühendage seadme pistik pistikupessaga.  
**JUHIS** Töörezhiimilülit ei tohi käsitseda seadme töötamise ajal.
- Asetage meisel kohta, mida soovite meiseldada.
- Vajutage juhtlülitile.

### 7.2.5 Parem/vasak käik 9

##### ETTEVAATUST

Reverslülit ei tohi kasutada töötamise ajal.

Pöörake lülitushoob asendisse "Parem käik" või "Vasak käik".

et

## 8 Hooldus ja korrasoid

### ETTEVAATUST

Tõmmake seadme pistik pistikupesast välja.

### 8.1 Tööriistade hooldus

Eemaldage tarvikute külge jääenud mustus ja hõõruge tarvikute pealispinda kaitseks korrosiooni eest aeg-ajalt õlise lapiga.

### 8.2 Seadme hooldus

### ETTEVAATUST

Hoidke seade, eelkõige selle käepidemed, puhtad ja vabad ölist ja rasvast. Ärge kasutage silikooni sisaldauid hooldusvahendeid.

Seadme korpuse pealmine pool on valmistatud löögi-kindlast plastist. Käepideme osa on kummist.

Ärge kasutage seadet, mille ventilatsioonivaadad on ummis-tunud! Puhastage ventilatsioonivaaside ettevaatlikult kuiva harjaga. Takistage võõrkehade sissetungimist seadme sisemusse. Puhastage seadme välispinda regulaarselt veidi niiske lapiga. Ärge kasutage puhastamiseks pihus-tit, aurupuhastit ega voolavat vett! See võib mõjutada seadme elektrilist ohutust.

### 8.3 Tolmukaitsekatte puhastamine ja vahetamine

Puhastage padruni tolmukaitsekate regulaarselt puhta kuiva lapiga. Pühkige tiheid ettevaatlikult puhtaks ja määrite seda kergelt Hilti määrdtega. Kui tihend on kahjustatud, vahetage tolmukaitsekate tingimata välja. Asetage kruvikeeraja külje pealt tolmukaitsekate alla ja suruge see suunaga ette välja. Puhastage aluspiirkond ja paigaldage uus tolmukaitsekate. Avaldage tugevat surve, kuni kate fikseerub kohale.

### 8.4 Korrasoid

#### HOIATUS

Elektridetaile tohivad parandada ainult elektriala as-jatundjad.

Kontrollige regulaarselt, kas seadme kõik välised detailid on vigastusteta ja kas seadme kõik osad töötavad veatult. Ärge rakendage seadet tööle, kui detailid on vi-gastatud ega tööta veatult. Laske seade parandada Hilti hoolekeskuses.

### 8.5 Kontrollimine pärast hooldus- ja korrasoiutöid

Pärast hooldus- ja korrasoiutöid tuleb kontrollida, kas kõik kaitse-seadised on paigaldatud ja töötavad veatult.

## 9 Veaotsing

| Viga                          | Võimalik põhjus   | Kõrvaldamine   |
|-------------------------------|---|--|
| Seade ei käivitu.             | Vooluvarustus katkenud.   | Ühendage vooluvõrku mõni teine elektriline seade, kontrollige, kas see töötab.                         |
|                               | Toitejuhe või pistik katki.   | Laske kontrollida ja vajadusel vahetada elektriala asjatundjal.  |
|                               | Muu elektriline riike   | Laske kontrollida elektriala asjatundjal.  |
|                               | Grafiitharjad on kulunud  | Laske kontrollida ja vajadusel vahetada elektriala asjatundjal.  |
| Puudub lõögifunktsioon.       | Seade on liiga külm.  | Soojendage seade minimaalse töötemperatuurini.<br>Vt punkti: 7.2.1 Töötamine madalatel temperatuuridel |
|                               | Töörežiimilülit on asendis "Löögita puurimine".   | Seadke töörežiimilülitil lõökpuurimisrežiiimile.   |
|                               | Seade on lülitatud vasakule käigule.  | Lülitage seade paremale käigule.   |
| Seade ei tööta täisvõimsusel. | Liiga väikese ristlõikega pikendusjuhe.   | Kasutage piisava ristlõikega pikendusjuhet. (vt punkti "Kirjeldus")                                    |
|                               | Juhtlülit ei ole lõpuni sisse vajutatud.  | Vajutage juhtlülitil lõpuni sisse.   |
| Puur ei pöörle.               | Töörežiimilülit ei ole kohale fikseerunud või on asendis "Meiseldamine" või "Meisli positsioneerimine". | Seadke seisva seadme töörežiimilülit asendisse "Löögita puurimine" või "Lõökpuurimine".                |
| Puuri ei saa eemaldada.       | Padrun ei ole täielikult tagasi tõmmatud.   | Tõmmake lukustusvõru lõpuni tagasi ja võtke otsik välja.   |
| Puur ei tungi sisse.          | Seade on lülitatud vasakule käigule.  | Lülitage seade paremale käigule.   |

et

## 10 Utiliseerimine



Enamik Hilti seadmete valmistamisel kasutatud materjalidest on taaskasutatavad. Materjalid tuleb enne taaskasutust korralikult sorteerida. Paljudes riikides võtavad Hilti esindused vanu seadmeid utiliseerimiseks vastu. Lisainfot saate Hilti klienditeenindusest või müügiesindusest.



Üksnes EL liikmesriikidele

Ärge käidelge kasutusressursi ammendantud elektrilisi tööriisti koos olmejäätmega!

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõudeid ülevõtvatele siseriiklikele õigusaktidele tuleb kasutusressursi ammendantud elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.

## 11 Tootja garantii seadmetele

Hilti garanteerib, et tarnitud seadmel ei esine materjaliga tootmisvigu. Garantii kehtib tingimusel, et seadet kasutatakse, käsitsetakse, hooldatakse ja puhastatakse vastavalt Hilti kasutusjuhendis esitatud nõuetele ja et säilinud on seadme tehniline terviklikkus, s.t. et seadmes on kasutatud üksnes Hilti originaaltarvikuid, -varuosi ja -materjale.

Käesoleva garantii alusel parandatakse või asendatakse defektsed osad tasuta seadme kogu kasutusea jooksul. Detailide normaalne kulumine ei kuulu garantii alla.

**Kõik teistsugused nõuded on välistatud, välja arvatud juhul, kui see on vastuolus kasutusriigis kehtivate**

seadustega. Eelkõige ei vastuta Hilti otseste, kaudsete, juhuslike ega järgnevate kahjustuste, kahjude või kulutuste eest, mille põhjuseks on seadme kasutamine või kasutamise võimatus. Välistatud on kaudsed kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse garantiid.

Parandamiseks või asendamiseks tuleb seade ja/või asjaomased osad saata kohe pärast piiduse avastamist Hilti müügiesinduse poolt näidatud aadressile.

Käesolev garantii hõlmab kõiki Hilti garanteerimise kohustusi ning asendab kõiki varasemaid või samal ajal tehtud garantikkohustusi käsitlevaid avaldusi ning kirjaliikke ja suulisi kokkuleppeid.

## 12 EÜ-vastavusdeklaratsioon (originaal)

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Nimetus:        | Puurvasar |
| Tüübithähis:    | TE 7-C    |
| Valmistusaasta: | 2005      |

Kinnitame ainuvastutajana, et käesolev toode vastab järgmiste direktiividte ja normide nõuetele: 2006/42/EÜ, 2004/108/EÜ, 2011/65/EL, EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN ISO 12100.

### Tehnilised dokumendid saadaval:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH  
Zulassung Elektrowerkzeuge  
Hiltistrasse 6  
86916 Kaufering  
Deutschland

**Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,  
FL-9494 Schaan**

  
**Paolo Luccini**  
Head of BA Quality and Process Management  
Business Area Electric Tools & Accessories  
01/2012

  
**Jan Doongaji**  
Executive Vice President  
Business Unit Power Tools & Accessories  
01/2012

et



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

[www.hilti.com](http://www.hilti.com)

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan

W 3090 | 0313 | 10-Pos. 1 | 1

Printed in China © 2013

Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.

202930 / A2

