

Leica DISTO™ D510

The original laser distance meter



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Instrumenta uzstādīšana	2	Atmiņa	14
Ievads	2	Viena attāluma mērišana	15
Pārskats	2	Horizontālais viedais režīms	15
Mērišanas pamatekrāns	3	Slīpuma izsekošana	15
Izvēles ekrāns	3	Laukums	16
Punkta meklētājs (skata ekrāns)	4	Tilpums	17
Bateriju ievietošana	4	Trīsstūra laukums	18
Ekspluatācija	5	Plaša rādiusa režīms	18
Ieslēgšana/izslēgšana	5	Profila augstuma mērišana	19
Notīrīt	5	Slīpie objekti	20
Ziņojumu kodi	5	Augstuma izsekošana	21
Daudzfunkcionālais uzgalis	5	Trapece	22
Ilgstoša / minimāla-maksimāla mērišana	5	Atzīmēt robežas	23
Saskaitīšana/Atrņemšana	6	Pitagora metode (divpunktū)	24
Punkta meklētājs (skata ekrāns)	6	Pitagora metode (trispunktū)	25
Iestatījumi	7	Tehniskie dati	26
Pārskats	7	Ziņojumu kodi	27
Slīpuma mērvienības	7	Apkope	27
Attāluma mērvienības	8	Garantija	27
Signāla iesl./izsl.	8	Drošības instrukcijas	27
Ciparu līmeņa iesl./izsl.	8	Atbildīgie iecirkņi	27
De-/aktivizēt taustiņslēgu	9	Atļautais pielietojums	28
Ieslēdziet ar taustiņslēgu	9	Izmantot aizliegts	28
De-/aktivizēt Bluetooth® Smart	9	Lietošanas riksi	28
Slīpuma sensora kalibrēšana (slīpuma kalibrēšana)	10	Lietošanas ierobežojumi	28
Personalizēta izlase	11	Utilizācija	28
Apgaismojums	11	Elektromagnētiskā saderība (EMC)	29
Nobīde	12	Produkta izmantošana ar Bluetooth®	29
Atiestatīt	12	Lāzera klasifikācija	29
Funkcijas	13	Markēšana	29
Pārskats	13		
Taimeris	13		
Kalkulators	13		
Mērišanas pozīcijas/trijkāja regulēšana	14		

Instrumenta uzstādīšana

Ievelads



Pirms instrumenta pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet drošības instrukcijas un lietotāja rokasgrāmatu.



Atbildīgajam par ražojuma ekspluatāciju ir jāpārliecinās, ka visi lietotāji izprot un ievēro šos norādījumus.

Izmantotajiem simboliem ir šāda nozīme:

BRĪDINĀJUMS

Norāda uz iespējamo bīstamu situāciju vai netīšu izmantošanu, un nenovēršot to, var izraisīt nāvi vai nopietrus ievainojumus.

UZMANĪBU

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju vai neparedzētu izmantošanas veidu, kas, ja netiek novērst, var izraisīt nelielus miesas bojājumus un/vai novērtējamus materiālus, finansiālus un videi radītus zaudējumus.




Svarīgākās nodaļas, ko būtu jāievēro praksē, jo tajās aprakstīts, kā tehniski pareizi un efektīvi ekspluatēt ražojumu.

Pārskats




Instrumenta uzstādīšana

Mērišanas pamatekrāns




Izvēles ekrāns




Instrumenta uzstādīšana


Punkta meklētājs (skata ekrāns)



Bateriju ieviešana





Lai nodrošinātu izturīgu lietošanu, neizmantojiet cinka-oglekļa baterijas. Ieteicams izmantot augstas kvalitātes baterijas. Ja bateriju simbols sāk mirgot, nomainiet baterijas.




Ieslēgšana/izslēgšana

i Ja 180 sek. laikā neviens pogas netiek nospiesta, ierīce automātiski izslēdzas.

Daudzfunkcionālais uzgalis

i Uzgaļa virzieni tiek atrasts automātiski un atbilstoši tiek noregulēts arī nulles punkts.

Ilgstoša / minimāla-maksimāla mērišana

Izmanto telpu diagonālu (maks. vērtības) vai horizontālo attālumu (min. vērtības) mērišanai

Notīrīt

Atcelt iepriekšējo darbību.




Atstāt pašreizējo funkciju, pārslēgties uz noklusējuma režīmu.

Ziņojumu kodi

Ja redzama info. ikona ar numuru, skatiet instrukcijas nodaļā "Ziņojumu kodi".
Piemērs:




Saskaitīšana/Atņemšana




Nākamais mērījums tiek pieskaitīts iepriekšējam mērījumam.



Nākamais mērījums tiek atņemts no iepriekšējā mērījuma.



7.332 m
12.847 m







20.179 m



Ja nepieciešams, šo darbību var atkārtot. Šīs darbības var izmantot saskaitot vai atņemot laukumus vai tilpumus.

Punkta meklētājs (skata ekrāns)




Izejet no punkta meklētāja (skata ekrāns).




Tas lieliski palīdz veikt mērījumus ārpus telpām. Iebūvētais punkta meklētājs (skata ekrāns) displejā parāda mērķi, ierīce mēra no tēmekļa vidus, pat ja lāzeram punkts nav redzams. Fokusēšanās klūdas rodas, ja punkta meklēšanas kamera tiek izmantota tuviem mērķiem, tādējādi lāzeram pārvietojoties uz tēmekli. Šajā gadījumā atsaucieties uz ūsto lāzera punktu.



Pārskats



	Slīpuma mērvienības
	Attāluma mērvienības
	Signāls
	Ciparu līmenis
	Papildtastūras bloķēšana
	Bluetooth®
	Slīpuma kalibrēšana
	Izlase
	Apgaismojums
	Nobīde
	Atiestatīt
	Informācija


Slīpuma mērvienības

Attāluma mērvienības



Pārslēdzieties starp šādām mērvienībām:

0.00 m	0.00 ft
0.000 m	0.00 in
0.0000 m	0 1/32 in
0.0 mm	0'00" 1/32





Apstipriniet iestatījumu.



Izejet no iestatījumiem.

Signāla iesl./izsl.





Lai iesl., atkārtojiet darbību.



Izejet no iestatījumiem.

Ciparu līmeņa iesl./izsl.




Lai iesl., atkārtojiet darbību.



Ciparu līmenis tiek attēlots statusa joslā.





De-/aktivizēt taustiņslēgu



Ieslēdziet ar taustiņslēgu



De-/aktivizēt Bluetooth® Smart

**i**

Iestatījumos ieslēdz Bluetooth® Smart.


Pieslēdziet ierīci viedtālrunim, planšetdatoram, klēpjatoram, ...

Kad tiek izveidots savienojums ar Bluetooth® faktiskie mērījumi tiek nosūtīti automātiski. Lai pārsūtītu rezultātus no galvenās līnijas, nospiediet =. Ja ierīce ir savienota ar Bluetooth® izslēdzas tiklīdz tiek izslēgts lāzera attāluma mērītājs.

Efektīvais un inovatīvais Bluetooth® Smart modulis (ar jauno Bluetooth® standartu V4.0) darbojas ar visām Bluetooth® Smart Ready ierīcēm. Pārējās Bluetooth® ierīces neatbalsta energijas taupīšanas Bluetooth® Smart moduli, kas iebuvēts ierīcē.



Mēs nepiedāvājam garantiju bezmaksas DISTO™ programmatūrai un ne-piedāvājam tās atbalstu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par bezmaksas programmatūru lietošanu un mūsu pienākumos nav labojumu veikšana vai atjaunināšana. Mūsu mājas lapā var atrast plašu komerciālo programmatūru klāstu. Lietojuprogrammas Android® vai Mac iOS ierīcēm var atrast attiecīgos interneta veikalos.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet mājas lapu.

 Sālpuma sensora kalibrēšana (sālpuma kalibrēšana)

Pēc
2 sekundēm
ierīce pārslēg-
sies atpakaļ uz
pamatrežīmu.

Personalizēta izlase



Atlasiet izlases funkcijas ātrai piekļuvei.




Sānsne:
mērišanas režīmā nospiediet un turiet
2 sekundes izvēles taustiņu.

Atlasiet izlases funkciju.

Nospiediet labo vai kreiso izvēlnes taustiņu. Tagad, uz attiecīgā izvēlnes taustiņa, funkcija tiek iestatīta kā izlases.

Izejet no iestatījumiem.

Apgaismojums



Izvēlieties spilgtumu.







Apstipriniet iestatījumu.






Izejet no iestatījumiem.



Ja nepieciešams, lai tauptu energiju, samaziniet spilgtumu.


Nobīde

i Nobīde automātiski pieskaita vai atņem norādīto vērtību pie vai no visiem mērījumiem. Šī funkcija pielāguj plielades, kas jāņem vērā. Tiek attēlota nobīdes ikona.

Atiestatīt

i Atiestatīšana pārslēdz instrumentu uz rūpniecības iestatījumiem. Visi pielāgotie iestatījumi un atmiņas netiks saglabātas.

Pārskats





	Taimeris
	Kalkulators
	Mērišanas pozīcijas regulēšana
	Atmiņa
	Viena attāluma mērišana
	Horizontālais viedais režīms

	Slīpuma izsekošana
	Laukums
	Tilpums
	Trīsstūra laukums
	Plaša rādiusa režīms
	Profila augstuma mērišana

	Mērišana uz slīpiem objektiem
	Augstuma izsekošana
	Trapece
	Atzīmēt robežas
	Pitagora metode I
	Pitagora metode 2

Taimeris




i Atbrīvošana sāksies pēc ie-sl./mērišanas taustīja nospiešanas.

Izvēlieties atbrīvošanas laiku.
30 sec
5 sec
2 sec
Off

Apstipriniet iestatījumu.

Kalkulators





Izvēlieties taustīju uz displeja.

Apstipriniet katru taustīju.

Izvēlieties izvēlnes taustījus, lai notīrītu vai iegūtu rezultātu.

Mērījuma rezultāts no galvenās līnijas tālāk tiek pārsūtīts uz kalkulatoru un to var izmantot turpmākajiem aprēķiniem. Pēdas/collas daļskaitļos tiek pārveidotas par pēdām/collām decimālskaitļos.

Mērišanas pozīcijas/trijkāja regulēšana




Attālums tiek mērīts no ierīces aizmugures (standarta iestatījums).








Attālums tiek mērīts no ierīces priekšpuses (bloķēšanas simbols = vienmēr).




Attālums pastāvīgi tiek mērīts no trijkāja vītnes.



i Ja ierīce ir izslēgta, pozīcija atgriežas atpakaļ uz standarta iestatījumu (ierīces aizmugure). Ja izmantojat oriģinālo Leica DISTO adapteri, nav nepieciešamības veikt pozīcijas punkta pielāgošanu trijkājim.






Viena attāluma mērīšana





 Mērķa virsmas:
mērījuma klūdas var rasties mērot
melnbaltus šķidrumus, stiklu, pu-
tupolistirolu vai daļēji caurspīdīgas
virsmas, vai mērķējot uz ļoti spīdī-
gām virsmām. Mērīšanas laiks pa-
lielinās, mērķējot uz tumšākām
virsmām.

Horizontālais viedais režīms






Sīpuma izsekošana



 Sīpums tiek vienmēr attēlots. Pie 0°
un 90° atskanēs signāls. Piemērots ho-
rizontālajiem un vertikālajiem regulē-
jumiem.

Laukums



Tilpums

5.744 m — Pirmais attālums
 2.338 m — Otrais attālums
 2.431 m — Trešais attālums
32.653 m³ — Tilpums




	13.430 m²	Griestu/grīdas laukums
	39.300 m²	Sienas laukumi
	16.164 m	Perimetrs







Trīsstūrains laukums



Plaša rādiusa režīms





Profila augstuma mērišana



Pabeidziet
darbību.

i Piemērots augstuma atšķirības līdz pozīcijas punktam mērišanai. Var izmantot profilu un apvidus daļu mērišanai. Pēc pozīcijas punkta nomērišanas, tiks attēlots katra nākamā punkta horizontālais attālums un augstums.




Slīpie objekti



Vērsiet lāzeru pret augšējo mērķa punktu.









Vērsiet lāzeru pret apakšējo mērķa punktu.





Netiešais attālums mērot starp 2 punktiem ar papildus rezultātiem. Piemērots šādiem mērījumiem: jumta garums un slīpums, skursteņa augstums, ...

Svarīgi, lai instruments tiktu novietots tajā pašā vertikālajā plaknē kā divi nōmērītie punkti. Plakne nosaka līniju starp diviem punktiem.


Augstuma izsekošana



-10.55 ° — α
 6.271 m — P_0
 29.89 ° — β = Izsekošanas lenķis, ja ierīce atrodas uz trijkāja
 3.475 m — y = Izsekošanas augstums, ja ierīce atrodas uz trijkāja









-10.55 °
 6.271 m
 44.80 °
 8.478 m



7.160 m — z

Ņku vai koku augstumu var noteikt bez piemērotiem atstarojošiem punktiem. Apakšējā punktā tiek nomērīts attālums un slīpums – kam nepieciešams atstarojos lāzera mērkis. Augšējo punktu var mērķēt ar punkta meklētāju/tēmekli un atstarojos lāzera mērkis nav nepieciešams, ja vien netiek nomērīts slīpums.






Trapece



Atzīmēt robežas

i


Lai atdalītu no-mērītos garumus var ievadīt divus dažādus attālumus (a un b).




Izvēlies ci-paru.



Pielāgojiet ci-paru.



Apstiprināt lielumu "a".




Noregulēt lielumu "b".



0.625 m




Apstiprināt lielu-mu "b" un sākt mērišanu.



Lēni pārvietojiet ierīci gar atzīmētās robežas līniju. Tiks attēlots attālums līdz nākamās robežas punktam.


Trūkst 0,240 m līdz nākamajam 0,625 m attālumam.




i

Kad attālums līdz nākamās robežas līnijas punktam ir mazāks par 0,1 m, instruments sāk pīkstēt. Funkciju var apstādināt, nospiežot pogu CLEAR/OFF (notū-riit/izslēgt).

Pitagora metode (divpunktu)



Pitagora metode (trīspunktū)



Tehniskie dati

Attāluma mērišana	
Standarta mērijuma pielaide*	± 1,0 mm / ~1/16 collas ***
Maksimāla mērijuma pielaide**	± 2,0 mm / 0,08 collas ***
Standarta rādiuss*	200 m / 660 pēdas
Rādiuss nelabvēligos apstākļos ****	80 m / 262 pēdas
Tiek parādīta vismazākā vienība	0,1 mm / 1/32 collas
Power Range Technology™	ir
Ø lāzers norāda attālumu	6 / 30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m)
Slīpuma mērišana	
Mērijuma pielaide līdz lāzera staram*****	± 0,2°
Mērijuma pielaide līdz ēkai*****	± 0,2°
Rādiuss	360°
Vispārīgi	
Lāzera grupa	2
Lāzera veids	635 nm, < 1 mW
Aizsardzības klase	IP65 (putekļnecaurlaidīgs un aizsardzība pret ūdens šķķatām)
Autom. lāzera izslēgšana	pēc 90 s
Autom. strāvas padeves izslēgšana	pēc 180 s
Bluetooth® Smart	Bluetooth v4.0
Bluetooth® diapazons	10 m
Bateriju kalpošanas ilgums (2 x AA)	līdz 5000 mēriņumiem
Izmērs (A x Dz x P)	143 x 58 x 29 mm 5,6 x 2,28 x 1,14 collas
Svars (ar baterijām)	198 g / 6,37 unces
Temperatūras diapazons:	
- Glabāšana	-25 līdz 70 °C
- Izmantošana	-13 līdz 158 °F -10 līdz 50 °C 14 līdz 122 °F

* attiecas uz 100 % mērķa atstarošanas spēju (balta nokrāsota siena), zemu fona apgaismojumu, 25 °C
 ** attiecas uz 10 līdz 100 % mērķa atstarošanas spēju, augstu fona apgaismojumu, - 10 °C līdz + 50 °C
 *** Pieļaides attiecas no 0,05 m līdz 10 m ar 95 % drošuma līmeni. Maksimāla pielaide var samazināties no 0,1 mm/m starp 10 m līdz 30 m un no 0,20 mm/m starp 30 m līdz 100 m un no 0,30 mm/m attālumiem virs 100 m
 **** attiecas uz 100 % mērķa atstarošanas spēju, fona apgaismojumu apr. 30 000 lx
 ***** pēc lietotāja veiktās kalibrēšanas. Papildu leņķa saistītā novirze +/- 0,01° vienā grādā līdz +/- 45° katrā kvadrantā. Attiecas uz istabas temperatūru. Visa ekspluatācijas temperatūrās diapazona maksimālā novirze palielinās par +/- 0,1°.

 Lai iegūtu precīzus netiešus rezultātus, ieteicams izmantot trijkāji. Lai iegūtu precīzu slīpuma mēriju, jāizvairās no šķērsslīpuma.

Funkcijas	
Attāluma mērišana	ir
Min./maks. mērijums	ir
Ilgstoša mērišana	ir
Robežu atzīmēšana	ir
Saskaitīšana/atņemšana	ir
Laukums	ir
Trīsstūra laukums	ir
Tilpums	ir
Trapece	ir
Ierakstīšanas funkcija (laukums ar daļēju mēr.)	ir
Pitagora metode	Dīvpunktū, trīspunktū
Horizontālais viedais režīms / Netiešais augstums	ir
Profilu augstuma mērišana	ir
Slīpuma izsekošana	ir
Slīpie objekti	ir
Augstuma izsekošana	ir
Atmiņa	30 vienības
Signāls	ir
Apgāismots krāsains displejs	ir
Daudzfunkcionālais uzgalis	ir
Punkta meklētājs (skata ekrāns)	4xTālummaina
Ciparu līmenis	ir
Ja ierīce ir savienota ar Bluetooth® Smart	ir
Personalizēta izlase	ir
Taimeris	ir
Plaša rādiusa režīms	ir
Kalkulators	ir

Zinojumu kodi

Ja zinojums **Error** (klūda) nepazūd pēc atkārtotas ierīces ieslēgšanas, sazinieties ar izplatītāju.

Ja zinojums **InFo** (informācija) tiek attēlots ar numuru, nospiediet pogu **CLEAR** (notīrīt) un apskatiet šādus norādījumus:

Nr.	Cēlonis	Labojums
156	Šķērsslīpums lielāks par 10°	Turiet instrumentu bez šķērsslīpuma.
162	Kalibrēšanas klūda	Pārliecīnieties, ka ierīce ir novietota uz pilnīgi horizontālus un līdzenu virsmas. Atkārtojiet kalibrēšanas procesu. Ja vēl aizvien notiek klūda, sazinieties ar izplatītāju.
204	Aprēķināšanas klūda	Vēlreiz atkārtojiet mēri-jumu.
240	Datu pārsūtīšanas klūda	Atkārtojiet darbību.
252	Temperatūra ir pārāk augsta	ļaujiet ierīcei atdzist.
253	Temperatūra ir pārāk zema	Sasildiet ierīci.
255	Sanēmtais signāls ir pārāk vājs, mērišanas laiks pārāk ilgs	Nomainiet mērķa virsmu (piem., balts papīrs).
256	Sanēmtais signāls ir pārāk spēcīgs	Nomainiet mērķa virsmu (piem., balts papīrs).
257	Pārāk daudz fona apgaismojuma	Mērķa laukumā jārada ēna.
258	Mērijums ārpus mēri-juma rādiusa	Labojiet rādiusu.
260	Pārtraukts lāzera stars	Atkārtojiet mērijumu.

Apkope

- Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drāniņu.
- Nekad neiegremdējet ierīci ūdenī.
- Nekad neizmantojiet ķīmiskos tīrišanas līdzekļus vai šķīdinātājus.

Garantija

Ilglaicīga ražotāja garantija

Garantija attiecas uz visu produkta lietošanas laiku, saskaņā ar Leica Geosystems International Limited garantiju. Bez maksas remonts vai nomaiņa visiem produktiem, kuriem radušies bojājumi materiālu vai ražošanas defektu rezultātā, visas produkta izmantošanas laikā.

3 gadus bez maksas

Apkope tiek garantēta, ja produkts tiek bojāts un tam nepieciešama apkope saskaņā ar normāliem lietošanas nosacījumiem, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā, bez papildu maksas.

Lai saņemtu "3 gadu bez maksas" periodu, 8 nedēļu laikā kopš ierīces iegādes dienas, tā jāreģistrē tīmekļa vietnē www.leica-geosystems.com/registration. Ja ierīce netiek reģistrēta, tiek piemerots "2 gadu bez maksas" garantija.

Drošības instrukcijas

Par instrumentu atbildīgajai personai ir jānodrošina, lai visi tā lietotāji izprastu un ievērotu šos norādījumus.

Atbildīgie iecirkņi

Origānā aprīkojuma ražotāja atbil-dība:

Leica Geosystems AG

Heinrich-Wild-Strasse

CH-9435 Heerbrugg

Vietne: www.disto.com

Iepriekšminētais uzņēmums ir atbildīgs par izstrādājuma, ieskaitot lietotāja rokasgrāmatu un oriģinālo piederošu piegādi, pilnīgi drošā stāvoklī. Iepriekšminētais uzņēmums nav atbildīgs par trešās putas piederošiem.

Pilnvairotās personas atbildība:

- Izprast produkta drošības norādījumus un lietotāja rokasgrāmatā sniegtās instrukcijas.
- Ievērot vietējos drošības nosacījumus, lai izvairītos no negadījumiem.
- Vienmēr ierobežot nepiederošu personu pieeju šim produktam.

Atļautais pielietojums

- Attālumu mērišana
- Slīpuma mērišana
- Datu pārsūtīšana izmantojot Bluetooth®

Izmantot aizliegts

- Produkta lietošana bez instrukcijas ievērošanas.
- Izmantot ārpusē, neievērojot ierobežojumus.
- Drošības sistēmu deaktivizāciju, instrukciju un brīdinājuma uzlīmju noņemšana.
- Ierīces atvēršana izmantojot darbarīkus (skrūvgriezi, u. tml.).
- Veikt modifikāciju vai produkta pārveidošanu.
- Citu ražotāju piederumu izmantošana bez speciāla apstiprinājuma.
- Trešās personas apžilbināšana; arī tumsā.
- Nepietiekami aizsarglīdzekļi mērišanas vietās (piem., mērot uz ceļiem, būvlaukumos u. tml.).
- Tiša vai neatbildīga rīcība uz sastatnēm, lietojot pieslienamās kāpnes, veicot mērišanu ieslēgtu iekārtu tuvumā, vai neaizsargātu mašīnu daļu vai iekārtu tuvumā.
- Mērkēšana tieši uz sauli.

Lietošanas riksi

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ja ierīce ir bojāta, bija nokritusi, nepareizi lietot vai tika pārveidota, pārbaudiet, vai attāluma mēriņumi nav klūdaini. Periodiski veiciet pārbaudes mēriņumus.

It sevišķi, ja ierīce lietota nepareizi, arī pirms svarīgiem mēriņumiem, svarīgu mēriņumu laikā, vai pēc tiem.

⚠ UZMANĪBU

Nekad nelabojiet ierīci patstāvīgi. Bojājumu gadījumā, sazinieties ar vietējo izplatītāju.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav tieši apstiprinātas var anulēt lietotāja pilnvaras izmantot ierīci.

Lietošanas ierobežojumi



Skatiet nodaļu "Tehniskie dati".

Ierīce izstrādāta, lai to izmantotu apdzīvotās vietās. Nelietojiet to sprādzienbīstamās vietās vai agresīvā vidē.

Utilizācija

⚠ UZMANĪBU!

Tukšās baterijas nedrīkst izmest sadzīves atkritumu tvertnē. Rūpējties par vidi un aizvediet tās uz speciālajiem savākšanas punktiem, kas ir izveidoti saskaņā ar nacionālo vai vietējo likumdošanu.

Ierīci nedrīkst izmest sadzīves atkritumu tvertnē.



Izvietojiet produktu atbilstoši spēkā esošajiem nacionālajiem noteikumiem.

Stingri ievērojiet valsts un vietējos specifiskos noteikumus.

Specifisko informāciju par ierīces kopšanu un utilizāciju varat lejupielādēt no mūsu mājas lapas.

Drošības instrukcijas

Elektromagnētiskā saderība (EMC)

⚠ BRĪDINĀJUMS

Šī ierīce atbilst attiecīgo standartu un noteikumu visstingrākajām prasībām.

Neskatoties uz to, nevar pilnībā izslēgt citu ierīču traucējumu iespējamību.

Produkta izmantošana ar Bluetooth®

⚠ BRĪDINĀJUMS


Elektromagnētiskais starojums var izraisīt traucējumus citām tehnikai, iekārtās (piemēram, medicīnās, piemēram, kardiostimulatori vai dzirdes aparāti) un lidmašīnās. Tas var ietekmēt arī cilvēkus un dzīvniekus.

Piesardzības pasākumi

Lai gan šis produkts atbilst visstingrākajiem standartiem un noteikumiem, iespējamo kaitējumu cilvēkiem un dzīvniekiem tomēr nevar izslēgt.

- Neizmantojet produktu degvielas uzpildes stacijās, ķīmisko vielu rūpničās un sprādzienbīstamā vidē.
- Neizmantojet produktu medicīnās iekārtu tuvumā.
- Neizmantojet produktu lidmašīnās.
- Izvairieties no ilgstošas atrašanās produkta tuvumā.

Lāzera klasifikācija



Ierīce rada redzamus lāzera starus, kas tiek izstaroti no ierīces:

tie ir 2. klases lāzera produkti, saskaņā ar:

- IEC60825-1 : 2007 "Lāzera produktu starojuma drošība"

2. klases lāzera produkti:

Neskatieties uz lāzera staru un nevērsiet to bez vajadzības uz ciemiem cilvēkiem. Acu aizsardzības sniedz reakciju uz nepatīkamu kairinājumu, t.i. mirķināšana.




⚠ BRĪDINĀJUMS

Skatīšanās tieši starā ar optiskajām ierīcēm (piemēram, binoklis, teleskops) var būt bīstama.

⚠ UZMANĪBU

Skatīšanās tieši starā var būt bīstama redzei.

Markēšana



Šie elementi (zīmējumi, apraksti un tehniskie dati) var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.



Aprīkojuma ražotājs Leica Geosystems AG, Hērbruga (Heerbrugg), Šveice, kas aprīkots ar kvalitātes sistēmu ir sertificēts un šī sistēma atbilst starptautiskajiem kvalitātes vadības standartiem un kvalitātes sistēmām (ISO standarts 9001) un vides pārvaldības sistēmām (ISO standarts 14001).

Pilnīga kvalitātes pārvaldība – mēs daram visu iespējamo, lai apmierinātu klientu vēlmēs. Plašāku informāciju par TQM (Total Quality Management – pilnīga kvalitātes pārvaldība) programmu jautājiet vietējam Leica Geosystems pārstāvim.

Autortiesības Leica Geosystems AG, Hērbruga (Heerbrugg),
Šveice 2013
Oriģinālā teksta tulkojums (792312a EN)

Patents Nr.: WO 9427164, WO 9818019, WO 0244754, WO 0216964,
US 5949531, EP 1195617, US 7030969, US 8279421 B2, Patents pending

Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
(Switzerland)
www.disto.com

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems