

Smērvielas pielietojumi

Lai varētu lietot smērvielu, kas nav Cat smērvieļa, piegādātājam jāapliecina, ka šī smērvieļa atbilst Cat smērvieļai.

Katrā tapas savienojumā jāiepilda svaiga smērvieļa. Nodrošiniet, lai tiktu iztīrīta visa vecā smērvieļa. Ja šī prasība netiks izpildīta, iespējami tapas savienojuma bojāumi.

Tabula 93

Caterpillar smērvielas veids pēc mašīnas kategorijas											
Transport-līdzeklis	Pielietojuma vietas	Tipiskā slodze un ātrums	Slodzes koeficients	Apkārtējās temperatūras diapazons				NLGI kategorija	Smērvielas tips		
				°C		°F					
				Min.	Maks.	Min.	Maks.				
Iekrāvēji	Visi punkti	Augsta	Produktīvs darbs ar gariem cikliem un/vai konstantas plūsmas aprīkojums.	-35	40	-31	104	1	Ultra 5 Moly smērvieļa		
				-30	50	-22	122	2			
		Zema	Vispārīgs darbs ar regulāriem cikliem vidējos ekspluatācijas apstākļos.	-20	40	-4	104	2	Advanced 3 Moly smērvieļa		
			Saimnieciskie darbi ar pārtrauktiem cikliem vieglas vai vidējos ekspluatācijas apstākļos.	-30	40	-22	104	2			

Viskozitātes izvēle

Lai katram mašīnas nodalījumam izvēlētos atbilstošo eļļu, skatiet tabulu "Smērvieļu viskozitāte atbilstoši vides temperatūrai". Izmantojet eļļas veidu un eļļas viskozitāti konkrētam nodalījumam atbilstošā vides temperatūrā.

Pareizo smērvieļas viskozitātes kategoriju nosaka minimālā ārējā gaisa temperatūra, kad mašīna tiek iedarbināta. Pareizo smērvieļas viskozitātes kategoriju nosaka arī maksimālā āra gaisa temperatūra, kurā mašīna tiek ekspluatēta. Izmantojet tabulas aili "Min.", lai noteiktu smērvieļas viskozitātes kategoriju, kas nepieciešama aukstas mašīnas iedarbināšanai un ekspluatēšanai. Izmantojet tabulas kolonnu, kas apzīmēta ar "Max", lai izvēlētos smērvieļas viskozitātes kategoriju, kas nepieciešama, kad lietojiet mašīnu augstākās temperatūrās nekā paredzēts. Kad iedarbiniet mašīnu, izmantojet eļļu ar augstāko smērvieļas viskozitāti, kas pieļaujama attiecīgā temperatūrā.

Nepārtrauki ekspluatētu mašīnu galvenajos pārvados un diferenciālos ir jāizmanto eļļas ar augstāku viskozitāti, lai saglabātu visaugstāko iespējamo eļļas kārtīnas biezumu. Skatiet apakšsadaļu "Vispārīga informācija par smērvieļām", tabulas "Smērvieļu viskozitāte" un visas saistītās zemsvītras piezīmes. Konsultējieties ar savu Cat izplatītāju, ja vajadzīga papildu informācija.

BRĪDINĀJUMS

Šajā rokasgrāmatā iekļauto ieteikumu neievērošana var izraisīt veikspējas samazināšanos un nodalījuma atteici.

i08012057

Apgrieztā kausa strēle, izlice, kauss un cilindra gultni - eļlošana


SMCS kods: 6501-086-BD; 6502-086-BD; 6503-086-BD; 6511-086-BD; 6512-086-BD; 6533-086-BD; 7562-086-BD



Ilustrācija 388

g06415210

Novietojiet apgriezto kausu apkopes pozīcijā, kā parādīts iepriekš. Nolaidiet kausu uz zemes. Samaziniet hidraulisko spiedienu un likvidējiet slodzi uz ieļotajiem savienojumiem.



Ilustrācija 389


g06415211

Iepildiet smērvielu izlices cilindra virzuļa kameras un kāta cilindra virzuļa kameras ziežvārstā (1).

Iepildiet smērvielu kāta cilindra stieņa gala ziežvārstā (2).

Iepildiet smērvielu izlices cilindra stieņa gala ziežvārstā (3).

Iepildiet smērvielu izlices šarnīra ziežvārstā (4). Katrā mašīnas pusē ir viens ziežvārsts.



Ilustrācija 390

g06415509

Iepildiet smērvielu kausa cilindra virzuļa kameras ziežvārstā (5).

Iepildiet smērvielu kausa cilindra stieņa gala ziežvārstā (6).

Iepildiet smērvielu savienotāelementa ziežvārstā (7).

Iepildiet smērvielu kausa šarnīra tapas ziežvārstā (8).

Iepildiet smērvielu šarnīra tapas ziežvārstā (9).

Iepildiet smērvielu šarnīra tapas ziežvārstā (10). Katrā mašīnas pusē ir viens ziežvārsts.

Iepildiet smērvielu kāta šarnīra tapas ziežvārstā (11).

Kopā ir 17 ziežvārsti.

i02322568

Atpakaļgaitas brīdinājuma signāls - pārbaude

SMCS kods: 7406-081

Lai veiktu pārbaudi, pagrieziet dzinēja iedarbināšanas slēdža atslēgu uz pozīciju ON (IESLĒGTS).


Nospiediet darba bremzes. Pārbīdiet transmisijs virziena vadības sviru uz pozīciju REVERSE (ATPAKAĻGAITA).

Nekavējoties vajadzētu ieslēgties atpakaļgaitas signālam. Atpakaļgaitas signāls turpinās skanēt, līdz transmisijs virziena vadības svira tiks pārbīdīta uz pozīciju NEUTRAL (NEITRĀLS) vai FORWARD (TURPGAITA).

Frontālais kauss, cilindrs un savienojuma gultni - eļļošana

SMCS kods: 5457-086-BD; 6001-086-BD; 6513-086-BD

Paralēlai pacelšanai paredzētās mašīnas



Ilustrācija 497

g06418421

Iepildiet smērvielu rāmja un paralēlā savienojuma ziežvārstos (1). Viens smērnipelis atrodas katrā mašīnas pusē.

Iepildiet smērvielu sagāzuma cilindra virzula kameras ziežvārstos (2). Viens smērnipelis atrodas katrā mašīnas pusē.

Iepildiet smērvielu paralēlā savienojuma vidējās šarnīra tapas ziežvārstos (3). Viens smērnipelis atrodas katrā mašīnas pusē.

Iepildiet smērvielu sagāzuma cilindra stieņa gala ziežvārstos (4). Viens smērnipelis atrodas katrā mašīnas pusē.

Iepildiet smērvielu sagāzuma savienojuma augšējās šarnīra tapas ziežvārstos (5). Viens smērnipelis atrodas katrā mašīnas pusē.

Iepildiet smērvielu kausa/ ātrās sakabes augšējās šarnīra tapas ziežvārstos (6). Viens smērnipelis atrodas katrā mašīnas pusē.


Iepildiet smērvielu kausa/ ātrās sakabes apakšējās šarnīra tapas ziežvārstos (7). Viens smērnipelis atrodas katrā mašīnas pusē.

Iepildiet smērvielu sagāzuma savienojuma apakšējās šarnīra tapas ziežvārstos (8). Viens smērnipelis atrodas katrā mašīnas pusē.

Iepildiet smērvielu pacelšanas cilindra stieņa gala ziežvārstos (9). Viens smērnipelis atrodas katrā mašīnas pusē.

Iepildiet smērvielu pacelšanas cilindra virzula kameras ziežvārstos (10). Viens smērnipelis atrodas katrā mašīnas pusē.

Iepildiet smērvielu pacelšanas cilindra virzula kameras ziežvārstos (11). Viens smērnipelis atrodas katrā mašīnas pusē.




Ilustrācija 498

g06488130

Iepildiet smērvielu pacelšanas strēlu ziežvārstos abās pusēs.

Vairākmērķu kauss



Ilustrācija 499


g06418429

Iepildiet smērvielu pacelšanas cilindra stieņa gala ziežvārstos (1). Viens smērnipelis atrodas katrā kausa pusē.

Ātrā sakabe - eļļošana
(Hidrauliskā tapas satvērēja ātrā sakabe (ja ir uzstādīta))


SMCS kods: 6129-086

- 1.** Pārliecinieties, vai darbarīks ir stabilā un drošā glabāšanas pozīcijā uz zemes. Pareizu procedūru skatiet šeit: Ekspluatācijas un tehniskās apkopes rokasgrāmata., Ātrās sakabes ekspluatācija — hidrauliskā tapas tvērēja ātrā sakabe.



Ilustrācija 512

g06418855



Ilustrācija 513

g06418873

2. Pirms ziežvārsta ellošanas noslaukiet ziežvārstu.
3. Iepildiet smērvielu ātrās sakabes ziežvārstā.
4. Pārbaudiet, vai visi tapas aizturi ir savās vietās un vai visas bultskrūves un uzgriežņi, ieskaitot hidrocilindra montāžas skrūves, ir cieši pievilkti.
5. Pārbaudiet hidrauliskās šķūtenes un uzgaļus, vai nav noplūdes, bojājuma vai nodiluma. Ja nepieciešams, nekavējoties nomainiet.
6. Pārbaudiet, vai visas kustīgās daļas ātrajā sakabē darbojas pareizi. Ja nepieciešams, nekavējoties remontējet vai nomainiet.
7. Pārbaudiet, vai ap aizmugures bloķēšanas mehānismu, cilindrū vai sprūda plāksni nav uzkrājušies materiāli. Pārbaudiet, vai ap priekšējo bloķēšanas mehānismu nav uzkrājušies materiāli.
8. Pārbaudiet, vai ātrajai sakabei nav plaisu, saliekto daļu vai nodiluma.


i08011995

Ātrā sakabe - ellošana (Ja uzstādīts)

SMCS kods: 6129-086

Tapas tvērēja ātrā sakabe

1. Nolaidiet visus darbarīkus uz zemes.
2. Pirms ziežvārsta ellošanas noslaukiet ziežvārstu.




Ilustrācija 514

g06418874

4. Uzklājiet smērvielu uz tapas ārējās virsmas bloķēšanas mezglā.

Dubultas bloķēšanās ātrā sakabe



Ilustrācija 515


g06418880

1. Pirms ziežvārsta ellošanas noslaukiet ziežvārstu.

Sadāja par tehnisko apkopi
Grozāmais rāmis un cilindra gultni - eļlošana/pārbaude

2. Iepildiet smērvielu ātrās sakabes ziežvārstā.
3. Pārbaudiet, vai visi tapas turētāji atrodas vietā.
4. Pārbaudiet, vai visas kustīgās daļas ātrajā sakabē darbojas pareizi. Nomainiet vai saremontējiet visas bojātās daļas.
5. Pārbaudiet, vai ap aizmugurējo bloķēšanas mehānismu, vītnoto aktuatoru vai kīlu plāksni nav uzkrājušos netīrumu. Pārbaudiet, vai ap priekšējo bloķēšanas mehānismu nav uzkrājušos netīrumu.
6. Pārbaudiet, vai ātrajai sakabei nav plaisu, saliektu daļu vai nodiluma.

i08012058



Ilustrācija 527

g06420141

Iepildiet smērvielu izlices fiksatora ziežvārstā (1). Atkārtojiet to pašu darbību pretējā pusē.

Iepildiet smērvielu pagrieziena cilindru augšdaļā esošā gultnā ziežvārstos (2).

Iepildiet smērvielu pagrieziena cilindra apakšā esošā gultnā ziežvārstā (3). Atkārtojiet to pašu darbību ar otru cilindru.

Iepildiet smērvielu augšējās pagrieziena tapas ziežvārstā (4).

Iepildiet smērvielu apakšējās pagrieziena tapas ziežvārstā (5).

Piezīme: Pārbaudiet apakšējo šūpošanās amortizācijas plāksni, kas uzstādīta zem ziežvārsta (5). Ja apakšējā šūpošanās amortizācijas plāksne ir pazudusi vai bojāta, sazinieties ar vietējo Caterpillar izplatītāju.

Iepildiet smērvielu pagrieziena cilindra austīnas ziežvārstā (6). Atkārtojiet to pašu darbību ar otru cilindru.

Pavisam ir desmit ziežvārsti.


i02547543



Ilustrācija 525

g06415210

Novietojet apgriezto kausu apkopes pozīcijā, kā parādīts iepriekš. Nolaidiet kausu uz zemes. Samaziniet hidraulisko spiediens un likvidējiet slodzi uz ieelotajiem savienojumiem.



Ilustrācija 526

g06420140