

Šī procedūra ir jāveic katru nedēļu, ja iekrāvējs nedēļas laikā ir darbojies mazāk par 50 darba stundām.

**⚠ SVARĪGI ⚠**

*Ilgstošas lietošanas īpaši putekļainā vai oksidējošā vidē samazināt šo intervālu līdz 10 darba stundām vai katrai darba dienai.*

Notīrīt un ar smērvielu saeļļot šādus punktus (skatīt: 3 - APKOPE: SMĒRVIELAS UN DEGVIELA) un noņemt lieko smērvielu.

**STRĒLE**

- 1 - Strēles ass eļļotāji (2 eļļotāji).
- 2 - Rāmja ass eļļotājs (1 eļļotājs).
- 3 - Noliešanas domkrata apakšējās ass eļļotājs (1 eļļotājs).
- 4 - Noliešanas domkrata augšējās ass eļļotājs (1 eļļotājs).
- 5 - Pacelšanas domkrata apakšējās ass eļļotājs (1 eļļotājs).
- 6 - Pacelšanas domkrata augšējās ass eļļotājs (1 eļļotājs).
- 7 - Kompensācijas domkrata apakšējās ass eļļotājs (1 eļļotājs).
- 8 - Kompensācijas domkrata augšējās ass eļļotājs (1 eļļotājs).

**PRIEKŠĒJO UN AIZMUGURĒJO RITEŅU REDUKTORU SERDEŅI**

- 9 - Riteņu reduktoru serdeņu eļļotāji (8 eļļotāji).

**AIZMUGURĒJĀS ASS SVĀRSTĪBAS**

- 10 - Aizmugurējās ass svārstību eļļotāji (2 eļļotāji).

